

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-30 21:27:15 UTC +0200

Wersja językowa: PL

564033ce-ecce9b9c-53f9cf00-cdb696f7-ff7851de



Ford Edge
2FMTK4K31JBB65718

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

4

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2018

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

4

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2018-08-13

7 1 3 9 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Nie odnotowano

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 3

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 226

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2018**Wersja**
SERIA 60**Norma emisji spalin**
WYMOGI 49 STANÓW/BEZ KALIFORNII**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Wykończenie wnętrza**
SKÓRA MIKROPERFOR. SALERNO/HEBAN**Model**
EDGE**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
SHADOW BLACK (MICA)**Data produkcji**
2018**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG.PRZ.POWERSHIFT 6DCT450**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Rodzaj nadwozia**
MINIVAN**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Kolor wnętrza**
WNĘTRZE EBONY**Silnik**
2.0L DOHC CR DSL MID**Kod skrzyni biegów**
MPS6**Napęd**
4WD (FTD)**Poprawność VIN**
Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

2018-11-14

Niewłaściwe przykręcenie sprzęgła klimatyzacji

Problem

Element mocujący sprzęgło klimatyzacji mógł zostać przykręcony z niedostateczną siłą.

Efekty usterki

Możliwe odłączenie płytki koła pasowego oraz jej wypadnięcie.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy.

Data produkcji 2014-2018

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

21.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-06-20**Kraj **Polska**

10.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-09**

Kraj **Polska**

2021

25.11.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
88 921 km

Kraj **Polska**

06.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
79 366 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-08-06**

Kraj **Polska**

04.05.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
64 348 km

Kraj **Polska**

10.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-09**

Kraj **Polska**

2020

10.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-09**

Kraj **Polska**

2019

10.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3000 - 3500 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**Strefa uszkodzenia
- Tył**2018****13.08.2018****Pojazd zarejestrowany****Homologowany fabrycznie**Termin badania technicznego **2021-08-12**Kraj **Polska****13.08.2018****Pierwsza rejestracja pojazdu**

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Otwier.dachu panor.kabrio.otw.elek.

Klamka zewnątrz. w kolorze nadwozia

Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego

Szyba-przed.boczn.szyb.akust.lamin.

Przedn.szyba odbijaj.prom.podczerw.

Zam.cent./rozr./drz.tyl.nad.bez kl.

Z global.otw./zam. drzwi/okna dach.

Z układem wspomag.przy parkow.tylem

Popielniczka w konsol.ze zdej.pokr.

Alarm perym.z czuj.obecn.we wnętrzu

Interfejs komun. człowiek-maszyna 5

Minikonsol.dach.ze schow.na okulary

Czujniki odległ. sterow. prędkością

Bez sworznia holowniczego przyczepą

Z zamont. na stałe tyln.bocz.okien.

Z elek. 10-kier. reg. siedz. pasaż.

Elektr.regul.siedz.kierow.z pamięcią

Siedz.w 2 rzęd.60/40 (3 os.)-skład.

Przyp.o zap.pas-kier/pas/2rz/Eu T&S

Bez schowka pod siedzeniem pasażera

Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości

Krat.wł.pow.-dol.obram. dopas. kol.	Ekran dotyk. TFT wyświetl.wielofun.	Z ręcznym mech.pochył.siedz.tylnego
Dolna list.bocz.nadw-monochr-czarny	Dwuton.elekt.sygn.dźwięk.-Poziom 2	Zagł. z tyłu z reg.w 2 kier.-wer.II
Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu	Z podw.spryskiw./wycier.szyby tyln.	Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.	Z 17" wentyl. przed. i litymi tyln.	Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz.
Oddzielacz wody z paliwa-nie pdgrz.	Ze światł. do czytania w 2. rzędzie	Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy	Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Bez pakietu do stylizacji zewnątrz.	Z elektr.poch.oparcia fot. kierowcy	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
Pas k&prz.pas.1&2 rz/p.och.kol.kier	Ze wsporn. przedn. tablicy rejestr.	Bez elektr.użytk.dla pas.tyl.siedz.
Bez systemu interfejsu tel. komórki.	Bez tyl.boczn. poduszki powietrznej	Siedz.z podp.-2-kier.reg.fot.kier.
Z el. odchylaniem siedzenia pasaż.	Z zapogr. ograniczeniem predkosci	Urządź. z czujnik. w przed. zderzaku
Z oznacz. Clean Fuel Fleet Vehicle	Elektr. blokowana kolumna kierown.	Bez napin. pasa bezp. tyln. siedz.
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Z elektr.sterow. podp.lędźw.pasaż.	Seatbelt Lock Retraction-Emergency
Z podgrz. i schładz. siedz. pasaż.	Napinacze pasów bezp. kier./pasaż.	Z możliw. stosow. oleju napędowego
Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Czujn.ciśn.pow. w oponach 433 MHz	Z elektrycznym hamulcem postojowym
Kieszka na oparciu siedzenia pasaż	Bez pilota do otwier. drzwi garażu	Bez systemu kontroli martwego pola
Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.	Reflektory skręcające na zakrętach	Z oświetleniem schowka podrecznego
Bez Lampki W Przedziale Ładunkowym	Aktywna przesłona kraty wlotu pow.	Z Tylnymi Lampami Przeciwmgiełnymi
Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)	Z autom. reg. poz. świec. reflekt.	Elektrochr. lusterko/czujnik wilg.
Przed.nakł.progów-podświetl.z logo	Krata wł.pow.-Gór.poprz.obr.chrom.	Podw.el/og/kier/l.oś.pr/skł/l.drzw
Bez ogrz. szyby prz./poł. sp. wyc.	ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk.	Tylny zderzak w kolorze kontrast.
Bez pakietu zwiększającego wygodę	Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Znaczek na drzwi tyłu nadw. Chrom	Ze skórę galka dzwigni zm. biegów	Tech.wyb.bieg.(SST)z przeł.dzwig.
Bez ukł.Ładu zapobiegania kolizjom	Konsola - z zamykanym pojemnikiem	Z kołem kierownicy wykoncz. skóra
Z podgrz. i schładz. siedz. kier.	4 Load Compartment Tie Down Loops	Konw. zes. wsk. hybr. z wysł. TFT
Ogrzew.siedz.tyln.- zmienna temp.	Z panelem poszycia drzwi wersja 4	Z błyszcz. przedłuż. rur. wydech.
Bez pakietu dla gorącego klimatu	Przedn.maty podł.-dywanik Deluxe	Bez schowka pod fotelem kierowcy
Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezp.	Z opóźniaczem wyl. oświetl.wewn.	Rozpoznanie znaków ogr.prędkości
Z pojed. spoilerem tyln.blotnika	Kamera wsteczna-Zamont. na stałe	Z dziel. skł. siedz. tyln. 60:40
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia	Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu	Bez zdalnego sterowania rozrusz.
Zgodność z normami emisji - Euro	Bez tacki/stolika-siedz.przedn.	Z kieszenią na oparciu kierowcy

Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	With Level 1 Quarter Trim Panel	Wlew paliwa bez korka z zamkiem
Wymogi 49 stanów/bez Kalifornii	Z elektr.otwier.drzw.tylu nadw.	Inteligentny asystent prędkości
Z lampką do czytania w zagłówku	Z reflektor. z autom.sw.drogow.	Z Błyszczącą Listwą Ramy Drzwi
Ze wspomag. awaryjnym hamulców	Koło alum. lakier. 8 X 19 Prem	Pakiet izolacji akust.-wers. 5
Uchwyty na napoje (2) - rząd 1	Koło zapasowe stalowe mini 17"	Tłumienie zakłóceń radiowych 2
Z przedn.ukł.pomocy przy park.	Adp Spd Cnt-Coll Mit & FWD Sns	Elektr.zwalniana blokada drzwi
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.	Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy	Bez 3-go rzędu tylnych siedzeń
Tyln.maty podł.-dywanik Deluxe	Standardowa konstrukcja pedału	Bez tylnego siedzenia przesuw.
Paliwo o liczbie oktanowej 95	Rozrusznik - układ stop/start	Z przednim hakiem holowniczym
Lakier nadwozia - jednobarwny	Z tylnymi hakami holowniczymi	Filtr przeciwpyłkowy/węglowy
Pasy bezp.tyl.siedz.-2. rząd	Bez zdaln. sterow otw. drzwi	Bez układu mycia reflektorów
Z predkosciomierzem KMH/MPH	E9SC-5560-NA R/R Coil (Nud)	Z Zawieszeniem Standardowym
E9SC 5560 NA L/R COIL (NUD)	Bez zestawu mat podłogowych	Sportowe siedzenie przednie
Pakiet zdob. wyk. wnętrza L	Z częstotliwością radia GCC	Z chrom.ramka sw.przeciwmg.
Opona zapas.T155/70R17 110M	Bez pakiet dla zimn.klimatu	Ze standardową tabl.rozdz.
Ze zmodyf. wyk. słupka "B"	Z Ogrzewaną Szybą Przednią	2 gniazda zasilania z tyłu
Z Dodatkowym Światłem Stop	Bez zestawu do napraw opon	Z środk. zagłówkiem z tyłu
Bez kamery-wideo z przodu	Z ryglów. pokrywa schowka	Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Wersja na ryn. Europejski	Nieblokujące nakrętki kół	Bez znaczka aplikacji VP
Z Immobilizerem Integral	Z tyln. drążkiem stabil.	Z podgrzewaną kierownicą
Światła tylne - wersja 2	Kurtyna powietrzna prawa	Bez pakietów oświetlenia
Front Bumper - Mic Black	Z antena szerokopasmowa	Bez przednich chlapaczy
Bez pakietu elektroniki	Z Ogrzewaną Szybą Tylną	Świata dzienne poziom 2
Wersja dla pojazdu Ford	Podwójna rura wydechowa	Z Systemem Nawigacyjnym
Zimny rozruch - 29 st.C	Kurtyna powietrzna lewa	Częstotliwość - 433 MHZ
Z Prętem Stabilizatora	Bez pakietu użytkowego	Reflektory - poziom 5
Z wył. pod. pow. pas.	Bez sprzęgu przyczepy	Polish Owner Handbook
Bez tylnych chlapaczy	Bez relingu dachowego	"A" Pillar Cloth Trim
Oakville Plant Build	Bez maty w bagażniku	Z oświetl.ot. -Wewn.
Z nakładką bagażnika	Tylne drzwi pasażera	With Compass Display

Equipment Package 16	Z mocowaniem Isofix	Less Safety Package
Automatic Gearshift	Ice Feature Pack 59	7000 RPM Tachometer
Bez czujn.fil.pow.	Przetwornica 220 V	Z komput. pokład.
Mocowania gaśnicy	Zestaw CADS Gen3	Bez kołpaków kół
235/55 R19 V SST	Antena AM/FM/DAB	Z dod. nagrzewn.
Bez pakietu Aero	Export Fuel Fill	GWP poniżej 150
Z 12 głośnikami	Zamoc.pedały	Szyba ciemna
Bez znaczk	Less Fleet	Piktogram
Sync III		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


2FMTK4K31JBB65718

Ford Edge



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.