

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-22 14:28:17 UTC +0100

Wersja językowa: PL

07e0889b-f3810bac-7e6132c4-0ce666eb-94fefb65



Ford Focus

WF0SXXGCDS9M01337

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

13

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2009

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

13

LAT(A)

6

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2009-04-29

1 8 9 3 0 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 22

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa




Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 12


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

Wyposażenie

 Liczba wpisów 93

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 6

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2009**Data produkcji**
2009**Norma emisji spalin**
ETAP IV OGRANICZANIA EMISJI**Kod skrzyni biegów**
MTX75**Napęd**
FWD**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
FOCUS**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kolor lakieru**
NIEBIESKI BLAZER**Silnik**
1.6L DURATORQ TDCI**Moc silnika**
66KW (90HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Średnie spalanie [l/100km]**
6.25**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 20**Typ silnika**
DV6**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
5-BIEGOWA RĘCZNA**Wykończenie wnętrza**
ECRIN / SREBRNY/EBONY

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0


 Czeszy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano


 Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

 Nie odnotowano

 Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

 Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

11.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-07-10

Kraj **Polska****17.06.2022**Odnotowano cenę / wartość
20 900 PLN brutto**17.06.2022**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
99 000 km**09.06.2022**Odnotowano cenę / wartość
10 900 PLN brutto**09.06.2022**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
242 103 km**17.05.2022**

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
244 284 kmWynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-05-17**
Kraj **Polska****16.05.2022**Odnotowano cenę / wartość
9 599 PLN brutto**16.05.2022**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
244 267 km

2021

20.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-19**Kraj **Polska****22.05.2021**

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
243 294 kmWynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-05-22**
Kraj **Polska**

2020

20.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-19**Kraj **Polska**

22.05.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2021-05-22**Kraj **Polska**Stan drogomierza
227 966 km

07.03.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**Stan drogomierza
225 107 km

2019

20.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-19**Kraj **Polska**

12.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**Strefa uszkodzenia
- Przód
- Tył
- Lewy tył

17.05.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2020-05-17**Kraj **Polska**Stan drogomierza
216 500 km

2018

27.04.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
205 121 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2019-04-27

Kraj **Polska**

2017

28.04.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
190 471 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2018-04-28

Kraj **Polska**

2016

26.04.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
176 352 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2017-04-26

Kraj **Polska**

2015

27.04.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
160 579 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2016-04-27

Kraj **Polska**

2014

22.04.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2015-04-22

Kraj **Polska**

2013

02.2013

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 750 - 1000 PLN

Kraj **Polska**

2010

07.2010

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 1500 - 2000 PLN

Kraj **Polska**

07.2010

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 500 - 750 PLN

Kraj **Polska**

2009

29.04.2009

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Kraj **Polska**

29.04.2009

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
11.07.2022 03:07:44	Raport autoDNA	89.250.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE

Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.

B. podpory ledzw siedzenia kierowcy

Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych

B. podpory ledzw siedzenia pasazera

Bez połączenia interfejsu Bluetooth

z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.

Bez pakietu do stylizacji zewnątrz.

Bez siatki działowej przest. багаж.

Kolor wyk.wnętrza-Medium Dark Flint

Bez paska akcentu linii boczn.nadw.	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy	Ok. przednie zamykane 1 dotknięciem
Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera	Bez osł.termicznej szyby przedniej	Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Ze standardową przyciemnianą szybą	Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Z aluminiowymi ramkami reflektorów	Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
Bez globalnego/automat. zamykania	Bez schowka pasażera o reg. temp.	Bez ukł. kontr.ciśn.pow.w oponach
Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Bez pakietu zwiększającego wygodę	Z małym stalowym kołem zapasowym
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka	Bez Układu Sterowania Prędkością	Bez tyln.czujnika odl.przy park.
Bez modułów uruchamianych głosem	Bez osłony progu przednich drzwi	Bez regulacji ustaw. reflektorów
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis	Zestaw bezpiecznych zamków nr 1	Less Mass Customization Package
Standardowe siedzenie przednie	Ze wspomag. awaryjnym hamulców	Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez reg. temp. siedz. pasażera	Ze Światłami Do Jazdy Diennej	Kluczyk skład.ze zdalnym ster.
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej	Z Poduszką Powietrzną Pasażera	Z poduszka powietrzna kierowcy
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas	Bez sztyw.mocow.punkt. Isofix	Bez przednich mat podlogowych
Ze zdalnym otwieraniem drzwi	Bez układu mycia reflektorów	Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.
Bez osłon przeciwstonecznych	Bez schowka pod podłogą nr 2	Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Z reflektorami halogenowymi	Z Zawieszeniem Standardowym	Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Bez popielniczki w konsoli	Bez zestawu do napraw opon	Z środk. zagłówkiem z tyłu
Bez Systemu Nawigacyjnego	Bez zestawu do stylizacji	Nieblokujące nakrętki kół
Bez reling.do mocow.ład.	Światła tylne - wersja 1	Bez dod. odtwarzacza CD
Bez kurtyny powietrznej	Z wykładziną przedziału	Bez pakietu wyp. specj.
Z tylnymi ham. tarczow.	Z czest.pracy przeryw	Felga stalowa 6J x 15
Bez sprzęgu przyczepy	Bez gniazda zasilania	Poziom marketingowy 1
Kolor wnętrza - Ebony	Bez relingu dachowego	Bez osłon ochronnych
Bez swiateł progowyc	Z Centralnym Zamkiem	Z pełnymi kołpakami
Opony 195/65VR x 15	Bez wyposażenia RSO	Ze stałymi pedałami
Bez Szyberdachu	Z 6 głośnikami	Bez Autoalarmu
Z mała konsola	Z IVD/TCS/ABS	Bez Spojlera
Bez kamery	Alaptłpus	(-) SVP

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

16.05.2022

Liczba zdjęć 6



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


WF0SXXGCDS9M01337

Ford Focus



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.