



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-23 11:36:12 UTC +0200

Wersja językowa: PL

7ee4a17a-f9b4aa19-60359e62-7fa45629-999038f9



Renault Mégane III
VF1BZ1V0643624770

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

12

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2010

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

12

LAT(A)

2

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2010-07-22

1 7 8 5 4 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 9

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 69

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 21

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent

RENAULT

Pojemność silnika [cm3]

1400

Wersja

DY 14 130 5S

Moc silnika

96KW (130÷131HP)

Średnie spalanie [l/100km]

8.15

Kod wyposażenia opcjonalnego

SAN913

Kod poziomu wyposażenia

EA3

Model

MÉGANE III

Kraj producenta

FRANCJA

Data produkcji

2010

Kod skrzyni biegów

TL4032

Numer seryjny skrzyni biegów

S021141

Typ licznika

KILOMETRES

Kod wykończenia wnętrza

HARM01

Typ paliwa

BENZYNA

Kod koloru lakieru

TEB66

Kod silnika

H4J700

Skrzynia biegów

6-SPEED MECHANICAL

Numer seryjny pojazdu

E263893

Kod tapicerki

VELOUR

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano

 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

14.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-13**

Kraj **Polska**

25.07.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
163 000 km

25.07.2022

Odnotowano cenę / wartość

29 500 PLN brutto

13.05.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
159 704 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-05-13**Kraj **Polska**

2021

14.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-13**Kraj **Polska**

15.05.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
151 119 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-05-15**Kraj **Polska**

2020

14.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-13**Kraj **Polska**

14.05.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
136 205 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2021-05-14**Kraj **Polska**

24.03.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
136 200 km

24.03.2020

Odnotowano cenę / wartość

29 000 PLN brutto

2019

20.08.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-08-19

Kraj Polska

06.08.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
128 000 km

06.08.2019

Odnotowano cenę / wartość

27 800 PLN brutto

30.05.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
26 325 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-05-30

Kraj Polska

2018

09.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
119 939 km

09.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 10000 - 15000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Tył
- Prawy tył

04.06.2018

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Holandia**
Homologowany fabrycznie
 Kraj **Polska**

30.05.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**
 Termin badania technicznego **2019-05-30**
 Kraj **Polska**

Stan drogomierza
116 444 km

2010

22.07.2010

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
30.07.2022 11:07:45	Raport autoDNA Raport autoDNA NL: Weryfikacja przebiegu NAP	89.233.XXX.XXX	Prague, Czechia
04.05.2020 07:05:52	Raport autoDNA Raport autoDNA NL: Weryfikacja przebiegu NAP	155.133.XXX.XXX	Dawidy Bankowe, Poland

WYPOSAŻENIE

Storage compartment in luggage compartment (SRANCF-Without luggage compartment storage)

Hot countries climate restriction (Without hot countries climate restriction)

Light special vehicle order (SANCML - Without light special vehicle order)

Wiper start-up type (ALEVA - Automatic wiper and automatic headlighting)

Interior console storage compartment (CSRAFX-Fixed storage console)

Luggage retaining device (SFIRBA - Without luggage retaining net)

Daytime running lights (SRUNLI - Without daytime running lights)

Reinforced suspension shock absorber (SUSNOR-Normal suspension)

Rear headrest (ATARPH - Fully height adjustable rear headrest)

Special protection (SKTGRV-Without anti-gravel protection kit)

Parking brake type (SSFRPA-Without automatic parking brake)

Type of transmission/Number of gears (6-speed mechanical)

Rain ford and river kit (Without rain ford and river kit)

Rear electric window type (LVARIP-Anti-pinch one-touch)

Ventilation flap (Without rear seat footwell air vent)

Headlight adjustment on the instrument panel (RGSITM)

Anti-theft devices (SDPCLV-Without anti-theft device)

Footwell light (With front and rear footwell light)


Sport front seats (SSAVSP-Without sport front seat)	Number of seats on third row (0P3RAN - Zero seats)	Passenger compartment thermal requirement (THABT4)
Tinted glass (VATLAR-Side and rear heat insulated)	Roof rack / roof bars (SBARTO-Without roof bars)	Air conditioning type. (Normal air conditioning)
Steering wheel material (Leather steering wheel)	Fuel pre-filter (Without external pump filter)	Various functions (PRESE2-Safety feature 2)
Engine environment complement (SANFLT-No)	Wheel rim type (17" aluminium wheel rims)	Door opening remote control type (SOP02C)
Seat heating (SGACHA - Front heated seat)	Discharge bulb (Without discharge bulbs)	Passenger compartment lighting (SANSPO)
Chassis length (STDRD-Standard chassis)	Subsidiary brand construction (SERIE)	Type of climate (Temperate climate)
Proximity radar (RDPRAR-Rear radar)	Cruise control (RV-Cruise control)	Electronic stability program (Yes)
Electromagnetic door locking (Yes)	Fog lamps (PROJAB-Front fog light)	Motive energy equipment (SSADPC)
Type of roof (Panoramic sunroof)	Additional designation (RENAULT)	Tyre pressure detection (SDPRPN)
Paint code (see PR 101) (TEB66)	Single badge equipment (MONG01)	Type of fuel or energy (Petrol)
Additional Sport Pack (SSCPKS)	Chassis type (Sport chassis 1)	Emergency spare wheel (RSNORM)
Tyre brand (Standard fitting)	External accessories (ACEXT2)	Internal designation (SSAPEL)
Version conversion (SAN613)	Instrument panels (TBOR01)	Wheel disc protection (No)
Emissions standard (E05S)	Smoking accessories (Yes)	Documentary phase (PHAS1)
Type of radio (RAD01)	Headlight washer (No)	Particle filter (Yes)
Wind deflector (Yes)	Vehicle type (BZ1V)	Driveability (4x2)
Engine level (AV)	Type (Standard)	Dust kit (No)

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

24.03.2020

Liczba zdjęć 14





06.08.2019

Liczba zdjęć 7



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

VF1BZ1V0643624770
Renault Mégane III



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.