



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-20 14:44:21 UTC +0100

Wersja językowa: PL

fadc72f8-2db76195-c511e95f-400271e6-c593d790



Ford Mustang
1FA6P8CF1K5128845

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

5

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2018

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

4

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2019-01-04

7 1 3 9 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 5

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

Wyposażenie

 Liczba wpisów 188

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
BENZYNA**Rok modelowy**
2018**Wersja**
GT**Norma emisji spalin**
EMISJA EURO 6.2**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Poprawność VIN**
Prawidłowy**Model**
MUSTANG**Pojemność silnika [cm3]**
5000**Kolor lakieru**
CZERWONY RUBY TC**Data produkcji**
2018**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
10-BIEG. PRZEKŁ. AUTOMAT.**Wykończenie wnętrza**
NATURAL GRAIN/EBONY**Rodzaj nadwozia**
SPORT / COUPE**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Kolor wnętrza**
WNĘTRZE EBONY**Silnik**
MOD 5.0L-4V DOHC SEFI NA**Kod skrzyni biegów**
10R80**Napęd**
RWD**Średnie spalanie [l/100km]**
13.25

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 Włochy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Czechy Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

↑

2023

16.01.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2024-01-15

Kraj **Polska**

2022**13.12.2022**

Odnotowano cenę / wartość
169 000 PLN brutto

13.12.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
46 000 km

21.07.2022

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji rycki, lubelskie

Kraj Polska

18.07.2022

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
44 619 km

Pojazd uczestniczący w wypadku lub naruszający wymogi ochrony środowiska

Wynik Pozytywny

Kraj Polska

18.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
44 619 km

Wynik Pozytywny

Termin badania technicznego 2023-07-18

Kraj Polska

01.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota > 50000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

Kraj Polska

04.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-01-03

Kraj Polska

2021

04.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-03**

Kraj **Polska**

2020

09.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
44 412 km

09.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota > **50000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE WNĘTRZA



USZKODZENIE NADWOZIA



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona

Grupa części

- Układ bezpieczeństwa biernego
- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby
- Układ chłodzenia i klimatyzacji
- Tapicerka
- Osprzęt silnika

Kraj **Polska**

04.01.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-01-03**

Kraj **Polska**

2019

09.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **30000 - 50000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona

27.08.2019

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Sprawdzenie pojazdu po uczestniczeniu w wypadku

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
9 172 km

06.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **30000 - 50000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ kierowniczy

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

04.01.2019

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2022-01-03**

Kraj **Polska**

04.01.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
18.12.2020 10:12:33	Raport autoDNA	109.95.XXX.XXX	Tychy, Poland

WYPOSAŻENIE

Przednie nakładki progów-Podświetl.	Ze standard.pasami bezp.siedz.tyln.	Z zamont. na stałe tyln.bocz.okien.
Bez ukt.zmiennej charakter.zawiesz.	Ze standardowym ukl. chlodz.silnika	Popielniczka w konsol.ze zdej.pokr.
Pł.górn.kons.-skóra/przeszyw.wstaw.	Minikonsol.dach.ze schow.na okulary	Zes.nakr. bl. z wyst.-koło Thatcham
S/Belt Locking Retraction - 3 Point	Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy	Bez wspornika tablicy rejestr.- Tył
Ze skórzanym uchwytem ham. recznego	Bez paska akcentu linii boczn.nadw.	Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Z ukt.zam.cent./rozruch.bez klucz.	Z gałk.zm.bieg.skórz./dobran.kolor.	Z elektr.6-kier.regul. siedz.pasaż.
Krat.wł.pow.-dol.obram. dopas. kol.	Bez aktyw. przesł. kraty wlotu pow.	Z wlotem powiet.w pokr.komory siln.
Z dziel.i skład.siedz.w drug.rzędz.	Z dużym pojedyncz. spoilerem tylnym	Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego
Mechanizm róż. mostu o ogr. pośliz.	Wlot filtra zapachów w pasie podok.	Bez pakietu do stylizacji zewnątrz.
Prawa tyl. spręż.śrub. JR3C 5560 HA	Lewa tyl. spręż. śrub. JR3C-5560-HA	Prawa/przed.spręż.śrub.FR3C 5310 J*
Lewa/przed.spręż.śrub. FR3C 5310 J*	Less Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovrd)	Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Przetworn.gniazda zasil.(230V/150W)	Bez systemu interfejsu tel. komórk.	Zam. na stałe antena radiowa-czarna
Z układem wspomag.przy parkow.tylem	Elektr. czuj. deszczu wew. lusterka	Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości
Alarm perym.z czuj.obecn.we wnętrzu	Wlew zbiorn. paliwa - wszyst. dysze	Z elektrycznym ukt. wspomag.kierow.
Zestaw wskaźników z peł.ekr.TFT/LCD	Interfejs komun. człowiek-maszyna 3	Dwuton.elektr.sygn.dźwięk.-wersja 3
Układ ostrzeg. o przekroczen. linii	Z podgrz. i schładz. siedz. pasaż.	Napinacze pasów bezp. kier./pasaż.
Blokada moc. fotelika dziec. typ 1	Bez pilota do otwier. drzwi garażu	ICE-cyfrowy system nadawania audio
Przedni zderzak z tworzywa - sport	Z czujn. ciśn. powietrza w oponach	Nierglyowany wlew paliwa bez korka
Bez systemu kontroli martwego pola	Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Ze wzmocnion. przednimi błotnikami
Podw.zewn. el. lusterka -el.skład.	Z ukt.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)	Bez wytrawienia na szybcie lusterka
Z pakietem izolacji akust. wers. 1	Z pakietem do uż.na stand.nawierz.	Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
Z panelem poszycia drzwi wersja 3	19X9 prz/19X9,5 tył alum Prm lak.	Z wykończeniem wnętrza wersji 'A'

Bez wyposaż. do odbioru radiowego	With Rollover Curtain And Sensors	Pedały z wykończeniem metalicznym
Z zestawem do wykończenia wnętrza	Z kołem kierownicy wykoncz. skóra	Bez wskaźników zestawu wskaźników
Z podgrz. i schładz. siedz. kier.	Syst. nagłośn.sys.audio ozn.marką	Bez ukł. kontr.ciśn.pow.w oponach
Ze zdalnym syst. alarmowym - PATS	Przedn.maty podł.-dywanik Deluxe	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Kamera wsteczna-Zamont. na stałe	Z poziomow. reflektorów z przodu	Z opóźniaczem wyl. oświetl.wewn.
With Independant Rear Suspension	Wkładka tabl.rozdz.-metalicz. II	Bez zdalnego sterowania rozrusz.
Bez wyświetlacza ostrzegawczego	Z konwencjonalnym tylnym siedz.	Zakład montażowy Flatrock - USA
Odpalana pokrywa komory silnika	Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	Brzęczyk z własnym akumulatorem
Tylny zderzak-Sport-kolor nadw.	Z kieszenią na oparciu kierowcy	Ze Światłami Do Jazdy Diennej
Z 6-pol.aut.regul.fotela kier.	Less Outbound Modification Cnt	Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Ze wspomag. awaryjnym hamulców	Z pakietem zwiększ.osiągów SVT	Adp Spd Cnt-Coll Mit & FWD Sns
Ozd.piasty - Koń i poprzeczka	Bez chłodnic zespół napędowy	With Lunar Contrast Stitching
Uchw.tabl.rej.dużyprostokątny	With Load Floor Carpet - Thin	Frt-255/40 Rr-275/40R19 Y-Sum
Z Wyposażeniem Bezpieczeństwa	Lakier nadwozia - jednobarwny	Z przednim hakiem holowniczym
Bez wyświetlacza przeziernego	Układ zapobiegania kolizjom	Bez lakieru nadwozia Tu-Tone
Elekt.rygl.drzwi-podw. rygl.	Less Acct Stripe-BdySd Color	System alarmowyperymetryczny
Z predkosciomierzem KMH/MPH	Z kratką z siatki drucianej	Układ zabezpieczeń Thatcham
Bez elementów stylizujących	Sportowe siedzenie przednie	Z częstotliwością radia GCC
Z wysokosprawnymi hamulcami	Układ ABS na wszystkie koła	Blt/D&P Frt/1&2 Row/D/P Kne
With Ventilated Disc Brakes	Z Podoświetlanym Lusterkiem	Z Czarną Listwą Ramy Drzwi
Konsola środkowa-wersja 2	Z prz.św.p/mgielnymi nr 2	Typ wyposażenia - grupa 5
Wersja na ryn. Europejski	Z laminowana przedn.szyba	Z winylow.wykoncz.konsoli
Nieblokujące nakrętki kół	Z Immobilizerem Integral	Bez pakietu wygłusz. ICE
Z reflektorami poziomym 4	Kurtyna powietrzna prawa	Bez pakietów specjalnych
Z podgrzewaną kierownicą	Bez pakietu wyp. specj.	Światła tylne wersja 3
Z Systemem Nawigacyjnym	Z antena szerokopasmowa	Dla strefy umiarkowanej
Podwójna rura wydechowa	Cup Holders (2) - Row 1	Częstotliwość - 433 MHZ
Wersja dla pojazdu Ford	Generic Country Group 5	Z Ogrzewaną Szybą Tylną
Kurtyna powietrzna lewa	Autom. światła drogowe	With Map Reading Light
Premium Marketing Trim	Akumulator standardowy	Ham.post.uruch.ręcznie

Na Paliwo Bezołowiowe	Less Smart Sense Pack	Polish Owner Handbook
Zestaw - naprawa opon	Z przekł.man.zautom.	Ze stalym zagłówkiem
Bez pokrowca pojazd	Bez rolety bagażnika	Bez zestawu narzędzi
Z oświetl.ot. -Wewn.	Less Battery Cables	Bez filtra na ramie
Bez koła zapasowego	Z mocowaniem Isofix	Bez koła zapasowego
Z czujn.filtru pow.	Bez mocowan gasnicy	7000 RPM Tachometer
Z komput. pokład.	Zestaw CADS Gen3	Modul/antena GPS
Znaczek Designer	Export Fuel Fill	GWP poniżej 150
Emisja EURO 6.2	Wersja zestaw 5	Bez Szyberdachu
Zamoc.pedały	4640 LB. GVW	Less Fleet
Piktogram	Sync III	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


1FA6P8CF1K5128845

Ford Mustang



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.