

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-09 08:11:51 UTC +0100

Wersja językowa: PL

Of4af4a4-d499acee-9958dbbe-ad7f1e2b-eb93f6e5



Ford Mondeo
WFOFXXWPCFJT76591

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

5

LAT(A)

-

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2018

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

4

LAT(A)

6

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2018-06-15

7 1 3 9 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 9

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 230

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 32

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2018**Data produkcji**
2018**Moc silnika**
110KW (150HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
MONDEO**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
BLAZER BLUE**Silnik**
2.0L DURATORQ**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG. PRZEKŁ. RĘCZN.**Wykończenie wnętrza**
PRADA / EBONY**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 20**Norma emisji spalin**
EMISJA WG NORMY EURO 6**Kod skrzyni biegów**
MMT6**Napęd**
FWD**Średnie spalanie [l/100km]**
7.15

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

27.07.2022

Odnotowano cenę / wartość

74 800 PLN brutto

27.07.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
130 500 km

04.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-03-03

Kraj Polska

2021

12.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
123 229 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-06-15

Kraj Polska

10.05.2021

Odnotowano cenę / wartość

69 800 PLN brutto

10.05.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
123 000 km

26.04.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji pruszkowski, mazowieckie

Kraj Polska

08.04.2021

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
121 626 kmSprawdzenie pojazdu po uzasadnionym przypuszczeniu zagrożenia
bezpieczeństwaWynik **Pozytywny**

Kraj Polska

04.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-03-03

Kraj Polska

23.02.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
119 943 km

25.01.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
60 000 km

01.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **30000 - 50000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE WNĘTRZA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ bezpieczeństwa biernego
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby
- Układ chłodzenia i klimatyzacji
- Tapicerka
- Osprzęt silnika
- Układ kierowniczy

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

2020

11.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1250 - 1500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód

11.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
113 452 km

08.07.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
97 023 km

Kraj **Polska**

15.06.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-06-14

Kraj **Polska**

15.06.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-03-03

Kraj **Polska**

05.03.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
82 790 km

Kraj **Polska**

2019

15.06.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-06-14

Kraj **Polska**

2018

15.06.2018

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2021-06-14

Kraj **Polska**

15.06.2018

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
04.07.2022 02:07:20	Raport autoDNA	185.198.XXX.XXX	Gmina Widawa, Poland
18.03.2022 01:03:31	Raport autoDNA	213.192.XXX.XXX	Gdansk, Poland
28.12.2021 05:12:44	Raport autoDNA	89.64.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE

Bez Elem.. Sterowania Radiem Z Siedzenia Tylnego	Bez ochrony antykorozyjnej podwozia	Siedz.w 2 rzęd.60/40 (3 os.)-skład.
Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl	Z ukł.zam.cent./rozruch.bez klucz.	Z global.otw./zam. drzwi/okna dach.
Interfejs komun. człowiek-maszyna 5	Klamka zewnątrz. w kolorze nadwozia	z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Tyl.srod.podłokiet.z podst.na kubek	Bez urząd.z czujn.w przed.zderzaku	Z układem wspomag.przy parkow.tylem
Podw.el.ogrz/kier/aut.skł/l.oś.prog	Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu	Krata wł.pow.-doln.obr.czarn.blysz.
Bez siatki działowej przest. багаж.	Bez systemu interfejsu tel. komórk.	Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Zderzak przedni lakier w kolor nadw	Standard.przedn.szyba-szkło zielone	Z plastik. polak. pokryw. piast kół
Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.	Oddzielacz wody z paliwa-nie pdgrz.	Bez przekl.autom.z mech.wlacz.bieg.
Poj.poprz.tłum/podw. rura wydechowa	Ekran dotyk. TFT wyświetl.wielofun.	Bez zapogr. ograniczenia predkosci
Z małym 16" stalowym kołem zapasow.	Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia	Bez ostrz.akust. o przekr.prędkości
Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy	Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Ze standard.pasami bezp.siedz.tyln.	Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.	Ze wsporn. przedn. tablicy rejestr.
Minikonsol.dach.ze schow.na okulary	Bez czujników odległ. sterow. pręd.	Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Z automatycznym wł./wył.reflektorów	Bez znaczków na drzwi tyłu nadwozia	Bez pakietu do stylizacji zewnątrz.
Ze świateł. do czytania w 2. rzędzie	Less Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovrd)	Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.
Czujn.ciśn.pow. w oponach 433 MHZ	Bez pilota do otwier. drzwi garażu	Tempomat i regulow.ogranicz.predk.
Z elektroniczna kontr.statecznosci	Bez lakieru zamawianego specjalnie	Bez systemu kontroli martwego pola
Nakł. płata progu - kolor nadwozia	Bez elektronicz.ogranicz.prędkości	Aktywna przestona kraty wlotu pow.
Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Z oświetleniem schowka podrecznego	Z pakietem izolacji akust. wers. 1
Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.	Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Less Pass Seat Back Control Switch
Odchyl.opar.siedz.kierow.-dzwignia	Klasa obciąż. przedniej sprężyny-Q	Z elektrycznym hamulcem postojowym

Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.	Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Z przednimi dywanikami podłogowymi
Krata wł.pow.-Gór.poprz/obr.chrom.	Kolor wykon.wnetrza-Charcoal Black	Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal
Z oznacz. Clean Fuel Fleet Vehicle	Z autom. reg. poz. świec. reflekt.	Z możliw. stosow. oleju napedowego
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.	Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A	Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
Z ręcznie regul./przesuw. kolumną	Z grupą lampek oświetlen. wnętrza	Z dodatkowym oświetleniem wnętrza
Z Trzypunktowymi Pasami Bezpiecz.	Z kołem kierownicy wykoncz. skóra	Ze standard. biezn. opony - przód
Bez ukł.adu zapobiegania kolizjom	Konw. zes. wsk. hybr. z wys. TFT	Bez pakietu zwiększającego wygodę
Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.	Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę	Wykończ.wnętrzaPVC/sztuczna skóra
ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk.	Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Odchyl.opar.siedz.pasaz.-dzwignia	Reflektory LED adaptacyjne dynam.	Bez specjalnych pokrowców siedzen
Z opóźniaczem wyl. oświetl.wewn.	Opona koła zapasowego-T125/80R16	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Z ręcznie otwier.drzw.tyłu nadw.	Z nielakier. zaciskami hamulcow.	Rozpoznanie znaków ogr.prędkości
Z kiesze na oparciu przedn siedz	Bez lampki sygnalizac.ham.reczn.	Z tylnymi dywanikami podłogowymi
Bez przedłużenia rury wydechowej	Bez Tyłnej Lampy Przeciwmgielnej	Bez zdalnego sterowania rozrusz.
Kamera wsteczna-Zamont. na stałe	Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu	Bez nagrzewnicy bloku cylindrów
Bez ogrzewanych tylnych siedzeń	Z symbolem ostrzeżenia o awarii	Z pokrywą przestrzeni bagażowej
Z lampką do czytania w zagłówku	Wlew paliwa bez korka z zamkiem	Koło alumin. 17" X 7.5 - styl 3
Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.	With Standard Tyre Tread - Rear	With Trailer Sway Control (TSC)
Z panelem poszycia drzwi poz. 2	Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.	Klasa obciąż.tyłnej sprężyny-J
Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.	Z listwami ramy drzwi Titanium	Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Elektr.zwalniana blokada drzwi	Ze Światłami Do Jazdy Diennej	Less Outbound Modification Cnt
Ze wspomag. awaryjnym hamulców	Uchwyty na napoje (2) - rząd 1	Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Lampka przedziału ładunk.-LED	Z elektrochrom.lust.wstecznym	Akumulator H6 70AH 760CCA AGM
Bagażnik dachowy - Chromowany	Grupa 1 częstotliwość radiowa	Lakier nadwozia - jednobarwny
Less Assembly Plant Fuel Fill	Bez układu ostrzeż. akustycz.	Z tylnymi hakami holowniczymi
Z przednim hakiem holowniczym	Rozrusznik - układ stop/start	Filtr przeciwpyłkowy/węglowy
Bez zdaln. sterow otw. drzwi	Bez układu mycia reflektorów	With Wrapped "B" Pillar Trim
Bez SVO z wyjątkiem pakietów	Bez siedzeń wielokonturowych	Właściciel marki-Ford Europe
Z chrom.ramka sw.przeciwmg.	Z 2-kierunkowa reg.zagłówka	Z predkosciomierzem KMH/MPH
Sportowe siedzenie przednie	Układ ABS na wszystkie koła	Funk.pomocy w sytuacj.awar.



Z Zawieszeniem Standardowym	Bez podgrzewanej kierownicy	Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Rear Bumper Load Protector	Bez popielniczki w konsoli	Alarm kategorii Thatcham 1
Z Dodatkowym Światłem Stop	Bez zestawu do napraw opon	Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Konsola środkowa-wersja 2	Bez wewnętrznej przegrody	Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Nieblokujące nakrętki kół	Z ryglów. pokrywa schowka	Bez znaczka aplikacji VP
Z uchw. na torby na narty	Z Immobilizерem Integral	Bez zaczepu holowniczego
Kurtyna powietrzna prawa	Wyprodukowany w Walencji	Opony każdego producenta
Światła tylne wersja 3	Z Systemem Nawigacyjnym	Wersja dla pojazdu Ford
Bez pakietu wyp. specj.	Bez Zwalniacza Zdalnego	Luggage Compartment mat
Bez przednich chlapaczy	Bez mat podłogowych-FIA	Zimny rozruch - 29 st.C
Bez folii okna bocznego	Kurtyna powietrzna lewa	Less Rear Window Blinds
Częstotliwość - 433 MHZ	Z podsufitka tekstylna	Autom. światła drogowe
Bez uszcz. doln. nadw.	Bez zestawu do siedzeń	Bez aplik./naklej. SVO
Emisja wg normy Euro 6	Bez sprzęgu przyczepty	Bez gniazda zasilania
Poziom marketingowy 1	"C" Pillar Cloth Trim	Z wył. pod. pow. pas.
"A" Pillar Cloth Trim	With Dome/Cargo Light	Bez tylnych chlapaczy
Nakł.pr.prz. - połysk	Bez wyciszania radia	Bez pokrowca pojazdu
Reczna zmiana biegów	(-) Version Packages	Bez przebudowy dachu
Bez mocowania gasnicy	Bez podpory ładunku	Ice Feature Pack 82
Z mocowaniem Isofix	7000 RPM Tachometer	Bez wyposażenia RSO
Bez czujn.fil.pow.	Signature Lighting	Bez osłon pedałów
Z komput. pokład.	GWP poniżej 150	Bez zapalniczki
Wyjście elektr.	Z 12 głośnikami	Bez Szyberdachu
Szyba ciemna	Zamoc.pedały	Bez Spojlера
Bez znaczka	Sync III	(-) SVP
Bez SIP	My Key	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

27.07.2022

Liczba zdjęć 27







10.05.2021

Liczba zdjęć 5



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WF0FXXWPCFJT76591

Ford Mondeo

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.