



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-25 12:09:07 UTC +0100

Wersja językowa: PL

e5348e2f-a9521949-09e76c2b-681a5ba4-a4ba24bf



Ford C-Max
WFOJXXWPBJCC76205

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

11
LAT(A) -
MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2012

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

10
LAT(A) 7
MIES.

Data pierwszej rejestracji 2012-05-31

1 6 0 5 6 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe

✓ Nie odnotowano

Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania

i Liczba wpisów 6


Historia cenowa

i Liczba wpisów 2


Odczyty drogomierza

✓ Liczba wpisów 6


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 264

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 15


Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2012**Data produkcji**
2012**Norma emisji spalin**
EMISJA ETAPU V**Kod skrzyni biegów**
B6**Napęd**
FWD**Model**
C-MAX**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kolor lakieru**
NIEBIESKI BLAZER**Silnik**
1.6L DURATORQ CR TC**Moc silnika**
85KW (115HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Średnie spalanie [l/100km]**
6.60**Rodzaj nadwozia**
MINIWAN**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 45**Typ silnika**
DV6**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG.PRZEKL.MECHAN.**Wykończenie wnętrza**
DAPHNE/MONDUSMAX /
SREBRNY (A-C)

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0


 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Litwa**


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano


 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

 Nie odnotowano


 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

 Nie odnotowano


 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

 Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

 Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

10.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-09**

Kraj **Polska**

10.08.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
179 276 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-08-10**
Kraj **Polska**

2021

10.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-09**
Kraj **Polska**

09.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
168 636 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-08-09**
Kraj **Polska**

2020

10.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-09**
Kraj **Polska**

08.08.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
158 303 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-08-08**
Kraj **Polska**

2019

10.08.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-08-09**
Kraj **Polska**

08.08.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
148 982 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-08-08**

Kraj **Polska**

2018

10.08.2018

Pojazd zarejestrowany
Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**
Homologowany fabrycznie
Przystosowany do ciągnięcia przyczepy
Kraj **Polska**

08.08.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne | Stan drogomierza
141 468 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2019-08-08**
Kraj **Polska**

27.02.2018

Odnotowano cenę / wartość
3 750 EUR brutto

27.02.2018

Odnotowano cenę / wartość
3 750 EUR brutto

27.02.2018

Zgłoszono uszkodzenie

27.02.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza | Stan drogomierza
141 300 km

2012

31.05.2012

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej	Przed. zderzak lak. w kolorze nadw.	Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.
Bez tyl.boczn. poduszki powietrznej	Bez siatki działowej przest. багаж.	Klamka zewnątrz. w kolorze nadwozia
Osfon.p/słon.kierow.winył z luster.	Z bezwładn. przednim pasem bezpiecz	Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy	Bez systemu interfejsu tel. komórk.	Z elem. sterow. radia na kierownicy
Bez układu ostrzeg. o przekr. linii	Kolor wykończenia wnętrza- Fairland	Bez Sterow. Radiem Na Kolumn. Kier.
Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach	Z pętlą ciągną przedziału ładunkow.	Bez urząd.z czujn.w przed.zderzaku
Kr.wł.pow.-Dol.krat.-ciem.kol.włas.	Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń	Bez połączenia interfejsu Bluetooth
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.	Drugi Rząd - 3 Pojedyncze Siedzenia	B. podpory ledzw siedzenia pasażera
Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.	Bez specjaln. pokrowc.przedn.siedzeń
Kr.wł.pow.-Gór.belki ciem.kol.włas.	Z odchyl.opar.siedz.kierow.-Pokret.	Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu
Bez podłokietnik. siedzen pasażerów	Ze zinteg.wycier./sprysk.szyby tyl	Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
Z układem wspomag.przy parkow.tylem	Bez ukł. opon ?jazda bez powietrza?	Osl.przeciwsl.pasaz.winył.z luster.
Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza	Bez zapogr. ograniczenia predkosci	Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem
Bez urządzenia do mocowania ładunku	Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy	Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.	Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym	Z oświetleniem schowka podrecznego
Ze schowkiem w zestawie wskaźników	Less Thermoplastic Kneebolster Sys	Bez pasków mocow.trójkata ostrzeg.
Bez systemu kontroli martwego pola	Wykl.podl.przest.ladun.-Profilow.2	Bez bocznej pomocy przy parkowaniu
Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Z mechanicznym hamulcem postojowym	Z sygnałem niezap. pasa kier./pas.
Bez funk. oceny czujności kierowcy	Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw	Z alumín. wewnątrz. klamkami drzwi
Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu	Z możliw. stosow. oleju napedowego	Nieroglowany wlew paliwa bez korka
Blokada moc. fotelika dziec. typ 1	Bez Podłokietn. Środk. Fotelu Prz.	Dwuliniowy wyświetlacz wielofunc.
Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.	Klasa obciąż. przedniej sprężyny-L	Bez pakietu konwersji limuz./sedan

Bez uchwytu dźwigni hamulca ręczn.	Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.	Bez osł. termicznej szyby przedniej
Bez możł. skład. siedz. przedn. pas.	Z tabl. rozd. z centrum komunik.	Bez pakietu zwiększającego wygodę
Bez ukł. ułatw. ruszan. na wzn. (HLA)	Z 2-kierunkowa reg. zagłówka tyln.	ICE-audio sred. wers. (1C) z łączn.
Bez ukł. zapewn. rozrywki rodzinie	Ze skór. galka dźwigni zm. biegów	Ze standard. bieżn. opony - przód
Kolo alum. 7 X 16" ET 50MM styl 2	Bez schowka pasażera o reg. temp.	Bez zestawu do zamontowania radia
Z ręcznie regul./przesuw. kolumną	Bez ukł. kontr. ciśn. pow. w oponach	Bez ukł. układu zapobiegania kolizjom
Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	Kurtyna powietrzna - prawa strona	Bez specjalnych pokrowców siedzen
Bez regulacji ustaw. reflektorów	Pakiet wyposażenia systemu ICE 1	Z 2. skł. klucz. zapł. ze zdaln. otw.
Bez osłony progu przednich drzwi	Z poziomow. reflektorów z przodu	Tylny zderzak-lakier. w kol. nadw.
Z ręcznie otwier. drzwi. tyłu nadw.	Bez głośnika niskotonowego radia	Z automatycznym zamykaniem okien
Z mech. reg. moc. przedn. pasa. bezp.	Bez zdalnego sterowania rozrusz.	Bez przedniego uchwytu dachowego
Bez modułów uruchamianych głosem	Z Lampką W Przedziale Ładunkowym	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Bez Układu Sterowania Prędkością	Bez kieszeni na oparciu pasażera	Capless Fuel Filler Without Lock
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka	Bez układu podwójnego ryglowania	Bez nagrzewnicy bloku cylindrów
With Standard Tyre Tread - Rear	Market Road Condition - General	Bez tacki/stolika-siedz. przedn.
Less Trailer Sway Control (TSC)	Przedn. maty podł.-logo Champion	Bez kieszeni na opar. fot. kier
Bez pakietu wyposaż. dla policji	Z pokrywą przestrzeni bagażowej	Bez podłokietn. fotela kierowcy
Schow. dach. na okul. p/słoneczne	Z poduszka powietrzna kierowcy	Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Kolor wykoncz. wnętrza-Syracus	Bez przedłuż. przedn. zderzaka	Bez reflektorów automatycznych
Szyby prz. otw. elekt. 1 przyc.	Klasa obciąż. tylnej sprężyny-L	Bez tylnych lampek do czytania
4-ramienna kierownica skórzana	Z Błyszczącą Listwą Ramy Drzwi	Standardowa konstrukcja pedału
Z przedn. ukł. pomocy przy park.	Bez składanych tylnych siedzeń	Bez 3-go rzędu tylnych siedzen
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy	Kluczyk skład. ze zdalnym ster.	Rozrusznik - układ stop/start
Lakier nadwozia - jednobarwny	Z reczn. 2-kier. reg. siedz. pas	Dwutonowy dzwonek elektryczny
Bez regener. ukł. hamulcowego	Z oporn. nast. w zest. wskażn.	Less Exterior Body Mouldings
Z zarów. przedn. i tyln. lampki	Bez osłon przeciwsłonecznych	Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Bez systemu otwierania drzwi	Bez układu mycia reflektorów	Bez dod. poprzecz. bagaż. dach.
Bez Światel Do Jady Diennej	Bez dodatkowej jednostki USB	Sportowe siedzenie przednie
Z Zawieszeniem Standardowym	Z jasną ramką sw. przeciwmg.	Z reflektorami halogenowymi
Koło zapasowe mini stalowe	Bez funk. pomocy w syt. awar.	Bez Osłony Zderzaka Tylnego

Bez lusterka zewn. pasażera	Z konwencjonalną podsufitką	Bez tylnych mat podlogowych
Z 2-kierunkowa reg.zaglówka	Z Dodatkowym Światłem Stop	Bez schowka pod siedzeniem
Bez przyp.o zap.pasa bezp.	Bez popielniczki w konsoli	Z środk. zagłówkiem z tyłu
Bez tylnej konsoli podłóg.	Bez zestawu do napraw opon	Podstawowa platforma komp.
Z Ogrzewaną Szybą Przednią	Less Emergency Call Button	Z wyświetlaczem kontrolnym
Pojedyncza rura wydechowa	Bez wewnętrznej przegrody	Bez zestawu do stylizacji
Z Nagrzewnicą Recyrkulac.	Nieblokujące nakrętki kół	Znaczek na klapie Econetic
Bez Systemu Nawigacyjnego	Less Aux Interior Lights	Bez znacznka aplikacji VP
Bez lusterka zewn. kier.	Less Engine Block Heater	Światła tylne - wersja 1
Less Door Auto Relocking	Bez zewn. nakładki progu	Wyprodukowany w Walencji
With Under Floor Stowage	Bez Zestawu Do Telefonu	Bez dod. odtwarzacza CD
Bez pakietów akcesoriów	Bez układu klimatyzacji	Bez przednich chlapaczy
Bez pakietu wyp. specj.	Less 3rd Row Floor Mats	Bez zestawu do holowani
Kurtyna powietrzna lewa	Z tylnymi ham. tarczow.	Dla strefy umiarkowanej
Zimny rozruch - 29 st.C	Z Ogrzewaną Szybą Tylną	Bez wył. pod. pow. pas.
Akumulator standardowy	Bez taśm moc. apteczki	Bez przenośnej lodówki
Less Restraint Devices	Bez płyty nawigacyjnej	Bez osłon zamków drzwi
Bez aplik./naklej. SVO	Znaczek Ford Corporate	Z wyścieł. tabl. roz.
Bez relingu dachowego	Bez zaluzji chłodnicy	Less Program Controls
Bez lampki w zagłówku	Bez tylnych chlapaczy	Bez gniazda zasilania
Z częst.pracy przeryw	Bez mod.bramki mediów	Bez sprzęgu przyczepy
Bez wyciszania radia	Bez przebudowy dachu	Z mini-konsolą górną
Bez świateł progowyc	Tylne drzwi pasażera	Bez systemu Homelink
Z Ogrzewanym Fotelem	Z Ogrzewanym Fotelem	Bez rolety bagażnika
Less Compass Display	Bez danych nawigacji	Z Autoalarmem (Pats)
Z Centralnym Zamkiem	Bez tyln.kanał.spr.	Bez wyposażenia RSO
Z prędkościom. km/h	Bez filtra na ramie	Z mocowaniem Isofix
Ze stałymi pedałami	Less Passenger Seat	Bez czujn.fil.pow.
(-) Taxi Prep Pack	Z komput. pokład.	Less Front Grille
Less Park Heating	Z Podłokietnikiem	Bez kołpaków kół

Z dod. nagrzewn.

Bez Anteny Radia

Bez gniazdka A/V

Z Filtr Pyłkowy

Bez Szyberdachu

Wyjście elektr.

Z mala konsola

Z 6 glosnikami

Bez Autoalarmu

Z IVD/TCS/ABS

Bez Spojlera

Szyba ciemna

Bez pakietu

Bez znaczk

(-)ARI/RDS

Bez kamery

Sport SVP

Bez SIP

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

27.02.2018

Liczba zdjęć 15





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

WFOJXXWPBJCC76205

Ford C-Max

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.