



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-12-14 12:27:49 UTC +0100

Wersja językowa: PL

9e91e4cb-1c977fa0-4eaf529e-83adc9d0-8ae6ea5c



Dacia Dokker
UU10SDCJ558231582

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

5

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2017

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

5

LAT(A)

5

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2017-06-27

9 1 2 9 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 33

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 16

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 9

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 5

Wyposażenie

 Liczba wpisów 233


Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 78

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent DACIA	Model DOKKER	Rodzaj nadwozia MPV
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 1461	Kraj producenta RUMUNIA
Kod koloru lakieru OV369	Kolor lakieru BLANC GLACIER	Próbka koloru lakieru 
Kod koloru wnętrza HARM01	Data produkcji 2017	Kod silnika K9K626
Norma emisji spalin EURO 6	Typ silnika DIRECT INJECTION	Moc silnika 66KW (90HP)
Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Kod skrzyni biegów JR5341	Typ skrzyni biegów MANUALNA
Skrzynia biegów 5-SPEED MECHANICAL	Napęd FWD	Kod modelu KEAJ
Kod poziomu wyposażenia E2	Wykończenie wnętrza VELOUR	Kod wyposażenia opcjonalnego SAN913,ENPH01
Typ licznika KMH	Rynek przeznaczenia POLSKA	Segment AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA
Liczba siedzeń 5	Numer seryjny skrzyni biegów A225380	Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 8	Liczba biegów 5	Numer seryjny pojazdu 58231582

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

29.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-27**Kraj **Polska**

29.09.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-10-28**

Kraj **Polska**

30.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-09-28**

Kraj **Polska**

01.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-07-30**

Kraj **Polska**

27.06.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-06-27**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
124 054 km

01.06.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-30**

Kraj **Polska**

02.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-31**

Kraj **Polska**

02.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-01**

Kraj **Polska**

03.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-01**

Kraj **Polska**

01.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-02**

Kraj **Polska**

2021**03.12.2021****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2022-01-01**Kraj **Polska****26.11.2021****Odnotowano cenę / wartość****55 900 PLN brutto****26.11.2021****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
123 353 km**03.11.2021****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2021-12-02**Kraj **Polska****15.10.2021****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
90 km**15.10.2021****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
123 334 km**23.08.2021****Odnotowano cenę / wartość****42 900 PLN brutto****23.08.2021****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
123 353 km**27.06.2021****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2022-06-26**Kraj **Polska****04.2021****Odnotowano szkodę na pojeździe**

04.2021

Kwota **1250 - 1500 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Prawy tył

30.03.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona

03.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-06-27**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
112 145 km

03.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **500 - 750 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE PODWOZIA**

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
113 611 km

2020

27.06.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-26**Kraj **Polska**

08.06.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-07**Kraj **Polska**

27.04.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
83 120 kmKraj **Polska**

04.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Prawa strona

Kraj **Polska**

04.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
83 244 km

2019

11.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE MECHANICZNE



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód

2017**27.06.2017**

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2020-06-26**Kraj **Polska****27.06.2017**

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
19.11.2022 12:11:57	Raport autoDNA	83.16.XXX.XXX	Gmina Świecie, Poland
15.10.2021 01:10:53	Raport autoDNA	89.233.XXX.XXX	Prague, Czechia

WYPOSAŻENIE

FRONT ELECTRIC WINDOW TYPE: LVAVIP-DRIVER - ANTI-PINCH ONE-TOUCH / PASSENGER - ANTI-PINCH ONE-TOUCH

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: ESPHA - ELECTRIC STABILITY PROGRAM WITH HILL START ASSISTANCE

LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER: SANCML - WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER

COMMERCIAL VEHICLE REAR DOOR TYPE: 2PAV18-180 DEGREE HINGED GLAZED DOORS

POWER-ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY: GEP01-WITH PUMP ASSEMBLY TYPE 1

TYPE OF DRIVER SEAT ADJUSTMENT: COREHA-HEIGHT ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT

OVERSPEED AUDIBLE WARNING: SASURV-WITHOUT AUDIBLE WARNING OF OVERSPEED

ENGINE THERMOPLUNGER: CTHAB1-PASSENGER COMPARTMENT FUSIBLE LINK NO 1

REAR HEADREST: 3ATRPH - THREE FULLY HEIGHT ADJUSTABLE REAR HEADRESTS

UNDERBODY PROTECTIONS: SKTGRV-WITHOUT ANTI-GRAVEL PROTECTION KIT	LUGGAGE RETAINING DEVICE: SFIRBA - WITHOUT LUGGAGE RETAINING NET	DAYTIME RUNNING LIGHTS: SRUNLI - WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS
REINFORCED SUSPENSION SHOCK ABSORBER: SUSRHS-RAISED SUSPENSION	BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER	SEAT BELT REMINDER WARNING: WITH SEAT BELT REMINDER WARNING
FRONT PASSENGER SEAT TYPE: PARABA-FOLDING PASSENGER SEAT	FRONT CHILD SEAT PREDISPOSITION: ISOFIX-SEAT WITH ISOFIX	TYPE OF TRANSMISSION/NUMBER OF GEARS: 5-SPEED MECHANICAL
FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT	RAIN FORD AND RIVER KIT: WITHOUT RAIN FORD AND RIVER KIT	SIDE PANELS/QUARTER PANELS: FIXED WINDOW QUARTER PANELS
WITHOUT ADDITIONAL DEFINITION/WITHOUT LIMITED EDITION	SEAT BELTS: HEIGHT ADJUSTABLE SEAT BELT INERTIA REELS	GLOVEBOX CLOSURE PANEL: PRTBAG - WITH GLOVEBOX COVER
ANTI-THEFT DEVICES: SDPCLV-WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE	RIGHT SIDE DOOR: PLDCVO-SLIDING DOOR OPENING WINDOW	STEERING WHEEL CONTROL: WITH STEERING WHEEL CONTROL
LEFT SIDE DOOR: PLGCVO-SLIDING DOOR OPENING WINDOW	ELECTRONIC LAYOUT: AVARC2 - T4VS ELECTRONIC LAYOUT	TYPE OF REFRIGERANT GAS: 1234YF-TYPE OF GAS 1234YF
REAR CENTRE SEAT BELT: 3-POINT CENTRAL SEAT BELT	CRUISE CONTROL: SACVIT-WITHOUT DRIVER ASSISTANCE	AIRBAG DISCONNECTION: AIRBAG CAN BE DISCONNECTED
SLIDING RIGHT-HAND SIDE DOOR WITH OPENING WINDOW	AIR CONDITIONING TYPE.: NORMAL AIR CONDITIONING	SLIDING LEFT-HAND SIDE DOOR WITH OPENING WINDOW
PROXIMITY RADAR: SRDPRO-WITHOUT PROXIMITY RADAR	SECURITY DEVICE: SDPSEC-WITHOUT SECURITY DEVICE	ROOF RACK / ROOF BARS: BARLON-LONGITUDINAL BARS
BODY-COLOURED EXTERNAL REAR DOOR MIRRORS: RETC	EXTENDED EUROPEAN ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 1	DRIVER'S AIRBAG: AIRBA1 - WITH DRIVER'S AIRBAG
HEATED WINDSCREEN: PBCH-WITH HEATED WINDSCREEN	ADDITIONAL HEADLIGHTS: PROJAB-FRONT FOG LIGHT	POWER ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY TYPE 1
SEAT HEATING: SGSCHA - SEAT WITHOUT HEATING	TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE): CEE1	ENGINE ENVIRONMENT COMPLEMENT: FLTDIE-YES
WITHOUT ADDITIONAL FOR VERSION ADAPTATION	DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: SOP02C	ASSISTED BRAKING: EMERGENCY BRAKE ASSIST
DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS	REAR CARPET: TACHCA-RUBBER REAR LOAD MAT	PARTITION TYPE: SANCL-WITHOUT PARTITION
3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT	LUGGAGE COVER: REMOVABLE LUGGAGE COVER	CHASSIS LENGTH: STDRD-STANDARD CHASSIS
REVERSING LIGHTS: FR-REVERSING LIGHTS	ADDITIONAL COMMERCIAL VERSION: SAN713	POWER-ASSISTED STEERING: YES-STANDARD
TYPE OF DOOR MIRRORS: RETROE-ELECTRIC	STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT: YES	SUBSIDIARY BRAND CONSTRUCTION: SERIE
WITHOUT SPEED LIMITER/CRUISE CONTROL	WITHOUT PEDESTRIAN IMPACT PROTECTION	TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY POLAND
SIDE AIRBAG TYPE: FRONT SIDE AIRBAG	WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE
DRIVER'S SEAT WITH HEIGHT ADJUSTER	2 DOOR MIRRORS ELECTRIC ADJUSTMENT	2 HINGED DOORS OPEN AT 180 DEGREES
NAVIGATION ASSISTANCE LEVEL: SSNAV	INTERNAL REAR VIEW MIRROR: RETRJN	FRONT SEAT BELT WITH PRETENSIONER
ECO DRIVE: ECOMOD - WITH ECO MODE	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING: YES	MAKE OF TYRES: NON-STANDARD TIRE
TYRE BRAND: NON-STANDARD FITTING	CENTRE REAR SEAT BELTS 3 PERSONS	LED DAYTIME RUNNING LIGHT: FDIU1
STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE	HEIGHT-ADJUSTABLE STEERING WHEEL	WHEEL RIM TYPE: 15" WHEEL RIMS
ONE-TOUCH ELECTRIC FRONT WINDOW	WITHOUT POWER TAKEOFF ON ENGINE	WITHOUT RAIN FORD AND RIVER KIT
ROOF STORAGE: WITH ROOF STORAGE	WITHOUT INTERIOR IDENTIFICATION	TYRE PRESSURE DETECTION: DPRPN



WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION	WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS	TYPE OF FUEL OR ENERGY: DIESEL
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: YES	WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE	EMERGENCY SPARE WHEEL: RSEC01
SPECIAL WHEEL FEATURES: RNORM	SEAT BELT PRE-TENSIONERS: YES	STEERING WHEEL LOCATION: LEFT
ADDITIONAL DESIGNATION: DACIA	SOP02C - VSC2L 433 HANDS-FREE	GEAR CHANGE INDICATOR: AVGSI
POWER TAKE-OFF ON ENGINE: NO	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	GLACIER WHITE BODYWORK PAINT
INTERNAL DESIGNATION: SSAPEL	NUMBER OF VEHICLE SEATS: 5PL	CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING
FRONT PASSENGER SEAT FOLDING	CANNE THERMIQUE HABITACLE 01	AIR DUCT IN REAR SEATS: YES
WITHOUT GRIT PROTECTION KIT	WITHOUT SMOKING ACCESSORIES	DIRECTION INDICATOR: AVREPL
WITHOUT DUST PROTECTION KIT	FIXED QUARTER PANEL WINDOWS	PRODUCT ENVELOPE H01 EUROPE
POLLEN AND DUST FILTER: YES	COUNTER UNITS IN KILOMETRES	DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1
EURO 6 DEPOLLUTION OBD IUPR	WITH GEAR CHANGE INDICATOR	WHEEL DISC PROTECTION: YES
VERSION CONVERSION: SAN613	BODY REINFORCEMENT: SCHPIT	LUGGAGE COMPARTMENT CARPET
BODY-COLOURED BUMPERS: YES	STOP AND START: STOSTA-YES	AVEC ALERTE OUBLI CEINTURE
VARIOUS FUNCTIONS: PRSTYL	REAR SEAT LIGHTING: ECLAR	WIRING FOR CONVERSION: NO
WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE	WITHOUT EXCESS SPEED HORN	SEAT UPHOLSTERY FABRIC 10
WITHOUT WIRING ADAPTATION	WITHOUT BOOT LOAD LASHING	NO LUGGAGE RETAINING NET
ACCESSORY SOCKET: PRIAC2	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	BODY COLOUR DOOR MIRRORS
COUNTER UNIT: KILOMETRES	EMISSIONS STANDARD: E06R	DOCUMENTARY PHASE: PHAS1
EMERGENCY SPARE WHEEL 01	REMOVABLE LUGGAGE COVER	FAST IDLE SPEED: SRALEN
STANDARD CHASSIS LENGTH	WITHOUT PROXIMITY RADAR	REAR SEAT FUNCTIONALITY
POWER ASSISTED STEERING	SMOKING ACCESSORIES: NO	AIRBAG WITH DEACTIVATOR
WINDOW TINT: VT-TINTED	WITH REAR SCREEN WIPER	ARCHITECTURE ELEC T4VS
5-SPEED MANUAL GEARBOX	APPROVAL REGULATION 04	REAR SCREEN WIPER: YES
REAR SEAT TYPE: FBANAR	EMERGENCY BRAKE ASSIST	BODY-COLOURED BUMPERS
VERSION: YKLAUR AJ EM	WHEEL HUBCAPS: ENJO10	PASSENGER AIRBAG: YES
DOCUMENTATION PHASE 1	SALES EVENT 3: EV2GA1	ESP HILL START ASSIST
APPROVAL TYPE: HRG2N1	BODYWORK PAINT: OV369	SANS RALENTI ACCELERE
RETROVISEUR JOUR/NUIT	WHEEL DISC PROTECTOR	PARTICLE FILTER: YES
SUSPENSION REHAUSSEE	ACCESSORIES SOCKET 2	TYRE PRESSURE SENSOR
WITH PARTICLE FILTER	SEAT WITHOUT HEATING	EVOLUTION 2 RANGE 1

WITH STOP AND START	REAR SEATS AIR DUCT	RADIO TYPES: SRADIO
INTERIOR STYLING 01	FLYWHEEL CONTROL 1	EQUIPMENT LEVEL E2
WITH POLLEN FILTER	TYPE OF GAS 1234YF	TRIP COMPUTER: YES
HEATED SCREEN: YES	REAR SEAT LIGHTING	HEATED REAR SCREEN
DRIVING ASSISTANCE	COMMERCIAL VERSION	WITHOUT PARTITION
FRONT SIDE AIRBAG	DIESEL SEP FILTER	PASSENGER AIR BAG
WITH GLOVEBOX LID	DRIVEABILITY: 4X2	WITHOUT STRIPPING
AIR CONDITIONING	MODERATE CLIMATE	NO SAFETY DEVICE
CARD MODEL RANGE	WITHOUT ROOF BAR	SEAT WITH ISOFIX
CAPACITY: CHANOR	4X2 TRANSMISSION	ENGINE LEVEL: AJ
AJ ENGINE LEVEL	DOC PERIOD 2011	DRIVER'S AIRBAG
LEFT-HAND DRIVE	15 METAL WHEELS	TINTED WINDOWS
TYPE: STANDARD	NORMAL PAYLOAD	FOG HEADLIGHTS
STYLE FEATURE	BACKUP LIGHTS	STRIP: SSDECA
WITH MODE ECO	ROOF STORAGE	ROUE NORMALE
DUST KIT: NO	DACIA BRAND	X67 ESTATE
X67 FAMILY	K9K ENGINE	RADIO 28F
5 PLACES	DIESEL	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

26.11.2021

Liczba zdjęć 28






Stacja
Samochodów
Używanych

historia i przebieg
oferta
i zakupu

zanim pierwszą wizytę!

www.apk.kuzynski.com.pl







15.10.2021

Liczba zdjęć 27











23.08.2021

Liczba zdjęć 23





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


UU10SDCJ558231582

Dacia Dokker



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.