

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-27 14:50:39 UTC +0200

Wersja językowa: PL

0934873c-2063a396-653d0bc2-ed045bd1-a1cb0901



Audi A4 2.7 V6 TDI
WAUZZZ8K38A007972

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

15

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2007

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

14

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2008-01-17

2 0 3 6 5 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 19

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 5

Historia cenowa




Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 11


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 6


Wyposażenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 22


Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
AUDI**Typ paliwa**
DIESEL**Data produkcji**
2007**Liczba zaworów**
24**Stopień sprężania**
16.8:1**Skok tłoka [mm]**
83.10**Liczba siedzeń**
5**Model**
A4 2.7 V6 TDI**Pojemność silnika [cm3]**
2698**Moc silnika**
140KW (190HP)**Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]**
2145**Średnica cylindra [mm]**
83.00**Układ cylindrów**
V - WIDLASTY**Poprawność VIN**
Prawidłowy**Rodzaj nadwozia**
SEDAN**Kraj producenta**
NIEMCY**Liczba cylindrów**
6**Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]**
3845**Masa własna [kg]**
1670**Typ układu rozrządu**
DOHC

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano

 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

18.05.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2023-05-18**

Stan drogomierza
317 274 km

Kraj **Polska**

07.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-01-06**

Kraj **Polska**

2021

07.01.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-06**

Kraj **Polska**

2020

21.10.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
300 055 km

Kraj **Polska**

07.05.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
294 674 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-05-07**

Kraj **Polska**

06.05.2020

Odnotowano cenę / wartość

21 900 PLN brutto

06.05.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
294 000 km

2019

30.12.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-29**

Kraj **Polska**

18.12.2019

Zgłoszono uszkodzenie

Kraj **Polska**

11.2019

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
285 000 km

11.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 30000 - 50000 PLN

Rezultat



USZKODZENIE WNĘTRZA




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ bezpieczeństwa biernego
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby
- Tapicerka

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

2018

28.12.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
284 650 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2019-12-28

Kraj **Polska**

2017

19.12.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
273 103 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2018-12-19

Kraj **Polska**

2016

30.11.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
255 363 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2017-11-30

Kraj **Polska**

10.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód

2015

28.09.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-09-28**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
207 860 km

2013

01.10.2013

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

17.05.2013

Odnotowano cenę / wartość

32 900 PLN brutto

17.05.2013

Zgłoszono uszkodzenie

17.05.2013

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
163 000 km

2012

10.2012

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **20000 - 30000 EUR**

Kraj **Niemcy**

10.2012

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
165 526 km

2011

10.2011

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1250 - 1500 EUR**

Kraj **Niemcy**

2008

17.01.2008

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--


WYPOSAŻENIE

Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

06.05.2020

Liczba zdjęć 17





17.05.2013

Liczba zdjęć 5



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

WAUZZZ8K38A007972
Audi A4 2.7 V6 TDI



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.