



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-09 07:55:01 UTC +0100

Wersja językowa: PL

14f41fc9-8fa26428-9e090744-027cf04b-7d89d439



Ford Kuga

WFORXXGCDRAB02579

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

13

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2010

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

12

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2010-09-27

1 7 8 5 4 5 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 11

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

Wyposażenie

 Liczba wpisów 67

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 24

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2010**Data produkcji**
2010**Typ silnika**
DW10C**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
KUGA**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kolor lakieru**
PANTHER BLACK (METALLIC)**Silnik**
2.0L DURATORQ CR TC**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG. PRZEKŁ. RĘCZN.**Wykończenie wnętrza**
AIRFIELD / ANTHRACITE**Rodzaj nadwozia**
SUV**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 55**Norma emisji spalin**
EMISJA ETAPU V**Kod skrzyni biegów**
MMT6**Napęd**
4WD (PTD)**Średnie spalanie [l/100km]**
7.57

AKCJE SERWISOWE

2017-04-19

Nieprawidłowe uszczelnienie podgrzewanych dysz spryskiwaczy

Problem

Istnieje możliwość, że elementy grzejne podgrzewanych dysz spryskiwaczy mogą nie być odpowiednio uszczelnione.

Efekty usterki

Korozja, a w konsekwencji uszkodzenie obudowy końcówki dyszy i miejscowe uszkodzenia, będące skutkiem przegrzania bądź stopienia nakładki pasa podokiennego, czy też powstanie dymu i zapachu spalenizny.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy.

Data produkcji 2010

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

18.11.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
333 900 km

12.10.2022**Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
332 690 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-10-12**Kraj **Polska****08.09.2022****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
332 200 km**13.08.2022****Odnotowano cenę / wartość****36 900 PLN brutto****13.08.2022****Zgłoszono odczyt drogomierza**Stan drogomierza
332 000 km**01.04.2022****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-03-31**Kraj **Polska****13.01.2022****Wykonano dodatkowe badanie techniczne**Stan drogomierza
326 489 km

Sprawdzenie pojazdu po zmianach konstrukcyjnych lub wymianie elementów

Wynik **Pozytywny**Kraj **Polska****2021****14.10.2021****Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności****Zarejestrowany na osobę fizyczną**Miejsce rejestracji **Wrocław, dolnośląskie**Kraj **Polska****13.10.2021****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
324 171 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-10-13**Kraj **Polska****01.04.2021****Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2022-03-31**

Kraj **Polska**

2020

01.09.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
285 970 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-09-01**

Kraj **Polska**

01.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-03-31**

Kraj **Polska**

02.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona

- Prawy tył

Kraj **Polska**

2019

06.09.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
253 464 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-09-06**

Kraj **Polska**

2018

11.09.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
212 122 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-09-11**

Kraj **Polska**

06.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Kraj **Polska**

2017

12.09.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-09-12**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
182 200 km

2016

13.09.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-09-13**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
147 094 km

2015

21.09.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-09-21**

Kraj **Polska**

2011

10.2011

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **<= 250 PLN**

Kraj **Polska**

2010

10.2010

Odnotowano szkodę na pojeździe

27.09.2010

Kwota **250 - 500 PLN**Kraj **Polska****Pojazd zarejestrowany****Homologowany fabrycznie****Katalizator**Termin badania technicznego **2013-09-26**Kraj **Polska**

27.09.2010

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Z automat.wycieraczką szyby przedn.

Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy

Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog

Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach

Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast.

Bez połączenia interfejsu Bluetooth

z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.

Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera

Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.

Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.

Z autom. reg. poz. świec. reflekt.

Z przednimi dywanikami podłogowymi

Bez osł.termicznej szyby przedniej

Bez regulacji ustaw. reflektorów

Bez modułów uruchamianych głosem

Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis

Bez tyln.czujnika odl.przy park.

Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM

Nakładki progów drzwi przednich

Z 8 głośnikami serii z bog.wyp.

Bez tacki/stolika-siedz.przedn.

Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy

Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.

Z Poduszką Powietrzną Pasażera

Bez reg. temp. siedz. pasażera

Bez reg. temp. siedz. kierowcy

Z poduszka powietrzna kierowcy

Ze wspomag. awaryjnym hamulców

Ze Światłami Do Jazdy Diennej

Bagażnik dachowy - Chromowany

Z elektrochrom.lust.wstecznym

Ze zdalnym otwieraniem drzwi

Ze standardowym podnośnikiem

Koło zapasowe mini stalowe

Sportowe siedzenie przednie

Bez Nagrzewnicy Pomocniczej

Ze Spryskiwaczem Reflektora

Pakiety bez tylnych siedzeń

Bez tylnych mat podłogowych

Bez popielniczki w konsoli	Bez zestawu do napraw opon	Bez przed. pom. przy park.
Z Ogrzewaną Szybą Przednią	Alarm z czujn. drzwi i wn.	Kolor wnętrza -Dark Flint
Ze Sterowaniem Prędkością	Nieblokujące nakrętki kół	Kurtyna powietrzna prawa
Bez dod. odtwarzacza CD	Kurtyna powietrzna lewa	Convenience Group No.10
Bez Zestawu Do Telefonu	Obr.ze stopu 17 X 7,5	Bez sprzęgu przyczepy
Kolor wnętrza - Ebony	Poziom marketingowy 1	Bez przebudowy dachu
Reflektor ksenonowy	Ze stałymi pedałami	235/55R17 7.5JX52.5
Bez kołpaków kół	Z Blokadą Drzwi	Z IVD/TCS/ABS
Znaczek Kuga	Szyba ciemna	Bez kamery
(-) SVP		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

08.09.2022

Liczba zdjęć 8






13.08.2022

Liczba zdjęć 16





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WF0RXXGCDRAB02579

Ford Kuga

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.