

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-13 15:39:46 UTC +0200

Wersja językowa: PL

747b48ec-567b31ce-eb191c38-4b628b6f-cb2dd057



Citroën C3 PICASSO
VF7SH8FSC9T506542

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

13

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2009

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

13

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2009-04-27

1 8 9 3 0 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 18

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 12

Historia cenowa




Nie odnotowano

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 3


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2


Wyposażenie

 Liczba wpisów 109

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne


INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
CITROËNTyp paliwa
BENZYNARok modelowy
2009

Próbka koloru lakieru

Norma emisji spalin
NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)Typ skrzyni biegów
MANUALNAModel
C3 PICASSOPojemność silnika [cm3]
1400Kod koloru lakieru
KARKod silnika
EP3Moc silnika
70KW (95HP)Skrzynia biegów
SKRZYNIA MECHA BE4 NRodzaj nadwozia
VAN / MINIBUSKraj producenta
FRANCJAKolor lakieru
BITTER LEMONSilnik
1.4 I VVT 16VUkład kierowniczy
LEWOSTRONNYŚrednie spalanie [l/100km]
7.42

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano


BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11


Odnotowano 0










 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Etersokt ✓ Nie odnotowano	 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano
 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano	

HISTORIA POJAZDU

↑

2022

27.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2022-08-25**
Kraj **Polska**

28.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu
Polisa ważna do **2022-06-26**
Kraj **Polska**

28.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-27**

Kraj **Polska**

29.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-27**

Kraj **Polska**

28.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-02-26**

Kraj **Polska**

2021

29.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-01-27**

Kraj **Polska**

29.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-28**

Kraj **Polska**

30.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-28**

Kraj **Polska**

30.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-09-30**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
181 225 km

30.09.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-29**

Kraj **Polska**

30.09.2021

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Austria**

Homologowany fabrycznie

Używany, sprowadzony

Kraj **Polska**

2018

02.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
101 000 km

02.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Kwota **3500 - 4000 EUR**

Kraj **Austria**



Strefa uszkodzenia
Lewy przód

2016

12.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
74 000 km

12.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rezultat

 USZKODZENIE NADWOZIA

Kwota 1500 - 2000 EUR

Kraj Austria



Strefa uszkodzenia
Prawy tył

2009

27.04.2009

Pierwsza rejestracja pojazdu

27.04.2009

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

KLAMKA DRZWIOWA CHROMOWANA + MASKOWNICA NEUTRALNA

KLAMKI ZEW BEZBARW + MASK PŁYTKA POLER. OBRAM/CHR

WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.

1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERP.

1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERP.

BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU

ZDERZAK PRZ+TLN STD KOL NADW + MASKOW CHROM

PAS BEZP PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM

4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL

STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ

BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP

GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM

STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ

BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.

RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ

KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD	PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA	CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW	PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC	LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW	ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM	LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE	NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU	TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4	SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	BEZ SKŁADANEGO FOTEŁA PRZED PAS	OPONA 195/55 R16 91T WZMOCNIONA
PODNOŚ SZYBY TYŁ STER EL + BLOK	BEZ PODŁOKIETNIKA SIEDZENIA TYŁ	LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED	LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY	OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA	BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+	BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
PAS BEZP TYŁ 3 ZWIJACZE 3DRZW	BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM	BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU	PRZEDNIA LAMPKA DO CZYTANIA	PRZEDNIA LAMPKA DO CZYTANIA
RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.	BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO	BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
DESKA ROZDZIELCZA STANDARD	KAR - KOLOR ŻÓŁTY LACERTA	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY	BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY	BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE	BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
MECHANIZM RÓŻNICOWY 77	BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU	ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYŁ	FOTEŁ BEZ PODGRZEWANIA	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
ANTENA W DACHU KRÓTKA	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA	SKRZYNIA MECHA BE4 N
BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH	SKRZYNIA MECHA BE4 N	WYGŁUSZ. POKR. SILN.
KOŁO BLADE 16 CALOWE	KLAKSON STANDARDOWY	ALTERNATOR KLASY 8+
C & T POZIOM 2 "2M"	SKRZYNIA MECHA BE4T	KIEROWNICA PO LEWEJ
C & T POZIOM 2 "2M"	FILTR ZBIORN. WEWN.	KLAKSON STANDARDOWY
BEZ STOP AND START	ROZRUSZNIK KLASA 3	BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
AKUMULATOR L2 400	BEZ SZYBY W DACHU	CHŁODZENIE ZWYKŁE
SZYBA LEKKO BARW.	MONO TUNER RADIO	PODZIAŁKA W KM/H
SKRZYNIA MECHA 5	BEZ SYSTEMU ESP	BEZ ZAPALNICZKI
SILNIK TYPU EP	ABS TEVES MK70	WSTRYSK "PRIM"
ŚREDNI ŚREDNI	DOLNY SCHOWEK	1 ZŁĄCZE JACK

ZAW NORMALNE

KOŁO GALETTE

BEZ SCHOWKA

KIER ZAMSZ

CP 17 X 81

WTRYSK EP3

"FR"

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

VF7SH8FSC9T506542
Citroën C3 PICASSO



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.