

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-10 20:08:35 UTC +0200

Wersja językowa: PL

afa3dbd7-0b1c9a20-7846980a-09e385d9-29a75ec4



Opel Combo W0L6VXD1BD9534255

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2013

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

-

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2013-08-29

1 5 1 2 4 3 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 17

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa




Nie odnotowano

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 5


Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3


Wyposażenie

 Liczba wpisów 49

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent

OPEL

Kraj producenta

NIEMCY

Data produkcji

2013

Numer seryjny pojazdu

534255

Rynek przeznaczenia

POLSKA

Kraj wytworzenia

FINLANDIA

Model

COMBO

Rok modelowy

2013

Kod silnika

198A3000

Kod tapicerki

TAIC

Generacja

III

Ogumienie

205/60 R16 92V

Rodzaj nadwozia

VAN

Seria

D

Układ kierowniczy

LEWOSTRONNY

Fabryka

USICAUMPUNKI

Segment

AUTA KOMPAKTOWE /
KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano













Czechy


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja ✓ Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ✓ Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt ✓ Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy) ✓ Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe ✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



02.04.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-04-01**

Kraj **Polska**

15.01.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
291 235 km

11.01.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-01-11**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
290 937 km

2020

02.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-01**

Kraj **Polska**

16.01.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-01-16**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
254 529 km

2019

18.01.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-01-18**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
226 197 km

2017

11.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

Przód
Prawy przód
Lewy przód
Lewa strona

02.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rodzaj uszkodzenia

 **PRZEDNIA SZYBA**

Rezultat

 **USZKODZENIE SZYB**

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Kraj **Polska**

2016

03.09.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-08-29**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
155 681 km

2014

03.2014

Odnotowano szkodę na pojeździe

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
Przód
Prawy przód
Prawa strona

2013

29.08.2013

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2016-08-28**

Kraj **Polska**

29.08.2013

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

SYSTEM HAMULCÓW PWR, PRZEDNIE TARCZE, TYLNE BĘBNY, POKRYTE ŻELAZEM, ANTYZACISKOWE, PRZEDNIE I TYLNE KOŁA

JM4

SYSTEM OGRANICZEŃ FOTEL, NIESKŁADANY, KIEROWCA I PASAŻER, PRZÓD I BOKI

AK5

PROWADZENIE POJAZDU LEWORĘCZNE
PROWADZENIE/ KIEROWNIAC PO LEWEJ

LH1D

DODATKI URZĄDZENIE LOKUJĄCE PRZYRZĄDY/AKCESORIA ELEKTRYCZNE	KC6	LUSTERKA O/S LH & RH, MANUALNA REGULACJA, SKŁADANA RĘCZNIE	DBI	KONTROLA LAMP PRZEDNICH SYSTEM MANUALNY - POZIOMOWANIE	TR6
SYSTEM HVAC KLIMATYZATOR PRZÓD, KONTROLKI MANUALNE	C60	FLOTA ALAN JAY AUTOMOTIVE (D/H/K/U/W-TRK CKGSTUX)	BU7	PANEL DRZWI KOLOR TAPICERKI COLOR BLACK (OPEL)	80Y
OPONY WSZYSTKIE 205/60R16-92V BW R/ST TL HWY	QZB	KOLUMNA STEROWNICZA TYP RUCHOMY TELESKOPOWY	N37	PRZESŁONA PRZESTRZEŃ CARGO/ŁADOWNA CHOWANA	RYJ
OPONY I KOŁA ZAPASOWA, PEŁEN ROZMIAR STAL	QQ5	DRZWI SCHOWKA ZAMYKANY SCHOWEK NA OKULARY	A99	SCHOWEK KONSOLA NAD GŁOWĄ, MODUŁ SCHOWKA	WM
PRĘDKOŚCIOMIERZ ZAINSTALOWANY. KILOMETRY	U18	WYPOSAŻENIE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ	NC0	TAPICERKA WNĘTRZA BLACK (97) BRAZIL	80I
SZYBA ELEKTRYCZNA, PRZEDNIE DRZWI	A32	RADIO AM/FM STEREO, COMPACT DISC	UAK	SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA CANADA	S6F
SYSTEM GŁOŚNIKÓW 11, PREMIUM	UC8	WYSOKOŚĆ DACHU STANDARDOWA	R21	SZYBA ZAMONTOWANE, TYŁ	A10
ŁADOWNOŚĆ ZWIĘKSZONA	RQ6	KIEROWNICA STANDARD	NK5	PROFIL B/S CZARNY	B87
MARKA HANDLOWA OPEL	ZB6	DRZWI TYŁ Z SZYBĄ	J1X	KOŁPAK, KOŁO FULL	QP9
TACHOGRAF SILNIK	TF1	KRAJ POLSKA	CR6	Opis --	T3U
Opis --	WHE	Opis --	WHG	Opis --	5PU
Opis --	RRX	Opis --	PL0	Opis --	NCJ
Opis --	MMJ	Opis --	J43	Opis --	G7K
Opis --	FJI	Opis --	DCY	Opis --	DCX
Opis --	CLA	Opis --	BWY	Opis --	AQY
Opis --	LJ5				

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


W0L6VXD1BD9534255

Opel Combo



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.