



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-04-15 22:29:37 UTC +0200

Wersja językowa: PL

ca6cd027-12924f95-a55f1c36-0f98d737-f9939971



Toyota Auris
SB1MS3JE50E479255

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

5

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2018

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

4

LAT(A)

1

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2019-02-28

9 2 0 0 2 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 28

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Wyposażenie

 Liczba wpisów 139

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
TOYOTA**Typ paliwa**
HYBRYDA**Rok modelowy**
2018**Próbka koloru lakieru**
**Kod silnika**
2ZRFXE**Typ silnika**
INDIRECT INJECTION**Skrzynia biegów**
CVT**Liczba zaworów**
16**Liczba cylindrów**
4**Segment**
AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-
ŚREDNIA**Model**
AURIS**Pojemność silnika [cm3]**
1798**Kod koloru lakieru**
1F7**Seria**
E180**Silnik**
1.8 HYBRID**Moc silnika**
72÷100KW (98÷136HP)**Napęd**
FWD**Kraj wytworzenia**
WIELKA BRYTANIA**Generacja**
II**Poprawność VIN**
Prawidłowy**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
JAPONIA**Kolor lakieru**
CLASSIC SILVER**Data produkcji**
2018**Norma emisji spalin**
EURO 6**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Kod modelu**
ZWE186**Ogumienie**
195/65 R15**Rynek przeznaczenia**
EUROPA

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2023

24.03.2023

Odnotowano cenę / wartość

67 900 PLN brutto

21.02.2023

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2024-02-20**Kraj **Polska**

05.01.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazduStan drogomierza
175 417 kmKraj **Polska****2022**

28.02.2022

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2023-02-27**Kraj **Polska**

24.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczneStan drogomierza
138 543 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2024-02-24**Kraj **Polska**

01.2022

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
138 121 km

01.2022

Odnotowano szkodę na pojeździeKwota **5000 - 7000 PLN**

Rezultat

**USZKODZENIE PODWOZIA****USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**Strefa uszkodzenia
- Prawy przód

09.01.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazduStan drogomierza
134 886 kmKraj **Polska****2021**

09.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
122 490 km

09.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2500 - 3000 PLN

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Tył

28.02.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-02-27

Kraj Polska

2020

28.02.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-02-27

Kraj Polska

01.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
33 257 km

01.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2000 - 2500 PLN

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj Polska



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Prawy przód

2019

28.02.2019

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2022-02-27

Kraj Polska

28.02.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Trunk & deck carpet & mat: Needle punch (single floor)

Front seat vertical adjuster: Manual (d only & 2way)

Door outside handle: Body color w/o p key cylinder

Floor mat from factory: Textile high hybrid (ila)

Child restraint system: Iso-fixtop tether (rr1:2)

Luggage room & deck trim: Side + fr with 2hook

Rear window defogger: With (heavy with timer)

Daytime running light system: With (led type)

Wireless door lock: Smart (smart entry less)

Windshield glass: Green, laminated, acoustic

Destination package (except europe): Without

Cigarette lighter: 12v socket f-r1+rr1+lug1

Steering column: Tilt & telescopic (simple)

Parking brake: Ctr lvr pp + tpe s-plt knob

Tire & disc wheel: 195/65r15 6j al (s-eco)

Emergency brake lights: With (hazard type)

Starting system: Push without smart entry

Outside rear view mirror: Colour pwr heat

Luggage and back door release: Elec lock

Side turn signal lamp: With outer mirror

Air bag manual on-off sw: With (p seat)

Seat belt warning: D+p+rr (lamp+buzzer)

Floor mat: Needle punch (with heel pad)

Rear window wiper: With (int + washer)

Lower back and back door garnish: With

Srs airbag: D+p+side+csa+knee (d only)

Inside rear view mirror: Standard type

Hill assist control (hac): With (hac3)

Glove box: Bin type, with lamp, l/lock

Child protector: With (rear door only)

Cold area package: Sub-cold area spec

Coat hook: Hook type (2 pieces)(rear)

Paint protection wax/film: Wrap guard

Tyre inflation pressure warning: With

Front seat slide: D&p: 260mm (manual)

Light control system: Follow me home

Wheel cap: Ctr-ornament (al painted)

Light remind warning: With (autocut)

Cup holder: With (fr 2pcs - rr 2pcs)

Intermittent wiper: Time adjustment

Illuminated entry system: Room lamp

Washer fluid level warning: Without

Brake cont valve- edb control: With	High mount stop lamp: Led, in room	Power windows: D:one touch up/down
Emv and navigation system: Without	Assist grip: Fr2, rr2:retractable	Tyre press caution label: English
Exhaust emission control: Euro 6c	Traffic sign recognition: Without	Regulation compliancy: Wvta label
Accelerator pedal: Electric type	Front differential: With (3.267)	Rear combination lamp: Bulb type
Steering wheel: 3-spoke urethane	Front wheel brake: 15" disc (b)	Spare tyre: Without (repair kit)
Special utility package: Without	Refrigerant correspondent: With	Back glass: Green with aero fin
Vsc: With (with cut-off switch)	Clean air filter: Pollen filter	Clearance & back sonar: Without
Luggage room separator: Without	Back door outside handle: With	Brand name mark: Toyota emblem
Bumper: Pp painting (with r/f)	Seat material: Fabric a entry	Instrument finish panel: Base
Sun roof & moon roof: Without	Door trim: Fabric (semi trim)	Tool (plant install): Without
Washer fluid: Ethanol (full)	Front headrests: Vertical x2	Seat lumbar support: Without
I/p center cluster: Standard	Fender liner: With (fr + rr)	Destination package: Without
Sun visor: Pvc (d/p: mirror)	Luggage tray: For repair kit	Speedometer: Km/h tft-color
Rough road package: Without	Door inside handle: Plating	Headlamps: Bi pes (halogen)
Rear headrests: Vertical x3	Radiator lower grille: Base	Door scuff plate: Standard
Headlamp levelling: Manual	Eco package: With (europe)	Additional heater: Without
Shift lever boot: Without	Headlamp cleaner: Without	Seat back pocket: Without
Rear seat belt: 3p elr *3	Rear quarter glass: Green	Key plate: Smart-master 2
Front personal lamp: With	Pre-crash system: Without	Package option 5: Without
Package option 4: Without	Package option 3: Without	Package option 2: Without
Package option 1: Without	Door belt moulding: Black	Multi info display: With
Mud guards: Front & rear	Front fog lamps: Without	Steering: Eps brushless
Front side glass: Green	Door window frame: High	Tire brand: Unspecified
A/c: Auto (single mode)	Cruise control: Without	Luggage room lamp: With
Owner's manual: Without	Rear arm rest: Without	Rear side glass: Green
Speed warning: Without	Overhead console: With	Grade package: Without
Mike & mike amp: With	Power door lock: With	Radiator grille: Base
Back monitor: Without	Register: Plating nob	Audio: 4sp cd usb bt
Glove box lamp: With	Room lamp: Dome lamp	Seat heater: Without
Audio jack: Without	Roof rails: Without	Console box: Fabric

Front spoiler: With

Front seat: Sporty

Door pocket: Fr&rr

Ashtray: Without

Abs: With (a) ba

Antenna: Sfin

Jack: Without

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


SB1MS3JE50E479255

Toyota Auris



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.