

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-03-01 14:40:04 UTC +0100

Wersja językowa: PL

df31d5c7-ff75d3a4-e11dd721-2959c034-aec9a8aa



Opel Insignia
W0LGT8GN8E1093226

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

9

LAT(A)

2

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2014

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

8

LAT(A)

11

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2014-03-26

1 3 6 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 31

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 5

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 8

Historia uszkodzeń

! Liczba wpisów 1

Wyposażenie

i Liczba wpisów 131

Archiwalne zdjęcia

i Liczba wpisów 59

Poprawność VIN

✓ Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent OPEL	Model INSIGNIA	Rodzaj nadwozia KOMBI
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 1956	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2014	Seria A	Data produkcji 2014
Kod silnika A20DTR	Silnik 2.0 BITURBO CDTI	Norma emisji spalin EURO 5A
Typ silnika DIRECT INJECTION	Moc silnika 140÷143KW (190÷195HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Kraj wytworzenia NIEMCY	Liczba drzwi 4	Ogumienie 215/55 R17 91V
Numer seryjny pojazdu 093226	Kod tapicerki TALM	Fabryka RÜSSELHEIM
Średnie spalanie [l/100km] 7.77	Średnica cylindra [mm] 83.00	Skok tłoka [mm] 90.40
Rynek przeznaczenia POLSKA	Układ cylindrów R - RZĘDOWY	Doładowanie silnika TURBO
Generacja I	Segment AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA	Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 16	Poprawność VIN Prawidłowy	

AKCJE SERWISOWE

2015-05-19

Ryzyko odpadnięcia klapy bagażnika

Problem

W niektórych samochodach marki Opel Insignia Station Wagon istnieje ryzyko odpadnięcia klapy bagażnika na skutek wycieku gazu z lewego odboju.

Efekty usterki

Zagrożenie dla ludzi znajdujących się w zasięgu klapy bagażnika.

Naprawa

Właściciele samochodów zostaną powiadomieni listownie o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia i wykonania stosownej naprawy. Informacji związanych z kampanią serwisową udziela General Motors Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa; tel.: 660 099 053).

Data produkcji 2009-2015

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnutowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli



Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)



Nie odnotowano

**Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe



Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2023

07.02.2023

Odnotowano cenę / wartość
46 900 PLN brutto

2022

23.03.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
172 706 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-03-23**
Kraj **Polska**

13.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-03-12**
Kraj **Polska**

2021

23.03.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
161 358 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-03-23**
Kraj **Polska**

13.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-03-12**
Kraj **Polska**

2020

24.03.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
146 075 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-03-24**
Kraj **Polska**

13.03.2020

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2021-03-12**Kraj **Polska****2019**

25.03.2019

Wykonano okresowe badanie techniczneWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2020-03-25**Kraj **Polska**Stan drogomierza
119 130 km**2018**

26.02.2018

Odnotowano cenę / wartość**63 900 PLN brutto**

26.02.2018

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
71 000 km

24.01.2018

Odnotowano cenę / wartość**68 500 PLN brutto**

24.01.2018

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
71 350 km

22.01.2018

Zgłoszono odczyt drogomierzaStan drogomierza
71 346 km**2017**

27.03.2017

Wykonano okresowe badanie techniczneWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2019-03-26**Kraj **Polska**Stan drogomierza
59 970 km

2016

04.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 2000 - 2500 PLN

Kraj Polska

2014

26.03.2014

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj Polska

26.03.2014

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
27.02.2018 02:02:18	Raport autoDNA	93.175.XXX.XXX	Wroclaw, Poland

WYPOSAŻENIE

SYSTEM HVAC KLIMATYZATOR PRZÓD, AUTOMATYCZNA KONTROLA TEMPERATURY, DODATKOWA KONTROLA TEMPERATURY	CJ2	DESKA ROZDZIELCZA TEMPERATURA, PRĘDKOŚCIOMIERZ, PALIWO, CENTRUM WIADOMOŚCI	UH5	LUSTERKO I/S PRZÓD VAN LH & RH, ZASŁONA PRZECIWSŁONECZNA, PODŚWIETLENIE	DH6
NAGRZEWNICA SYSTEM OGRZEWANIA/ODMRAŻANIA, WZMOCNIONY - ELEKTRYCZNY	C32	SYSTEM OGRANICZEŃ FOTEL, NIESKŁADANY, KIEROWCA I PASAŻER PRZÓD, TYŁ	AW7	PROWADZENIE POJAZDU LEWORĘCZNE PROWADZENIE/ KIEROWNIAC PO LEWEJ	LHD
ZDOBNICTWO NADWOZIE, PRZEDNIE I TYLNE LAMPY, DYMIONE SOCZEWKI	T95	REGULACJA FOTEL PRZEDNI ELEKTRYCZNY, WIELOSTOPNIOWY, KIEROWCA	AG1	KOLOR PASKÓW AKCENT ACCENT, TWO TONE, SILVER/GUNMETAL (1995)	01A
PRZEJAZD I OBSŁUGA AUTOMATYCZNO-ELEKTRONICZNIE KONTROLOWANE	FX3	OGRANICZENIE PASY BEZPIECZEŃSTWA NAPINACZ PRZÓD, WARIANT. 2	A69	WYPOSAŻENIE NADWOZIA KLAPA TYLNA ELEKTRYCZNIE OBSŁUGIWANA	TB5
KONTROLA LAMP PRZEDNICH SYSTEM AUTOMATYCZNY, POZIOMOWANIE	TR7	SYSTEM WYCIERACZEK SZYBA PRZEDNIA, PULSUJĄCE, NAWILŻENIE	CE1	PAMIĘĆ REGULACJA FOTEŁA, LUSTERKA, ELEKTRYCZNE, KIEROWCA	A45
REGULACJA UKŁAD KIEROWNICZY, RADIO, KONTROLKI REDUKCJI	W1Y	POKRYCIE TYŁ MATY PODŁOGOWE, WKŁAD WYKŁADZINA DELUXE	B54	SYSTEM GŁOŚNIKÓW PREMIUM PERFORMANCE ENHANCED AUDIO	UQA
ZESTAW NARZĘDZI DROGOWE, W RAZIE WYPADKU/AWARYJNE	V33	OGRANICZENIE PASY BEZPIECZEŃSTWA NAPINACZ PRZÓD	A70	UKŁAD KIEROWNICZY ZESPÓŁ NAPĘDOWY ZRÓŻNICOWANY	NV7

PRZEKŁADNIA/BIEGI NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (D7A)	D7A	WSKAŹNIK OSTRZEŻENIE - PASY BEZPIECZEŃSTWA RH	UH1	SPRYSKIWACZ LAMPY PRZEDNIE, WYSOKIE CIŚNIENIE	CE4
PRZELĄCZNIK INFL RST I/P MDL MAN WYTŁUMIENIE	C99	OPONY WSZYSTKIE 215/55R17-91V BW R/ST TL HWY	QCL	KOLUMNA STEROWNICZA TYP RUCHOMY TELESKOPOWY	N37
POJEMNIK ELEKTRYCZNY, POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA	KC8	WSKAZÓWKA CZUJNIKA ASYSTA PRZY PARKOWANIU	UD5	SYSTEM WYCIERACZEK SZYBA TYLNA, OKRESOWE	C25
PAKIET LAMP WNĘTRZE ALUMINIUM UNION CITY	TSQ	PRĘDKOŚCIOMIERZ ZAINSTALOWANY. KILOMETRY	U18	WYDECH SYSTEM FILTRÓW WYDECHU, PARTYCJA	K13
POJEMNIK ELEKTRYCZNY, PRZEDNIA KONSOLA	KD4	REGULACJA INTELIGENTNY WYSOKI PROMIEN	TO5	TOWAR TRANS AUTOMATYCZNE WYPOSAŻENIE	MM1
HAMULEC RĘCZNY OPEROWANY ELKTRYCZNIE	J71	WYPOSAŻENIE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ	NC0	OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA SZYBA, TYŁ	DE8
INSTRUKCJA POJAZDU ECE ORGANIZACJA	V83	PRZELĄCZNIK KIEROWNICA PODGRZEWANA	UVD	PODŁOKIETNIK FOTEL TYLNY, SCHOWEK	DA1
NADWOZIE ZMIENNE REALNE TŁUMIENIE	F45	BAGAŻNIK FLUID-A/TRNS (TRANSYND)	V3E	PAKIET LAMP WNĘTRZE, DOSTOSOWANE	T5P
KIEROWNICA SKÓRZANA, 3 RAMIENNA	N34	PAKIET SPRZEDAŻY NULLARBOR PACK	U4D	FOTEL PRZÓD BKT, DOSTOSOWYWANE	A51
SYSTEM WENTYLACJI POPMA CIEPŁA	C59	CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU 433 MHZ	XL8	KIESZEŃ PRZEDNI FOTEL TYŁ, LH	EA1
KIESZEŃ PRZEDNI FOTEL TYŁ, RH	EA2	ZABEZPIECZENIE TYLNY ZDERZAK	VGG	NADWOZIE SPORTOWE, OBNIŻONE	XJ2
ALTERNATOR/PRĄDNICA 140 AMP	KG9	LUSTERKO I/S R/V LT CZUŁE	DD8	KONSOLA W DACHU WNĘTRZE	DK6
NAGRZEWNICA FOTEL PRZÓD	KA1	NADWOZIE NAPĘD NA 4 KOŁA	F46	LAMPA PRZECIWGIELNE, TYŁ	T79
OBSZAR SPRZEDAŻY EUROPE	MAE	SYSTEM EMISJI EEC 09	NE9	ANTENA ZRÓŻNICOWANA	US3
KAMERA WIDOK - TYŁ	UVC	KRAJ POLSKA	CR6	Opis --	UTT
Opis --	UTU	Opis --	G96	Opis --	UTJ
Opis --	UTR	Opis --	AER	Opis --	ULS
Opis --	UKC	Opis --	UJN	Opis --	AJF
Opis --	AJT	Opis --	UFL	Opis --	UTV
Opis --	A6D	Opis --	AEF	Opis --	UVX
Opis --	UEU	Opis --	4AA	Opis --	3CW
Opis --	VG2	Opis --	VRG	Opis --	VRH
Opis --	VRK	Opis --	VRL	Opis --	VRM
Opis --	VRN	Opis --	VRR	Opis --	2D4
Opis --	WFF	Opis --	UFG	Opis --	APH
Opis --	UE4	Opis --	ERT	Opis --	MDK
Opis --	MDE	Opis --	MCR	Opis --	1AB
Opis --	K5A	Opis --	KI7	Opis --	K3U

Opis --	BTM	Opis --	FBE	Opis --	FHY
Opis --	J61	Opis --	IO6	Opis --	GOP
Opis --	GNE	Opis --	DWH	Opis --	RGV
Opis --	UDD	Opis --	ATS	Opis --	AKL
Opis --	AKO	Opis --	APG	Opis --	TTW
Opis --	GNA	Opis --	ASV	Opis --	AUY
Opis --	RT4	Opis --	AXG	Opis --	AXJ
Opis --	T7E	Opis --	T4F	Opis --	T3U
Opis --	RV9	Opis --	LBV		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

26.02.2018

Liczba zdjęć 10





24.01.2018

Liczba zdjęć 11










22.01.2018

Liczba zdjęć 38









Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


W0LGT8GN8E1093226

Opel Insignia



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.