

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-02-24 16:26:39 UTC +0100

Wersja językowa: PL

bf791e5a-9f82eca2-18dee3b4-f3f6c77b-d2134ec5

**Peugeot 407****VF36D3FZF21054396**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

19

LAT(A)

1

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2004

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

18

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2004-07-15

2 1 9 0 1 3 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 103

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
PEUGEOT**Typ paliwa**
BENZYNA**Rok modelowy**
2004**Próbka koloru lakieru****Norma emisji spalin**
EURO 3**Typ skrzyni biegów**
AUTOMATYCZNA**Liczba drzwi**
4**Model**
407**Pojemność silnika [cm3]**
2200**Kod koloru lakieru**
EGE**Kod koloru wnętrza**
FT**Moc silnika**
125KW (170HP)**Skrzynia biegów**
HP20 (AG)**Średnie spalanie [l/100km]**
9.59**Rodzaj nadwozia**
SEDAN**Kraj producenta**
FRANCJA**Kolor lakieru**
BLEU DE CHINE**Silnik**
2.2 I 16V**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Ogumienie**
215/55 R17 94W**Typ licznika**
KMH

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2023**06.01.2023**

Odnotowano cenę / wartość

11 250 PLN brutto

06.01.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
260 000 km

2022

11.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
260 567 km

11.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota 250 - 500 PLN


Rezultat



USZKODZENIE WNĘTRZA



USZKODZENIE NADWOZIA

Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj Polska

22.10.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-10-21

Kraj Polska

26.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
259 496 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-07-26

Kraj Polska

2021

22.10.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-10-21

Kraj Polska

28.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
254 062 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-07-28

Kraj **Polska**

2020

22.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-10-21**

Kraj **Polska**

29.07.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-07-29**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
246 208 km

2019

22.10.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-10-21**

Kraj **Polska**

02.08.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-08-02**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
241 426 km

2018

02.08.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-08-02**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
233 025 km

2017

15.07.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-07-15**

Stan drogomierza
213 421 km

Kraj **Polska****2016****29.07.2016****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
200 125 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2017-07-29**Kraj **Polska****2014****29.07.2014****Wykonano okresowe badanie techniczne**Stan drogomierza
154 996 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2015-07-29**Kraj **Polska****2004****16.07.2004****Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego****15.07.2004****Pojazd zarejestrowany****Homologowany fabrycznie**Kraj **Polska****15.07.2004****Pierwsza rejestracja pojazdu****DZIENNIK SPRAWDZEŃ**

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN
POJAZDU IFL5 EURO 4 Z ZACHĘTĄ
PODATKOWĄ

PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI
PIERSIOW. PRZ. + KURTY

LISTWA ZDERZAKA BARW. W MASIE +
MASKOW. ST.NIERDZ.

LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE
ELEKTROCHROMATYC

PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER.
SEKWENC. + RYGLOW.

PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I
TYLNA HARTOWANA

LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE
ELEKTR. BEZ ZAPAM.

1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE
ZABUDOW. 150W

KLAMKI ZEWN. + LUST. WSTECZ. ZEWN.
KOL.NADW.

DWUFUNKCYJNY ODBIÓRNIK
POZIOMU+TEMP OLEJU

ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA
REFLEKTORÓW

OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT
POW SILN)

ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA
REFLEKTORÓW

DESKA ROZ STAND + KONS PRZED ALU
SREBRNA

PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL
RÓWNOLEG+PRZÓD

STER ELEKTRYCZNE FOTELEM PRZED
PASAŻERA

STER ELEKTRYCZNE FOTELEM PRZED
KIEROWCY

BEZ ZAWIESZENIA O ZMIEN
CHARAKTERYSTYCE

BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W
OLEJU NAP

ALARM WOLUMETRYCZ+PERYMETRYCZ-
STANDARD

RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI
POWIETRZNEJ

WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB
T>,CD)

WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM
OPADÓW

BEZ INSTALACJI DO MONT
ODTWARZACZA CD

LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I
OŚWIET

BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY
SILNIKA

REGULOWANA MECHANICZNIE
KOLUMNA KIER

WARKOCZ ANDORRE + TKANINA SOFIS
"RR"

OSŁONY BOCZN. BARW. W MASIE +
CHROM

WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W
OPONACH

ZDALNE STEROWANIE
RADIOODTWARZACZEM

Z PODŁOKIETNIKIEM TYLNEGO
SIEDZENIA

OPONA 215/55 R17 94W NIE
WZMOCNIONA

PODW. FOTEŁA KIER. REGULAC. ELEKTR.

DO WYLICZ PODAT UKŁ OCZYSZ SPAL L5

ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN.
WSPOMAG.

BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.

KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA
STAND

DRAŻEK STABILIZATORA TYŁ ŚRED 24

LISTWY OCHRONNE BOCZNE + STOPIEŃ

BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ

PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 174

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE

WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEL

BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+

SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI

SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI

SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"

REGULACJA KSZTAŁTU FOTEŁA PAS

KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE

PAS BEZP TYŁ 3 ZWIJACZE 3DRZW

BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM

WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI

BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY

PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA

ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM

EGE - LAKIER BŁĘKIT CHIŃSKI

WTRYSK POWIETRZA "DMUCHAWA"

BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW

BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA

BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA

BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO

BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.

PODUSZKA POW NÓG KIEROWCY

BEZ OŚWIEL. DLN. KABINY

GAŁKA DŹWIGNI BIEG SKÓRA

CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE

KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE

ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.

BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ

FOTEŁ BEZ PODGRZEWANIA

CZĘSTOTL. RADIOWA AZJA

BEZ HAKA HOLOWNICZEGO

BEZ SYSTEMU NAWIGACJI

KIER SKÓRA 3 RAMIONA

ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA

BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH

FILTR ZBIORN. ZEWN.

SKRZYNIA AUTO 4HP20	KIEROWNICA PO LEWEJ	KOŁO COSMOS 17-CAL.
ALTERNATOR KLASA 12	REGULACJA PRĘDKOŚCI	ŻARÓWKA HALOGENOWA
ŻARÓWKA HALOGENOWA	ROZRUSZNIK KLASA 4	BEZ SZYBY W DACHU
OŚWIETLENIE PROGU	SZYBA LEKKO BARW.	AKUMULATOR L2 400
MECH. RÓŻNIC. 86	SILNIK TYP EW/DW	PODZIAŁKA W KM/H
SKRZYNIA AUTO HP	BEZ ŻALUZ. TLN.	HATCHBACK 4DRZW
SKRZYNIA AUTO 4	BI TUNER RADIO	Z SYSTEMEM ESP
WTRYSK EW12J4	BEZ SPRZĘGŁA	DACH SZTYWNY
CP 20 X 69		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i łamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiejkolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


VF36D3FZF21054396

Peugeot 407



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.