



## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-01-23 20:28:47 UTC +0100

Wersja językowa: PL

9ec70b73-ba3b153d-cd08dc3d-a7373a8f-ec14ed2a



**BMW 650I X**  
**WBA6B4C58DDG67674**

### Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

**11**  
LAT(A)    -  
MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2012

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

**10**  
LAT(A)    -  
MIES.

Data pierwszej rejestracji 2013-01-01

**1 6 0 5 6 7 km**

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

### Bazy Skradzionych Pojazdów

✓ Przeszukane bazy 12/12

### Akcje serwisowe

✓ Nie odnotowano

### Informacje o pojeździe

i Liczba wpisów 33

### Dziennik użytkownika

i Liczba wpisów 9


### Historia cenowa

i Nie odnotowano


### Odczyty drogomierza

✓ Liczba wpisów 9


## Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4


## Wyposażenie

 Liczba wpisów 62

## Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0


## Poprawność VIN

 Prawidłowy

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

<b>Producent</b> BMW	<b>Model</b> 650I X	<b>Rodzaj nadwozia</b> COUPE
<b>Kraj producenta</b> NIEMCY	<b>Rok modelowy</b> 2012	<b>Kod koloru lakieru</b> 416
<b>Kolor lakieru</b> CARBONSCHWARZ METALLIC	<b>Próbka koloru lakieru</b> 	<b>Kod koloru wnętrza</b> NASW
<b>Kolor wnętrza</b> SCHWARZ	<b>Seria</b> F06	<b>Data produkcji</b> 2012
<b>Kod silnika</b> N63T	<b>Silnik</b> 4.40	<b>Moc silnika</b> 330KW (443HP)
<b>Układ kierowniczy</b> LEWOSTRONNY	<b>Kod skrzyni biegów</b> GA8HP-70Z	<b>Typ skrzyni biegów</b> AUTOMATYCZNA
<b>Napęd</b> AWD	<b>Kod modelu</b> 6B43	<b>Numer seryjny pojazdu</b> G67674
<b>Pojemność silnika zaokrąglona [cm3]</b> 4400	<b>Typ napędu</b> XDRIVE	<b>Rynek przeznaczenia</b> KANADA
<b>Generacja</b> III	<b>Segment</b> AUTA SPORTOWE	<b>Kraj wytworzenia</b> NIEMCY
<b>Liczba drzwi</b> 4	<b>Fabryka</b> DINGOLFING	<b>Wykończenie wnętrza</b> EXCL.LEDER NAPPA ERW./SCHWARZ
<b>Pojemność oleju w skrzyni biegów [l]</b> 8.50	<b>Pojemność płynu hamulcowego [l]</b> 1.00	<b>Pojemność płynu chłodzącego [l]</b> 10.90
<b>Poprawność VIN</b> Prawidłowy		

## AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

# BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Holandia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 **Szwecja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 **Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano

 **Kaynine**

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano

 **Baza int.**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

# HISTORIA POJAZDU

2022

10.11.2022

**Ubezpieczenie pojazdu**

Polisa ważna do **2023-11-04**

Kraj **Polska**

19.08.2022

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
65 824 km

Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2023-08-19**  
Kraj **Polska**

## 2021

10.11.2021

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-09**  
Kraj **Polska**

12.08.2021

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-09**  
Kraj **Polska**

07.07.2021

### Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną  
Miejsce rejestracji **polkowicki, dolnośląskie**  
Kraj **Polska**

01.06.2021

### Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
60 866 km

Sprawdzenie pojazdu po uzasadnionym przypuszczeniu zagrożenia bezpieczeństwa  
Wynik **Pozytywny**  
Kraj **Polska**

01.06.2021

### Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
60 866 km

Wynik **Pozytywny**  
Termin badania technicznego **2022-06-01**  
Kraj **Polska**

14.05.2021

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-11**  
Kraj **Polska**

15.04.2021

### Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-14**

14.04.2021

Kraj **Polska**

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**60 836 km**

14.04.2021

Zgłoszono uszkodzenie

Kraj **Polska**

01.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **30000 - 50000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



TYLNA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby
- Tapicerka

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewa strona
- Prawa strona
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

01.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**60 836 km**

**2020**

16.09.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza  
**57 386 km**

Kraj **Polska**

09.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **20000 - 30000 PLN**

Rezultat



**USZKODZENIE WNĘTRZA**



**USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Tapicerka

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

09.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**57 391 km**

17.04.2020

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**49 312 km**

**Sprawdzenie pojazdu po uzasadnionym przypuszczeniu zagrożenia bezpieczeństwa**

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

17.04.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
**49 312 km**

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-04-17**

Kraj **Polska**

15.04.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-04-14**

Kraj **Polska**

08.04.2020

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Francja**

**Homologowany fabrycznie**

Kraj **Polska**



**2019**

09.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota > 50000 PLN

Rezultat

-  USZKODZENIE MECHANICZNE
-  USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układy bezpieczeństwa czynnego
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Układ chłodzenia i klimatyzacji
- Osprzęt silnika

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona

**2013**

01.01.2013

Pierwsza rejestracja pojazdu

## DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

## WYPOSAŻENIE

Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. <small>S430A</small>	Autom. klimatyzacja z regul. 4 strefową <small>S4NBA</small>	Driving experience switch incl. ECO PRO <small>S4U2A</small>
Equipment, brake syst. country-specific <small>S212A</small>	Aktywacja syst. telem. char. dla kraju <small>S6SCA</small>	Wer. z dr. szl. topol.rys.słojów szary <small>S4ASA</small>
Roleta przeciwsłoneczna tylna /boczna <small>S416A</small>	Aplikacja ceramiczna elementów ster. <small>S4U1A</small>	Podł. Bluetooth + wraz z urząd. USB <small>S6NLA</small>
Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera <small>S494A</small>	Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera <small>S488A</small>	Active seat for driver and passenger <small>S455A</small>
Tablica przyrządów, obciągnana skórą <small>S4NDA</small>	Numer podwozia widoczny od zewnątrz <small>S85MA</small>	Dach przesuwno-uchylny, elektryczny <small>S403A</small>
Dekodowanie zmienn. rozkł. świateł <small>S854A</small>	Obr. BMW, st. le. M podw. spr. 373 <small>S2NMA</small>	Headliner in Alcantara anthracite <small>S776A</small>
Odryglowanie awaryjne bagażnika <small>S5D5A</small>	Akustyczne ostrzeżenie o pasach <small>S845A</small>	Electronic Damper Control (EDC) <small>S223A</small>

Zintegrowana pilot uniwersalny	S319A	System nawigacji Professional	S609A	Częstotliwość radiowa 315 MHz	S876A
Selekcja COP ważnych pojazdów	S1CAA	Klimatyzowane fotele przednie	S453A	Roleta przeciwsłoneczna tylna	S415A
System HiFi Professional DSP	S677A	Night Vision z rozpozn. osób	S6UKA	Park Distance Control (PDC)	S508A
Oświetlenie wnętrza dookoła	S4URA	Autom. miękkiego zam. drzwi	S323A	Dywaniki podłogowe Velours	S423A
Asystent świateł drogowych	S5ACA	Wersja językowa, angielski	S853A	Wersja dla ciepłych krajów	S823A
High speed synchronisation	S840A	Złącze muzyki do smartfona	S6NFA	Brake Energy Regeneration	S1CDA
Adaptacyjny reflektor LED	S552A	Podgrzewanie fotela tylne	S496A	M leather steering wheel	S710A
Fotel komfort z pamięcią	S456A	Auto start/stop function	S1CCA	Pakiet aerodynamiczny M	S715A
Sterowanie teleserwisem	S6ABA	Podgrzewanie kierownicy	S248A	Wersja krajowa Kanada	L838A
Instalacja alarmowa	S302A	Area-Code 1 for DVD	S697A	Kamera jazdy wstecz	S3AGA
Licznik kilometrów	S548A	M Pakiet sportowy	P337A	Ścieg kontrastowy	S4KSA
BMW Teleservices	S6AAA	Satellite tuner	S655A	Sterowanie CIC	S6VAA
Comfort access	S322A	LED Fog lights	S5A1A	Surround View	S5DLA
Radio v	S645A	Apps	S6NRA		

## ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --



### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

**autoDNA**


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


WBA6B4C58DDG67674

BMW 650I X



#### Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



#### Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



#### Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.