



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-05 08:14:19 UTC +0200

Wersja językowa: PL

e1437317-86da9d9f-317b5876-2aa05d91-270828e3



Citroën BERLINGO UŻYTKOWY (B9)
VF77B5FK0CJ748949

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

10

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2012

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

9

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2012-12-21

1 6 0 5 6 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 17

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Wyposażenie

 Liczba wpisów 180

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 10

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
CITROËN**Pojemność silnika [cm3]**
1600**Kod koloru lakieru**
EZR**Kod silnika**
EP6C B**Moc silnika**
74KW (100HP)**Skrzynia biegów**
SKRZYNIA MECHA BE4 L**Model**
BERLINGO UŻYTKOWY (B9)**Kraj producenta**
FRANCJA**Kolor lakieru**
GRIS ALUMINIUM**Silnik**
1.6 VTI**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Średnie spalanie [l/100km]**
8.82**Typ paliwa**
BENZyna**Rok modelowy**
2012**Próbka koloru lakieru**
**Norma emisji spalin**
NORMA CZYSTOŚCI SPALIN
SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnnotowano 0

 **Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 **Czechy**


Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

 Rumunia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Litwa Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Słowenia Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Holandia Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano
 Kanada Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano	 Słowacja Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja  Nie odnotowano
 Szwecja Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli  Nie odnotowano	 Norwegia Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt  Nie odnotowano
 Kaynine Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)  Nie odnotowano	 Baza int. Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe  Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



2021

01.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-06-30**

Kraj **Polska**

2020

01.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-06-30**

Kraj **Polska**

2019

13.12.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-12-13**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
107 585 km

01.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-06-30**

Kraj **Polska**

02.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Prawy tył

2018

14.12.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
91 020 km

03.2018

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-12-14**

Kraj **Polska**

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1250 - 1500 PLN**


Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia
- Przód

Kraj **Polska**

2017

16.12.2017

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Stan drogomierza
74 693 km

Pojazd samochodowy uprzywilejowany

Wynik **Pozytywny**

Kraj **Polska**

16.12.2017

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-12-16**

Kraj **Polska**

2016

16.12.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
62 340 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-12-16**

Kraj **Polska**

09.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **10000 - 15000 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona
- Lewy tył

2015

18.12.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
43 667 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-12-18**

Kraj **Polska**

2012

21.12.2012

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Katalizator

Kraj **Polska**

21.12.2012

Pierwsza rejestracja pojazdu

20.12.2012

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA
KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISUSKALOWANIE 200 KM/GODZ LUB 120
MIL/GODZ TŁO CZARNELUSTERKO ASFERYCZNE
ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNELUSTERKO ASFERYCZNE
ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNEBLACHA DEM+KRATA+PRZEDŁ+WYGŁ +
POKR OCHR PRZ STANZDERZAK PRZ. W 2 TONACJ.KOLOR. TLN.
BARW. W MASIE1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W
NAGRZ. BEZ CZERPNI.1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W
NAGRZ. BEZ CZERPNI.WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB
T°,CD) BEZ ZAPAM.STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z
PRZODU RĘCZNENORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA
GÓRNA L6 EURO 5SPLOT PŁÓCIENNY GAZYBAN
G257+SPRINT F774 "9V"SPLOT PŁÓCIENNY GAZYBAN
G257+SPRINT F774 "9V"PRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA
HARTOWANAAUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ
PRZYSPIESZOMIERZAPRZEDNIA SZYBA WARSTWOWA + TYLNA
HARTOWANALUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER.
ELEKTR.ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU
USTALAJĄCEGOKLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS ZEW
NEUTRSTER OŚWIEŁ AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ
BAGAŻBEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W
OLEJU NAPLUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ
OŚWIEŁSTER OŚWIEŁ AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ
BAGAŻPODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG
RÓWNOLEGŁARĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI
POWIETRZNEJ2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE
NIEPRZESZKŁONEWYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA
OPADÓWBEZ INSTALACJI DO MONT
ODTWARZACZA CDOPTIMALIZACJA ŻUŻYCIA PALIWA
NORMALNANORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN
EURO 5BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY
SILNIKABEZ WEWNĘTRZNEGO LUSTERKA
WSTECZNEGOSTEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY
RĘCZNEPODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER
SEKWENCZDALNE STEROWANIE
RADIOODTWARZACZEMBEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA
DZIECIZAMEK ZWYKŁA BLOKADA +
AUTOMATYCZNAOPONA 195/65 R15 91T NIE
WZMOCNIONA

DRAŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5

CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA
ZACHODNIAZ POMIAREM NAŁADOWANIA
AKUMULATORA

SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"

SIEDZISKO PRZED PASAŻERA
WYJMOWANE

BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW
ZMIENNEBEZ POKRYWY PRZESTRZENI
BAGAŻOWEJ

OSŁO DŹWIGNI/GAŁKA + PŁYTKA PLAST

ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN.
WSPOMAG.KOŁO BLACHA STAŁOWA + OPONA
STANDWSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW
ZMIENNE

BEZ ELASTYCZNEJ OSŁONY TERMICZNEJ

BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI

PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL

ODDZIELNE STEROWANIE PRZÓD - TYŁ

WSKAŹNIK TEMPERATURY
ZEWNĘTRZNEJ

ODDZIELNE STEROWANIE PRZÓD - TYŁ

BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO

LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZEROKIE

LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE

WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY

LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE

LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY

MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED

BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+

EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM

LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE

BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU

WYKOŃCZ.BISE+NAWIEWNIK ZEPHYR

BEZ SPRYSKIWACZA TYLNEJ SZYBY

BEZ DRAŻKA STABILIZATORA TYLN

BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM

BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO

BEZ ŚWIATEL PRZECIWMGIELNYCH

BEZ ŚWIATEL PRZECIWMGIELNYCH

BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON

BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ	BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO	PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON	BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY	BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW	KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE	MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU	SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ
BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO	BEZ SKŁADANEGO FOTEŁA KIER	BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 4 KG	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA	KABINA POJEDYNCZA OTWARTA
MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO	BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
BEZ BLOKADY PRZEW. DZIECI	RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ	ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH
MONTAŻ BEZ ZAGŁÓWKA TYL	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE	BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM	CHŁODNICA 21,3 DM2 18F1	BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
KABOSZON OSŁONY PIASTY	BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ	BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU	ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.	MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FOTEŁ BEZ PODGRZEWANIA	OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD	LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
PODUSZKA POW KIEROWCY	CZUJNIK POZIOMU OLEJU	PODUSZKA POW PASAŻERA
BEZ TYLNEGO PASA BEZP	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO	BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
ANTENA W DACHU KRÓTKA	BEZ OTWIERANEGO DACHU	BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
1 SZUFLADA POD FOTEŁ	SKRZYNIA MECHA BE4 L	BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
SKRZYNIA MECHA BE4 L	SYSTEM WTRYSKU BOSCH	BEZ SZYBY TLN. DRZWI
SKRZYNIA MECHA BE4T	ZESP.PEDAŁÓW STAND.	BEZ INNYCH SCHOWKÓW
Z SONDĄ TEMP. ZEWN.	FILTR ZBIORN. WEWN.	ALTERNATOR KLASA 12
BEZ LAMP. CZYT. MAP	KIEROWNICA PO LEWEJ	BEZ LAMP. CZYT. MAP
BEZ DRZWI BOCZNYCH	BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ	BEZ STOP AND START
ROZRUSZNIK KLASA 3	BEZ DRZWI BOCZNYCH	BEZ KLAPY W DACHU
BEZ WYCIERACZ TLN	AKUMULATOR L2 400	CHŁODZENIE ZWYKŁE
BEZ DODATK KANAPY	BEZ SZYBY BOCZNEJ	BEZ TYLNEJ KANAPY
BEZ SZYBY BOCZNEJ	SKRZYNIA MECHA 5	BEZ OBROTOMIERZA
BEZ OBROTOMIERZA	BEZ SZYBY TYLNEJ	MONO TUNER RADIO
PODZIAŁKA W KM/H	2 GŁOŚNIKI PRZED	BEZ SZYBY TYLNEJ
ŁADOWNOŚĆ 600 KG	KANAPA MODUŁOWA	BEZ WYGŁUSZENIA
BEZ SYSTEMU ESP	BEZ WYKŁADZINY	SILNIK TYPU EP

NISKIE ŚREDNIE

WELUR KAUCZUK

PRZYCIEMNIONA

Z NAGRZEWNICĄ

WTRYSK "PRIM"

WTRYSK EP6C B

ABS BOSCH 8 1

ZAW NORMALNE

BEZ KONSOLI

CP 15 X 76

KIER ZAMSZ

BEZ ZEGARA

1600 CM3

"FZ"

ABS

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

26.03.2022

Liczba zdjęć 10





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA




Zeskanuj mnie!

VF77B5FK0CJ748949
Citroën BERLINGO
UŻYTKOWY (B9)



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.