

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-29 10:00:33 UTC +0100

Wersja językowa: PL

15b78d8a-1efab490-95172206-efa9d544-3a02639a



Kia SPORTAGE
KNEJE55227K340263

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

16

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2006

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

15

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2007-05-02

2 0 9 1 9 6 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 19

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 8

Historia cenowa




Nie odnotowano

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 8


Historia uszkodzeń

 Nie odnotowano


Wyposażenie

 Liczba wpisów 204

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0


Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
KIA**Typ paliwa**
BENZYNA**Rok modelowy**
2006**Próbka koloru lakieru**
████████**Silnik**
2.0L DOHC MPI**Napęd**
2WD**Średnie spalanie [l/100km]**
8.97**Model**
SPORTAGE**Pojemność silnika [cm3]**
2000**Kod koloru lakieru**
9P**Kod koloru wnętrza**
WK**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Kod modelu**
KEURPFQ04**Rodzaj nadwozia**
SUV**Kraj producenta**
KOREA POŁUDNIOWA**Kolor lakieru**
BLACK CHERRY**Data produkcji**
2006**Skrzynia biegów**
5-BIEGOWA**Rynek przeznaczenia**
C07, GERMANY

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

14.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-13**

Kraj **Polska**

12.08.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
220 080 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2023-08-12**
Kraj **Polska**

2021

14.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-08-13**
Kraj **Polska**

10.08.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
207 858 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2022-08-10**
Kraj **Polska**

2020

14.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-08-13**
Kraj **Polska**

10.08.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
196 633 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2021-08-10**
Kraj **Polska**

2019

14.08.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-08-13**
Kraj **Polska**

09.08.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
178 283 km

Wynik **Pozytywny**
Termin badania technicznego **2020-08-09**

Kraj **Polska**

2018

09.08.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
160 366 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-08-09**

Kraj **Polska**

2016

12.08.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
131 817 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2017-08-12**

Kraj **Polska**

2015

13.08.2015

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
116 047 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2016-08-13**

Kraj **Polska**

2014

14.08.2014

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
102 914 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2015-08-14**

Kraj **Polska**

2013

14.08.2013

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**

Homologowany fabrycznie

Przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Kraj **Polska**

2007

02.05.2007

Pierwsza rejestracja pojazdu

02.05.2007

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

2006

28.10.2006

Pojazd wyprodukowany

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8885A2	O/S RR VIEW MRR LABEL - ENGLISH LANGUAGE 8769A2	TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND 529TA3
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR"S & PA"S CTRL 8131A2	TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817AB3	BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED) 8712B4
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT 882BA1	FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE 8912C1	ASSIST GRIP MATERIAL - W/O INSERT FILM 84K5A1
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 9621G1	SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY 3921A1	RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 9871A1
W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846BA1	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5411A1	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 963ZA1
MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE 8235A1	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 5894A1	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9811A2
SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY 3921A2	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8611B2	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9541A1
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9615A3	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 969CA1	FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE 5297A3

ADJUSTER - DUAL HEIGHT ADJUSTER	8825A3	ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)	8531A3	FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE	8152A3
COVER"G SHELF TRIM - WALL PAPER	8591B1	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE	888AA2	VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE	852GA2
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE	8522A2	STEER"G COLUMN-MANUAL LWR TILT	5631A3	O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD	9295A1
EMISSION REGULATION - EC 2005	2841B3	FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL	9545A3	FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER	3111B7
BATTERY CAPACITY - 48AH (5HR)	3711A8	TIRE PRESSURE LABEL - GERMANY	529AA3	BLANK"G COVER - GERMANY TYPE	9611A2
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET	886BA1	MLD"G - BODY COLOR+CR COAT"G	8731D1	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)	5693A1
LEVER FINISH"G - METAL PAINT	8262A3	ENGINE GASKET - NON ASBESTOS	2111A2	ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)	8649B6
AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE	5291MA	UNDER COVER - W/O NOISE PAD	2911A2	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT	9741A1
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT	8801A1	CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)	8233B1	EVAP. GAS CONTROL - EURO-3	2843A2
PASSENGER SIDE - DEPOWERED	5692A3	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK	8177A1	RR QTR GLASS TYPE - TINTED	8791B1
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888RA2	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE	888KA2	DRIVER'S SIDE - LEVER-CONV	8763B2
A/ REST TRAY - W/ FLOCK"G	846DA2	MT KNOB - LEATHER WRAPPED	4371A3	HPS(HYDRAULIC POWER STRG)	5711A2
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH	5911B1	1 EA - ASH TRAY W/O ILLUM	8442A1	ENGINE PACKAGE - CVVT ENG	0091A4
CHILD SAFETY RR DR LOCK"G	8136A1	MLD"G-WINDSHIELD - BLACK	8612A1	ANTI-CORROSION TREATMENT	8648A1
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM	8445A2	LEVELING DEVICE - MANUAL	921BA1	STORAGE BOX - W/ FLOCK"G	846FA1
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)	8462A1	PASS'S SIDE - LEVER-CONV	8762B2	RR SUSP TYPE - DUAL LINK	5511A1
FR COOLER - MANUAL A/CON	9761A1	SPEEDOMETER TYPE - KMPH	94M0A1	DR SCUFF - PLASTIC TYPE	858RA4
ELEC TYPE - ROTARY TYPE	9721B1	DRIVER SIDE - DEPOWERED	5691A3	RR BRAKE - DISC-14 INCH	5812A7
FR BRAKE - DISC-15 INCH	5811A4	INTEGRATED - CLEAR LENS	9231B1	PASSENGER"S SIDE - ELR	8884D1
FINISH"G - BLACK COLOR	8261A1	ARM REST COVER"G - PVC	8236A1	TIE DOWN HOOK(LASHING)	8642A1
DUAL HORN - SHELL TYPE	9661B2	LUGGAGE SIDE - PLASTIC	8571B1	FR - ASH TRAY W/ ILLUM	8441A3
TIRE SOURCE - HAN KOOK	5294A1	TRUNK LID(T/GATE) OPEN	94D7A1	TRIP ODOMETER - NORMAL	940AA1

S/ABSORBER TYPE - GAS	5512A2	S/ABSORBER TYPE - GAS	5412A2	215 TIRE - 215/65 R16	5293G5
T/C PILE - CARPET_STD	8421E1	DR FRAME MLDG - BLACK	8221A1	FUNCTION - AIR FILTER	9714A1
MATERIAL - CLOTH(STD)	8521A3	MATERIAL - CLOTH(STD)	8523A3	BUCKLE PRE TENSIONER	888GA1
H.M.S.L - T/GATE OTR	8722A4	TEMPERATURE UNIT - C	94NOA1	SW ILLUMINATION(ALL)	8349A1
SEAT BACK TABLE FORM	885GA2	BUCKLE PRE TENSIONER	888PA1	RR DR GLASS - TINTED	8245A2
FR DR GLASS - TINTED	8241A2	VANITY MIRROR COVER	852HA1	TYPE - SLIDING TYPE	852LA2
DRIVER'S SIDE - ELR	8881B1	A' TYPE - CR COAT'G	8631A3	TYPE - SLIDING TYPE	852EA2
PARK"G BRAKE WARN"G	9686A1	KEY OPERATED WARN"G	9684A1	HEAD REST - UP/DOWN	8854A1
HOLDER - UPR ANCHOR	892DA1	HEAD REST - UP/DOWN	8821A1	VANITY MIRROR COVER	852BA1
POWER WINDOW(FR+RR)	8341A2	ENGINE COVER - SEMI	2921A2	DIRECTION INDICATOR	94C6A1
FLOOR - WALL PAPER	8573A2	FLIP UP GLASS OPEN	94D8A1	BULB TYPE - 2 BULB	928WA2
RR HEATED W/ TIMER	871BA1	FR - W/ SUNGLASSES	9282A1	DR AJAR - DR AJAR	94DOA1
RR - CONVENTIONAL	9222A1	4-SPOKE - LEATHER	5611C3	FORMED TYPE - STD	8231B1
HUB CAP - A TYPE	5296A1	LUGGAGE NET HOOK	8578A1	FR WIPER-2 SPEED	981AA1
SEAT BACK POCKET	8836A1	CTR - GLOW LAMP	928FA1	TYPE - 2.5 MILE	8651B1
W/ WIPER DEICER	86A1A1	DOUBLE RECLIN"G	8824A2	SEAT UNDER TRAY	8868A1
DOUBLE RECLIN"G	8922A2	LUGGAGE SIDE LH	857FA1	DOUBLE RECLIN"G	885EA2
TYPE - DIGITAL	9451A1	BATTERY CHARGE	94D1A1	FR - REFLECTOR	928HA2
A PILLAR - DLX	858AA2	DAY/NIGHT TYPE	8511B1	COLOR - BLACK	8765A1
BUCKLE SENSOR	888NA1	FLIP UP GLASS	871AA1	BUCKLE SENSOR	888FA1
CLOTH - CLOTH	8811C1	TICKET HOLDER	852AA1	TYPE - A TYPE	8732A1

CURTAIN A/BAG	5695A1	COLOR - BLACK	8652A1	BATTERY SAVER	371CA1
LOAD LIMITER	889MA1	LOAD LIMITER	888EA1	PARK" G BRAKE	94C9A1
OIL PRESSURE	94C7A1	CHECK ENGINE	94D9A1	POWER OUTLET	846NA1
LUGGAGE LAMP	9287A1	IMMOBILIZER	94H6A1	RR BAG HOOK	892UA1
SPEEDOMETER	9402A1	TOWING HOOK	8641A1	RR(W/O ILL)	84FAA1
WINDOW TRIM	817BA1	IMMOBILIZER	9542A1	MFR - CLEAR	9211E3
WATER TEMP.	940DA1	GRADE - GL	863CA1	TYPE - STD	9233A1
TACHOMETER	940BA1	CARGO LAMP	928LA1	HIGH GRADE	6501A1
SIDE - ELR	8981A4	LWR ANCHOR	892CA1	AUTO DOWN	834AA1
CTR - CLR	8982A5	FR - 1 EA	8532A1	RR - 2 EA	853AA2
RR - 1 EA	853JA1	CTR - ELR	8982A4	ROOF RACK	8672A1
BRAKE OIL	94C8A1	HIGH BEAM	94D2A1	W/ DAMPER	8452A2
SEAT BELT	94E3A1	LOW FUEL	94D4A1	W/ ILLUM	845BA1
W/ LOCK	8451A2	SLIDING	8823A1	SLIDING	885DA1
W/O BOX	89B1A1	A/BAG	94E6A1	CLEAR	9241A1
A.B.S	94E5A1	FUEL	940CA1	CTR	8915A1
LH	8913A1	RH	8914A1	Opis --	WT 3

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


KNEJE55227K340263

Kia SPORTAGE



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.