

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-12-08 15:17:25 UTC +0100

Wersja językowa: PL

566b5ffa-9e528f8e-e5857790-c04cd547-0a56a10a

**Audi A5****WAUZZZ8TXFA058438**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7

LAT(A)

11

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

5

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-07-09

1 2 5 5 9 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 18

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 11

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 7

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 7

Wyposażenie

 Liczba wpisów 0

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 143

Poprawność VIN

 Prawidłowy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
AUDI**Model**
A5**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Typ paliwa**
DIESEL**Pojemność silnika [cm3]**
1968**Kraj producenta**
NIEMCY**Data produkcji**
2015**Moc silnika**
130KW (177HP)**Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]**
2175**Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]**
3775**Masa własna [kg]**
1625**Układ cylindrów**
R - RZĘDOWY**Segment**
AUTA RODZINNE / KLASA ŚREDNIA**Liczba siedzeń**
5**Liczba cylindrów**
4**Liczba zaworów**
16**Numer homologacji**
E1*2001/116*0430*33**Poprawność VIN**
Prawidłowy

AKCJE SERWISOWE

2018-03-14

Wadliwy dogrzewacz

Problem

Istnieje ryzyko wystąpienia zwiększonej rezystancji przejścia styków na stykach połączenia elektrycznego dodatkowego elementu grzejnego, czego przyczyną jest korozja tarciowa.

Efekty usterki

Awaria dodatkowego elementu grzejnego, a w konsekwencji przegrzanie.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu aktualizacji oprogramowania i wymiany dogrzewacza.

Data produkcji 2011-2015

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022**04.2022**

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Prawy przód
- Lewy przód
- Lewa strona

Kraj **Polska**

03.03.2022

Odnotowano cenę / wartość

96 000 PLN brutto

03.03.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
66 200 km

2021

29.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-28**

Kraj **Polska**

28.10.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
60 913 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-10-28**

Kraj **Polska**

09.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
66 623 km

09.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Lewa strona

27.03.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
49 398 km

27.01.2021

Przerejestrowanie pojazdu, ze względu na zmianę własności

Zarejestrowany na osobę fizyczną

Miejsce rejestracji **Warszawa, mazowieckie**

Kraj **Polska**

2020

29.12.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-28**

Kraj **Polska**

29.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-12-28**

Kraj **Polska**

30.10.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-11-28**

Kraj **Polska**

28.10.2020

Odnotowano cenę / wartość

98 900 PLN brutto

28.10.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
49 398 km

31.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-09-29

Kraj **Polska**

01.08.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-08-30

Kraj **Polska**

02.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-07-31

Kraj **Polska**

26.06.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
49 398 km

2019

02.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-07-01

Kraj **Polska**

29.05.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
48 081 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-07-09

Kraj **Polska**

05.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Przód
- Lewy przód

04.2019

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **500 - 750 PLN**

Rezultat




USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Tył

2018

05.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Kraj **Polska**

2016

06.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2000 - 2500 PLN**

Kraj **Polska**

2015

10.2015

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **2500 - 3000 PLN**

Kraj **Polska**

09.07.2015

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2018-07-08**

Kraj **Polska**

09.07.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
19.09.2022 11:09:59	Raport autoDNA	89.250.XXX.XXX	Warsaw, Poland
26.06.2020 07:06:24	Raport autoDNA	89.151.XXX.XXX	Zabrze, Poland




WYPOSAŻENIE



Opis --

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

03.03.2022

Liczba zdjęć 30







27.03.2021

Liczba zdjęć 11



28.10.2020

Liczba zdjęć 11




26.06.2020

Liczba zdjęć 68













09.04.2020

Liczba zdjęć 11



06.03.2020

Liczba zdjęć 12



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WAUZZZ8TXFA058438

Audi A5

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.