

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-03-29 09:13:22 UTC +0200

Wersja językowa: PL

caf2e78f-103272bc-57e62125-e222706b-52fcf74d



Ford Ka
WFOUXXLTRUFJ63265

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

2

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-11-13

1 3 6 9 2 4 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 10

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Wyposażenie

 Liczba wpisów 126

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 22

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
BENZYNA**Rok modelowy**
2015**Data produkcji**
2015**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
5-BIEG.PRZEKŁ. MECHANICZ.**Wykończenie wnętrza**
ABSTRACT / FAIRLAND**Model**
KA**Pojemność silnika [cm3]**
1200**Kolor lakieru**
STROBE (METALLIC)**Silnik**
1.2L MPI 4 CYL PETROL**Kod skrzyni biegów**
C514**Napęd**
FWD**Średnie spalanie [l/100km]**
6.94**Rodzaj nadwozia**
HATCHBACK**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 30**Norma emisji spalin**
EMISJA WG NORMY EURO 6**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2023**01.03.2023****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-03-30**Kraj **Polska**

16.02.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
259 429 km

16.02.2023

Zgłoszono uszkodzenie

Kraj **Polska**

10.01.2023

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza
259 430 kmKraj **Polska**

01.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
259 430 km

01.2023

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **30000 - 50000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB



USZKODZENIE WNĘTRZA




USZKODZENIE PODWOZIA



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Układ bezpieczeństwa biernego
- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Oświetlenie zewnętrzne
- Szyby
- Tapicerka

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona
- Lewy tył

2022

13.12.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
258 847 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-12-13**Kraj **Polska**

13.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-11-12**

Kraj **Polska**

04.2022

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **4000 - 4500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Prawy przód
- Lewy przód
- Prawa strona
- Prawy tył

Kraj **Polska**

2021

06.12.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-12-06**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
252 414 km

13.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-11-12**

Kraj **Polska**

2020

04.12.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-12-04**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
246 131 km

13.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-12**

Kraj **Polska**

27.08.2020

Odnotowano cenę / wartość

12 300 PLN brutto

27.08.2020

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
244 000 km

2019

03.12.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
235 891 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-12-03

Kraj **Polska**

13.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2020-11-12

Kraj **Polska**

2018

05.12.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
167 504 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2019-12-05

Kraj **Polska**

2016

23.07.2016

Odnotowano cenę / wartość

4 065 PLN netto

07.07.2016

Odnotowano cenę / wartość

4 065 PLN netto

07.07.2016

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
12 200 km

2015

13.11.2015

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

13.11.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Z konwencjonalnym ster. reflektorów

Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.

Wstawka w płacie wykończ. drzwi-MIC

Bez schowka pod siedzeniem pasażera

z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.

Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia

Profil.gał.dźw.z.bieg-Czarna wstaw.

Pilot zdaln.otw.drzwi-klucz.ruchomy

Bez paska akcentu linii boczn.nadw.

Zderzak przedni lakier w kolor nadw

Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia

Bocz.pod.pow.kier./pas.zam.w siedz.

1 osł.p.słon.kier.z kiesz.bez lamp.

Ukł. kontr.ciśn. pow. w oponach-DDS

Koło jezdne stalow.czarne 5.5 X 14"

Pom.paliwa-male rynki/r.z nor.emis.

Z profil.uchw.dz.ham.recz.z tw.szt.

Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem

Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.

Niskie wersje z analog.zest.wskażn.

Bez połączenia interfejsu Bluetooth

Bez elem.sterow.radio na kierownicy

Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych

Praw osłona przecsłon. z lusterkim

Bez kurtyny powietrznej z praw.str.

Bez siatki na przedmioty-Podsufitka

Kolor wykończenia wnętrza- Fairland

Bez pakietu do stylizacji zewnętrz.

Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw

Bez zestawu do wykończenia wnętrza

Bez regulowanej przestrz. schowków

Z paskami mocow. trójkąta ostrzeg.

Bez wlotu pow. z siatką w zderzaku

Z mechanicznym hamulcem postojowym

Wyc.przed.szyby z reg.zal.od pręđ.

Bez zestawu do stylizacji nadwozia

Kieszeń na oparciu siedzenia pasaż

Napinacze pasów bezp. kier./pasaż.

Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)

Ze standardową przyciemnianą szybą

14" Pokrowiec na koło śr.- styl C

Bez czujnika zbliżeniow.przy cof.

Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.

Bez zestawu chromowanego nadwozia

Pakiet wyposażenia systemu ICE 2

Bez osłony progu przednich drzwi	Z kołem poliuretanowym (twardym)	Bez przedłużenia rury wydechowej
Z poziomow. reflektorów z przodu	Z Lampką W Przedziale Ładunkowym	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Bez reg.mocow. prz. pasów bezp.	Z prz.ham.tarcz./tyln.bebnowymi	Z recz.ster.podwój.luster.zewn.
Z kieszenią na oparciu kierowcy	Standardowe siedzenie przednie	Kluczyk skład.ze zdalnym ster.
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.	Kolor wykoncz. wnętrza-Syracus	Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszką Powietrzną Pasażera	Standardowa konstrukcja pedału	3.909/2.158/1.480/1.121/0.897
Bez zespołu MP3 pojed. CD ICE	Rozrusznik - układ stop/start	Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Lakier nadwozia - jednobarwny	Bez przednich mat podłogowych	Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Koło zapasowe mini stalowe	Bez tylnych mat podłogowych	Z 2-kierunkowa reg.zagłówka
Z całkowicie skł. tyl.siedz	Z dachem w kolorze nadwozia	Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Pakiet wykończeń wnętrza 1	Z Dodatkowym Światłem Stop	Bez zestawu do napraw opon
Less Decklid Accent Stripe	Z poł. tyln. wyc./sprysk.	Bez Systemu Nawigacyjnego
Nieblokujące nakrętki kół	Less Courtesy Light Delay	Bez uleps. systemu audio
Z Immobilizerem Integral	Z reflektorami poziomu 1	Bez Zwalniacza Zdalnego
Bez kurtyny powietrznej	Dla strefy umiarkowanej	Taśma mocująca apteczkę
Bez przednich chlapaczy	Bez zestawu chłodzącego	Bez Zestawu Do Telefonu
Bez zestawu dla palaczy	Bez pakietu luksusowego	Z Oświetleniem Wejścia
Emisja wg normy Euro 6	Zimny start - 25 st. C	Z Czterema Głośnikami
Z autom. reflektorami	Bez tylnych chlapaczy	Poziom marketingowy 1
Z wył. pod. pow. pas.	Opony 175/65 TR x 14	Z ukł. aw. wsp. ham.
Z Ogrzewanym Fotelem	Z Ogrzewanym Fotelem	Z Centralnym Zamkiem
Z dostosow. przewod.	Ze skład. kol. kier.	Z prędkościom. km/h
Z lampką w zagłówku	Z mocowaniem Isofix	Bez wyposażenia RSO
Bez spec.apl.wewn.	Bez Szyberdachu	Z Filtr Pyłkowy
Bez Autoalarmu	Antena dachowa	Z gniazdem A/V
Z IVD/TCS/ABS	Wheel Pack 1	Bez Spojlera
Benzyna/LPG	(-) SVP	Bez SIP

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

27.08.2020

Liczba zdjęć 3



23.07.2016

Liczba zdjęć 8





07.07.2016

Liczba zdjęć 11





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WFOUXXLTRUFJ63265

Ford Ka

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.