



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-25 12:38:42 UTC +0200

Wersja językowa: PL

4c406b99-78e03b6f-b1829629-1198cca4-7915ce66



Dacia Lodgy

UU1JSDDV554234984

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

7

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6

LAT(A)

8

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-02-24

1 2 5 5 9 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 31

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 12

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 2

Wyposażenie

 Liczba wpisów 223

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 68

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
DACIA**Typ paliwa**
BENZYNA**Kod koloru lakieru**
OVD42**Kod silnika**
H4M738**Moc silnika**
84KW (115HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Kod modelu**
JSAV**Kod wyposażenia opcjonalnego**
SAN913,ENPH01**Segment**
AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-
ŚREDNIA**Liczba cylindrów**
4**Numer seryjny pojazdu**
54234984**Model**
LODGY**Pojemność silnika [cm3]**
1598**Kod koloru wnętrza**
HARM01**Norma emisji spalin**
EURO 6**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
5-SPEED MECHANICAL**Kod poziomu wyposażenia**
E2**Typ licznika**
KMH**Liczba siedzeń**
7**Liczba zaworów**
16**Rodzaj nadwozia**
MPV**Kraj producenta**
RUMUNIA**Data produkcji**
2015**Typ silnika**
INDIRECT INJECTION**Kod skrzyni biegów**
JR5398**Napęd**
FWD**Wykończenie wnętrza**
VELOUR**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Numer seryjny skrzyni biegów**
A000341**Liczba biegów**
5

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

08.09.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
121 601 km

06.09.2022

Odnotowano cenę / wartość

37 500 PLN brutto

10.07.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**Stan drogomierza
116 243 km

14.06.2022

Odnotowano cenę / wartość

37 000 PLN brutto

14.06.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
115 561 km

29.04.2022

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**Stan drogomierza
110 592 km

21.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2023-02-21**Kraj **Polska**Stan drogomierza
104 824 km

11.02.2022

Odnotowano cenę / wartość

35 000 PLN brutto

11.02.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
104 700 km

09.02.2022

Wykonano dodatkowe badanie techniczne

Pojazd, który ma być używany jako taksówka

Wynik **Pozytywny**Kraj **Polska**Stan drogomierza
104 690 km**2021**

29.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-12-28**

14.12.2021

Kraj **Polska**

Zgłoszono uszkodzenie

Kraj **Polska**

11.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **20000 - 30000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia


**PRZEDNIA SZYBA**

Rezultat

**USZKODZENIE SZYB****USZKODZENIE WNĘTRZA****USZKODZENIE PODWOZIA****USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Układ bezpieczeństwa biernego
- Układ zawieszenia
- Elementy karoserii zewnętrznej
- Elementy konstrukcyjne nadwozia
- Szyby
- Tapicerka

Kraj **Polska**

Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Lewa strona
- Prawa strona
- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

11.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
104 518 km

24.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-12-21**Kraj **Polska**

24.05.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-23**Kraj **Polska**

25.02.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
89 760 kmWynik **Pozytywny**Termin badania technicznego **2022-02-25**Kraj **Polska**

2020

04.06.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
71 500 km

24.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-23**

Kraj **Polska**

24.02.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-02-24**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
71 402 km

2019

24.05.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-05-23**

Kraj **Polska**

23.02.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-02-23**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
50 060 km

2016

24.02.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Kraj **Polska**

24.02.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

FRONT ELECTRIC WINDOW TYPE: LVAVEL-DRIVER - SINGLE ELECTRIC / PASSENGER - SINGLE ELECTRIC	EMERGENCY CALL AND ASSISTANCE FUNCTION: SSCALL - WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION	LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER: SANCML - WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER
ENGINE THERMOPLUNGER: SCTHAB- WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT FUSIBLE LINK	OVERSPEED AUDIBLE WARNING: SASURV-WITHOUT AUDIBLE WARNING OF OVERSPEED	TYPE OF DRIVER SEAT ADJUSTMENT: COREHA-HEIGHT ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT
POWER-ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY: GEPO1-WITH PUMP ASSEMBLY TYPE 1	REAR HEADREST: 3ATRPH - THREE FULLY HEIGHT ADJUSTABLE REAR HEADRESTS	LUGGAGE RETAINING DEVICE: SFIRBA - WITHOUT LUGGAGE RETAINING NET
UNDERBODY PROTECTIONS: SKTGRV- WITHOUT ANTI-GRAVEL PROTECTION KIT	REINFORCED SUSPENSION SHOCK ABSORBER: SUSNOR-NORMAL SUSPENSION	BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER
SEAT BELT REMINDER WARNING: WITH SEAT BELT REMINDER WARNING	TYPE OF TRANSMISSION/NUMBER OF GEARS: 5-SPEED MECHANICAL	FRONT CHILD SEAT PREDISPOSITION: ISOFIX-SEAT WITH ISOFIX
FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT	PASSENGER SIDE SUN VISOR: PSPAMI- SUN VISOR WITH MIRROR	SEAT BELTS: HEIGHT ADJUSTABLE SEAT BELT INERTIA REELS
WITHOUT ADDITIONAL DEFINITION/WITHOUT LIMITED EDITION	HIGH-LEVEL BRAKE LIGHT: WITH HIGH- LEVEL BRAKE LIGHT	SIDE PANELS/QUARTER PANELS: PIVOTING QUARTER PANELS
STEERING WHEEL CONTROL: WITH STEERING WHEEL CONTROL	ELECTRONIC LAYOUT: AVARC2 - T4VS ELECTRONIC LAYOUT	REAR ELECTRIC WINDOW TYPE: LVAREL- SINGLE ELECTRIC
REAR CENTRE SEAT BELT: 3-POINT CENTRAL SEAT BELT	ADDITIONAL EQUIPMENT: SSEQT - WITHOUT COMPLEMENT	AIRBAG DISCONNECTION: AIRBAG CAN BE DISCONNECTED
NUMBER OF SEATS ON THIRD ROW: 2P3RAN - TWO SEATS	ROOF RACK / ROOF BARS: BARLON- LONGITUDINAL BARS	PROXIMITY RADAR: SRDPRO-WITHOUT PROXIMITY RADAR
AIR CONDITIONING TYPE.: NORMAL AIR CONDITIONING	DRIVER'S AIRBAG: AIRBA1 - WITH DRIVER'S AIRBAG	BODY-COLOURED EXTERNAL REAR DOOR MIRRORS: RETC
CENTRAL DOOR LOCKING WHEN VEHICLE IS IN MOTION	EXTENDED EUROPEAN ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 1	ADDITIONAL HEADLIGHTS: PROJAB- FRONT FOG LIGHT
STEERING WHEEL MATERIAL: FOAM STEERING WHEEL	POWER ASSISTED STEERING PUMP ASSEMBLY TYPE 1	SEAT HEATING: SGSCHA - SEAT WITHOUT HEATING
TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE): CEE1	WITHOUT ADDITIONAL FOR VERSION ADAPTATION	WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT HEATING ROD
ASSISTED BRAKING: EMERGENCY BRAKE ASSIST	ENGINE ENVIRONMENT COMPLEMENT: SANFLT-NO	DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS
DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: SOP02C	ACCESSORIES STORAGE COMPARTMENT: RAGAC1	FIRE EXTINGUISHER: WITHOUT EXTINGUISHER
3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT	LUGGAGE COVER: REMOVABLE LUGGAGE COVER	ADDITIONAL COMMERCIAL VERSION: SAN713
STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT: YES	ANTI-THEFT DEVICES: ALAR01-ALARM NO 1	POWER-ASSISTED STEERING: YES- STANDARD


TYPE OF DOOR MIRRORS: RETROE-ELECTRIC	TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY POLAND	WITHOUT PEDESTRIAN IMPACT PROTECTION
PASSENGER SIDE SUN VISOR WITH MIRROR	SUBSIDIARY BRAND CONSTRUCTION: SERIE	WITHOUT PARTNER COMMERCIAL IDENTITY
WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER	SIDE AIRBAG TYPE: FRONT SIDE AIRBAG	NAVIGATION ASSISTANCE LEVEL: SSNAV
TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE	NUMBER PLATE PRE-EQUIPMENT: SSPPLQ	WITHOUT NUMBER PLATE PRE-EQUIPMENT
DRIVER'S SEAT WITH HEIGHT ADJUSTER	2 DOOR MIRRORS ELECTRIC ADJUSTMENT	ECO DRIVE: ECOMOD - WITH ECO MODE
LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING: YES	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: YES	CRUISE CONTROL: RV-CRUISE CONTROL
FRONT SEAT BELT WITH PRETENSIONER	HEIGHT-ADJUSTABLE STEERING WHEEL	STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE
CENTRE REAR SEAT BELTS 3 PERSONS	LED DAYTIME RUNNING LIGHT: FDIU1	WHEEL RIM TYPE: 15" WHEEL RIMS
WITHOUT INTERIOR IDENTIFICATION	WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION	SEAT RE-UPHOLSTERY FABRIC NO 03
TYPE OF FUEL OR ENERGY: PETROL	WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION	TYRE PRESSURE DETECTION: DPRPN
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: YES	WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE	SOP02C - VSC2L 433 HANDS-FREE
SEAT BELT PRE-TENSIONERS: YES	STEERING WHEEL LOCATION: LEFT	EMERGENCY SPARE WHEEL: RSNORM
ADDITIONAL DESIGNATION: DACIA	SPECIAL WHEEL FEATURES: RSNORM	CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING
NUMBER OF VEHICLE SEATS: 7PL	EXTERNAL DESIGNATION: SSAPEX	MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE
GEAR CHANGE INDICATOR: AVGSI	INTERNAL DESIGNATION: SSAPEL	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING
TYRE BRAND: STANDARD FITTING	WITHOUT GRIT PROTECTION KIT	WITH HIGH LEVEL BRAKE LIGHT
WITHOUT DUST PROTECTION KIT	PRODUCT ENVELOPE H01 EUROPE	AIR DUCT IN REAR SEATS: YES
COUNTER UNITS IN KILOMETRES	EURO 6 DEPOLLUTION OBD IUPR	DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1
DIRECTION INDICATOR: AVREPL	BODY-COLOURED BUMPERS: YES	AVEC ALERTE OUBLI CEINTURE
BODY REINFORCEMENT: SCHPIT	WITH GEAR CHANGE INDICATOR	WHEEL DISC PROTECTION: YES
VERSION CONVERSION: SAN613	STOP AND START: STOSTA-YES	WITHOUT EXCESS SPEED HORN
REAR SEAT LIGHTING: ECLAR	SMOKING ACCESSORIES: YES	BODY COLOUR DOOR MIRRORS
DOCUMENTARY PHASE: PHAS1	DOOR HANDLE TYPE: PGPRT2	ACCESSORY SOCKET: PRIAC2
NO LUGGAGE RETAINING NET	NAVY BLUE BODYWORK PAINT	WITH SMOKING ACCESSORIES
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	EMISSIONS STANDARD: E06R	COUNTER UNIT: KILOMETRES
INTERIOR HANDLE: PGINT3	WITHOUT DECANter FILTRE	WITHOUT PROXIMITY RADAR
POWER ASSISTED STEERING	AIRBAG WITH DEACTIVATOR	PACK STRESS SECURITE 01
REAR SEAT FUNCTIONALITY	WITHOUT PARTICLE FILTER	REMOVABLE LUGGAGE COVER
WITH REAR SCREEN WIPER	ARCHITECTURE ELEC T4VS	REAR SEAT TYPE: FBANAR

REAR SCREEN WIPER: YES	WITHOUT ADDITIONAL EQT	SALES IDENTITY: SSIDCO
TANK CAP: CAP WITH KEY	APPROVAL REGULATION 04	WITHOUT EXTERIOR LABEL
PROTECTIVE MOULDING 01	WINDOW TINT: VT-TINTED	5-SPEED MANUAL GEARBOX
EMERGENCY BRAKE ASSIST	APPROVAL TYPE: HRGM01	ELECTRIC FRONT WINDOW
STORAGE COMPARTMENT 1	DOCUMENTATION PHASE 1	BODY-COLOURED BUMPERS
BODYWORK PAINT: OVD42	VERSION: LAU7 16M 6RH	WHEEL HUBCAPS: ENJO05
PASSENGER AIRBAG: YES	SEAT WITHOUT HEATING	STANDARD SPARE WHEEL
WHEEL DISC PROTECTOR	ACCESSORIES SOCKET 2	ELECTRIC REAR WINDOW
REAR FOG LIGHTS: YES	TYRE PRESSURE SENSOR	2 PLACES 3EME RANGE
REAR SEATS AIR DUCT	INTERIOR STYLING 01	SWIVELLING ARMRESTS
FOAM STEERING WHEEL	STANDARD SUSPENSION	RADIO TYPES: RAD28C
WITH STOP AND START	PARTICLE FILTER: NO	DRIVING ASSISTANCE
COMMERCIAL VERSION	TRIP COMPUTER: YES	EQUIPMENT LEVEL E2
FLYWHEEL CONTROL 1	HEATED REAR SCREEN	DOOR SAFETY: COPOR
REAR SEAT LIGHTING	DOOR HANDLE TYPE 2	HEATED SCREEN: YES
FRONT SIDE AIRBAG	LONGITUDINAL BARS	PASSENGER AIR BAG
TANK CAP WITH KEY	WITHOUT STRIPPING	DRIVEABILITY: 4X2
INTERIOR HANDLE 3	4X2 TRANSMISSION	ENGINE LEVEL: AV
MODERATE CLIMATE	CARD MODEL RANGE	SEAT WITH ISOFIX
AIR CONDITIONING	DOC PERIOD 2011	REAR FOG LIGHTS
DRIVER'S AIRBAG	SANS EXTINCTEUR	AV ENGINE LEVEL
LEFT-HAND DRIVE	15 METAL WHEELS	TYPE: STANDARD
TINTED WINDOWS	FOG HEADLIGHTS	CRUISE CONTROL
STRIP: DECA01	WITH MODE ECO	DUST KIT: NO
ROUE NORMALE	DACIA BRAND	X92 FAMILY
5 DOOR MPV	H4M ENGINE	RADIO 28C
7 PLACES	TRIMS 05	PETROL
ESP		

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

08.09.2022

Liczba zdjęć 18






14.06.2022


Liczba zdjęć 16






11.02.2022

Liczba zdjęć 15





14.12.2021

Liczba zdjęć 19





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.


AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.


Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

UU1JSDDV554234984

Dacia Lodgy**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.