

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-10-10 13:35:09 UTC +0200

Wersja językowa: PL

df4aad8d-f3dc3a0c-82548449-fcad4a65-c01db8ad

**Ford Focus****WF06XXGCC6GB38386**

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

6

LAT(A)

9

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6

LAT(A)

2

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-07-27

1 0 9 4 2 1 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 21

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 3

Wyposażenie

 Liczba wpisów 239

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 6

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
FORD**Typ paliwa**
DIESEL**Rok modelowy**
2016**Data produkcji**
2016**Typ silnika**
TDCI**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Rynek przeznaczenia**
POLSKA**Model**
FOCUS**Pojemność silnika [cm3]**
1500**Kolor lakieru**
BLAZER BLUE**Silnik**
1.5L DURATORQ**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Skrzynia biegów**
6-BIEG.PRZEKL.MECHAN.**Wykończenie wnętrza**
TWIST / FREEDOM DARK CHARCOAL
BLACK**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**
SERIA 32**Norma emisji spalin**
EMISJA WG NORMY EURO 6**Kod skrzyni biegów**
B6**Napęd**
FWD**Średnie spalanie [l/100km]**
6.25

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Holandia
Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
 Nie odnotowano

 Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

 Szwecja
Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli
 Nie odnotowano

 Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt

 Nie odnotowano

 Kaynine
Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)
 Nie odnotowano

 Baza int.
Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe
 Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU



2022

25.08.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**Stan drogomierza
191 588 km

22.07.2022

Termin badania technicznego 2023-08-25

Kraj **Polska**

22.07.2022

Odnotowano cenę / wartość

37 900 PLN brutto

22.07.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-10-19

Kraj **Polska**

16.03.2022

Odnotowano cenę / wartość

38 900 PLN brutto

16.03.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
191 600 km

15.02.2022

Odnotowano cenę / wartość

38 200 PLN brutto

15.02.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
191 400 kmStan drogomierza
189 000 km

2021

27.07.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-07-26

Kraj **Polska**

26.07.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
173 129 kmWynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-07-26

Kraj **Polska**

2020

09.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**

09.2020

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3000 - 3500 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył

- Prawy tył

27.07.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-07-26**

Kraj **Polska**

2019

27.07.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-07-26**

Kraj **Polska**

22.07.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-07-22**

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
108 774 km

2017

06.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**

Rodzaj uszkodzenia



PRZEDNIA SZYBA

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**

2016

27.07.2016

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2019-07-26**Kraj **Polska**

27.07.2016

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Kłapy
Tylniej

Z temperatura powietrza na zewnątrz

B. podpory ledzw siedzenia pasażera

Osl.przeciwsl.pasaz.winył.z luster.

Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 3

Bez siatki działowej przest. багаж.

Z pętlą ciągną przedziału ładunkow.

Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.

Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem

Bez tyl.boczn. poduszki powietrznej

Bez przekl.autom.z mech.wlacz.bieg.

Z odchyl.opar.siedz.kierow.-Pokret.

Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń

Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń

Prz. i tyl. zaciski i klocki stand.

B. podpory ledzw siedzenia kierowcy	Z profil.uchw.dz.ham.recz.z tw.szt.	Monitor ciśnienia w oponach wer. II
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.	Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia	Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast.
Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci	Ze zinteg.wycier./sprysk.szyby tyl	Z boczną podusz.pow. - str. Pasażera
Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy	Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.	Bez ochrony antykorozyjnej podwozia
Bez urządz.z czujn.w przed.zderzaku	Przed. zderzak lak. w kolorze nadw.	Zderz. tylny tw.szt.w kol. nadwozia
3-punkt. pas bezp.-przepis.europej.	Oślon.p/ston.kierow.wynyl z luster.	Listwa płyta progu-Spoiler doln.C/K
Bez uchwytu prz. tablicy rejestrac.	Ok.przed.otw.el-1dot.prz.-tyl.kier.	Bez systemu interfejsu tel. komórk.
Z elem. sterow. radia na kierownicy	Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza	Bez pakietu do stylizacji zewnętrz.
Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.	Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji	Z odchyl.opar.siedz.pasaz.-Pokret.
Bez osł.termicznej szyby przedniej	Bez Tylnego Podłokietnika Srodkow.	Z mechanicznym hamulcem postojowym
Z sygnałem niezap. pasa kier./pas.	Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.	Bez lakieru zamawianego specjalnie
Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.	Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym	Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw
Z aluminiowymi ramkami reflektorów	Bez zewnętrz. pakietu zdobniczego	Bez drugiego klucza. zapł.zdal.otw.
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi	Czujn.ciśn.pow. w oponach 433 MHZ	Blokada moc. fotelika dziec. typ 1
Z oświetleniem schowka podrecznego	Z pojed. tylną lampą przeciwmgiel.	Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)
Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Kieszń na oparciu siedzenia pasaż	Z dwuczesci poduszka siedzenia tyl
Czynnik chłodniczy ukł.klim.-R134A	Bez systemu kontroli martwego pola	Ze standardową przyciemnianą szybą
Z alumin. wewnątrz. klamkami drzwi	Ekran TFT wysw.wielofun.wys.wersji	Kolor wykon.wnetrza-Charcoal Black
Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal	Tempomat i regulow.ogranicz.predk.	Bez funk. oceny czujności kierowcy
Krata wł.pow.-Gór.poprz/obr.chrom.	Bez układu automatyczn. Parkowania	Nieryglowany wlew paliwa bez korka
Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu	Kr.wł.pow.-Dol.obram.-ciem.kol.wł.	Z możliw. stosow. oleju napedowego
Bez ukł.adu zapobiegania kolizjom	Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę	Ze skórz galka dźwigni zm. biegów
Ze standard. biezn. opony - przód	Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie	Bez rozpoznania znaków ogr.prędk.
Konsola cała podłoga i podłokiet.	Klasa obciąż.przedniej sprężyny-K	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Bez specjalnych pokrowców siedzen	Bez globalnego/automat. zamykania	Bez pokrywy przestrzeni bagażowej
Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku	ICE-audio sred.wers.(1C) z łączn.	Bez wskaźników zestawu wskaźników
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka	Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezp.	Z poziomow. reflektorów z przodu
Bez osłony progu przednich drzwi	Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis	Z ręcznie otwier.drzw.tyłu nadw.
Bez regulacji ustaw. reflektorów	Z Lampką W Przedziale Ładunkowym	Bez tyln.czujnika odl.przy park.
Z dziel. skł. siedz. tyln. 60:40	Pakiet wyposażenia systemu ICE 2	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia

Bez głośnika niskotonowego radia	Ze zintegrow. zagłówkiem tylnym	Z kieszeni na oparciu kierowcy
Less Mass Customization Package	Przed.maty podł.-welur.bez logo	Less Trailer Sway Control (TSC)
Bez nagrzewnicy bloku cylindrów	Wlew paliwa bez korka bez zamka	With Standard Tyre Tread - Rear
Bez reflektorów automatycznych	DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos	Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Z poduszka powietrzna kierowcy	Standardowa konstrukcja pedału	Klasa obciąż.tylnej sprężyny-V
Standardowy elektr. rozrusznik	3.72/2.04/1.25/.919/.738/0.622	Standardowe siedzenie przednie
Bez przedłuż. przedn. zderzaka	Kluczyk skład.ze zdalnym ster.	Hub mediów do akcesoriów 1XUSB
Podw.elek.ster.lust.z kierunk.	Bez reg. temp. siedz. kierowcy	Bez reg. temp. siedz. pasażera
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy	Z podłokietn. drzwi prz. praw	Z podłokietn. drzwi prz. lew.
Dwutonowy dzwonek elektryczny	Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas	Lakier nadwozia - jednobarwny
Kołpaki kół 16" średnie serie	Z tylnymi hakami holowniczymi	Z przednim hakiem holowniczym
Laminowana akust.przed.szyba	Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.	Kierownica - 3 ramiona skóra
Z oporn.nast. w zest.wskażn.	Bez układu mycia reflektorów	Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Z żarów.przedn.i tyln.lampki	Z reflektorami halogenowymi	Z 2-kierunkowa reg.zagłówka
Funk.pomocy w sytuacj.awar.	Koło zapasowe mini stalowe	Z dachem w kolorze nadwozia
Bez zewn. listew ramy drzwi	Z Zawieszeniem Standardowym	Bez Osłony Zderzaka Tylnego
Z konwencjonalną podsufitką	Bez tylnych mat podłogowych	Bez podgrzewanej kierownicy
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej	Z jasna ramka sw.przeciwmg.	Bez przed. pom. przy park.
Podz. dla kół z fel. stal.	Niższy poziom zabezpieczeń	Bez wtyczki zasilania Tył
Bez zestawu do napraw opon	Z wyświetlaczem kontrolnym	Światła tylne - LED z tyłu
Z Dodatkowym Światłem Stop	Z Ogrzewaną Szybą Przednią	Z środk. zagłówkiem z tyłu
Bez popielniczki w konsoli	Bez Systemu Nawigacyjnego	Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Nieblokujące nakrętki kół	Bez wewnętrznej przegrody	Bez zestawu do stylizacji
Pojedyncza rura wydechowa	Less Door Auto Relocking	Bez osłon krawędzi drzwi
Kurtyna powietrzna prawa	Bez znacznika aplikacji VP	Dla strefy umiarkowanej
Bez pakietu wyp. specj.	Bez przednich chłapaczy	Bez zestawu dla palaczy
Kurtyna powietrzna lewa	Z tylnymi ham. tarczow.	Z osłon miejsc tylnych
Z wykładziną przedziału	Bez wył. pod. pow. pas.	Bez zestawu do holowania
Zimny rozruch - 29 st.C	Akumulator standardowy	Less Seat Track Covers
Emisja wg normy Euro 6	Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS	Bez aplik./naklej. SVO

Znaczek Ford Corporate	Bez oslon zamków drzwi	Bez sprzegu przyczepy
Poziom marketingowy 1	Bez zaluzji chlodnicy	Z obr.stal.6,5J X 16"
Bez tylnych chlapaczy	Bez lampki w zaglowku	Z wyścieł. tabl. roz.
Z czest.pracy przerw	Bez relingu dachowego	Z Autoalarmem (Pats)
Z mini-konsolą górną	Bez danych nawigacji	Bez swiatel progowyc
Less Compass Display	Tylne drzwi pasazera	Z Centralnym Zamkiem
Less Occupant Sensor	205/55VR-16 BSW Tyre	Z mocowaniem Isofix
Bez wyposażenia RSO	Bez tylnego haczyka	Bez mocowan gasnicy
Z prędkościom. km/h	Z mod.bramki mediów	Ze stałymi pedałami
Bez filtru na ramie	Z ogólnym schowkiem	Ramki w 2. rzędzie
Less Decklid Liner	Z komput. pokład.	Bez gniazdka A/V
Bez Szyberdachy	Z Filtr Pyłkowy	Wyjście elektr.
Bez Autoalarmu	Z 6 głośnikami	Bez Spojlera
Bez znaczk	Bez kamery	Bez SIP
(-) SVP	My Key	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

15.02.2022

Liczba zdjęć 6





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

WF06XXGCC6GB38386

Ford Focus

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.