



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-04-14 18:55:03 UTC +0200

Wersja językowa: PL

285db08a-defa63fa-8188be68-cf97b199-7fdf6a33



Opel Corsa
W0L0SDL68D4264835

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

10

LAT(A)

3

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2013

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

9

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2013-08-27

1 6 1 2 5 7 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 34

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 1

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 9

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 52

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent OPEL	Model CORSA	Rodzaj nadwozia HATCHBACK
Typ paliwa DIESEL	Pojemność silnika [cm3] 1248	Kraj producenta NIEMCY
Rok modelowy 2013	Seria D	Data produkcji 2013
Kod silnika A13DTC	Silnik 1.3 CDTI	Typ silnika DIRECT INJECTION
Norma emisji spalin EURO 5A	Moc silnika 55KW (75HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY
Typ licznika KMH	Rynek przeznaczenia POLSKA	Układ cylindrów R - RZĘDOWY
Doładowanie silnika TURBO	Generacja IV	Segment AUTA MAŁE / KLASA NIŻSZA
Numer seryjny pojazdu 264835	Liczba cylindrów 4	Liczba zaworów 16
Kraj wytworzenia HISZPANIA	Liczba drzwi 5	Ogumienie 185/70 R14 88T
Kod tapicerki XXWE	Pojemność akumulatora [Ah] 65	Stopień sprężania 17.6:1
Średnica cylindra [mm] 69.60	Średnie spalanie [l/100km] 5.61	Fabryka ZARAGOZA
Skok tłoka [mm] 82.00		

AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersøkt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2023**18.02.2023**

Odnotowano cenę / wartość

19 926 PLN brutto

18.02.2023

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
168 300 km

2022

26.11.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-11-25

Kraj **Polska**

15.09.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
163 200 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-09-15

Kraj **Polska**

2021

26.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-11-25

Kraj **Polska**

14.09.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
156 256 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2022-09-14

Kraj **Polska**

2020

26.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-11-25

Kraj **Polska**

02.09.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
148 927 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-09-02

Kraj **Polska**

2019

26.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-11-25**

Kraj **Polska**

12.09.2019

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza
139 247 km

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2020-09-05**

Kraj **Polska**

05.09.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
139 205 km

Wynik **Negatywny**

Kraj **Polska**

2018

06.09.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
124 435 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2019-09-06**

Kraj **Polska**

04.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
122 995 km

04.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **5000 - 7000 PLN**

Kraj **Polska**

2016

24.08.2016

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
83 773 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2018-08-24**

Kraj **Polska**

2013

27.08.2013

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2016-08-26

Kraj Polska

27.08.2013

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
28.02.2023 07:02:00	Raport autoDNA	89.64.XXX.XXX	Warsaw, Poland

WYPOSAŻENIE

SYSTEM HAMULCÓW PWR, PRZEDNIE TARCZE, TYLNE BĘBNY, POKRYTE ŻELAZEM, ANTYZACISKOWE, PRZEDNIE I TYLNE KOŁA	JM4	WSPÓŁCZYNNIK/WSKAŹNIK ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU/SKRZYŃNIA Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM	FY2	LUSTERKA O/S LH & RH,ZDALNA REGULACJA, ELEKTRYCZNE, CONVEX, DODATKOWE WFOV	D77
SYSTEM OGRANICZEŃ FOTEL, NIESKŁADANY, KIEROWCA I PASAŻER, PRZÓD I BOKI	AK5	PROWADZENIE POJAZDU LEWORĘCZNE PROWADZENIE/ KIEROWNIAC PO LEWEJ	LHD	REGULACJA FOTEL PRZEDNI MANUALNY, 4 STOPNIOWY, KIEROWCA	AH3
RADIO AM/FM STEREO, SEEK, CD, ETR, FADER, MP3, GM-LAN	UZU	SYSTEM HVAC KLIMATYZATOR PRZÓD, KONTROLKI MANUALNE	C60	PANEL (OPEL) POKRYCIE WNĘTRZA TRIM, INNER, ELBA	T9M
TAPICERKA - PROJEKT WNĘTRZA TKANINA, PUNCH/ELBA	GDI	PANEL DRZWI KOLOR TAPICERKI DK CHARCOAL (OPEL)	18Y	WYŚWIETLACZ CZAS, DATA, TEMERATURA NA ZEWNĄTRZ	UF8
TABLICA ROZDZIELCZA WYPOSAŻENIE, MATT CHROME	VU2	OPONY WSZYSTKIE 185/70R14-88T BL R/ST TL HWY	QBO	DODATKI KOŁA, CZTERO - OTWOROWE MONTOWANIE	G61
KOLOR TAPICERKI SIEDZEŃ DK CHARCOAL (OPEL)	18X	IDENTYFIKACJA PRĘDKOŚCIOMIERZ - KILOMETRY	Z1F	OPONY I KOŁA ZAPASOWA, PEŁEN ROZMIAR STAL	QQ5
WYDECH SYSTEM FILTRÓW WYDECHU, PARTYCJA	K13	TAPICERKA WNĘTRZA DK CHARCOAL (I) (96)	18I	KONTROLA ZAMKA, WEJŚCIE ZDALNE WEJŚCIE	AU0
KOŁA 14 X 5.5, STEEL, 18 ROUND HOLES	PA8	DESKA ROZDZIELCZA KOLOR INST, CZARNA	B76	WYPOSAŻENIE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ	NC0
INSTRUKCJA POJAZDU ECE ORGANIZACJA	V83	SZYBA ELEKTRYCZNA, PRZEDNIE DRZWI	A32	JACK MECHANICZNY, RUCHOMA ODNOGA	VM9
TOWAR TRANS MANUALNE WYPOSAŻENIE	MM3	KOLUMNA STEROWNICZA TYP RUCHOMY	N33	OPCJE LUSTEREK OPRAWA, MAŁOWANA	DP6
FOTEL PRZÓD, REGULACJA OPARCIA	AQ6	WYPOSAŻENIE RADIA ZŁĄCZE AUX	TTX	ZABEZPIECZENIE WOSK, NADWOZIE	VG9
LOKALNE GENERAL MOTORS EUROPA	OHI	CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU 433 MHZ	XL8	WYPOSAŻENIE SKŁADANY KLUCZYK	ECA

ALTERNATOR/PRĄDNICA 100 AMP	K60	SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6, CUSTOM	UW6	DODATKOWE OPCJE EUROPA	VD1
KIEROWNICA 3 RAMIENNA	N45	SYSTEM EMISJI EEC 09	NE9	AKUMULATOR 65 AH	TN0
KRAJ POLSKA	CR6	Opis --	WGA	Opis --	W2N
Opis --	HHA	Opis --	AUQ	Opis --	TRP
Opis --	GAN	Opis --	AXJ	Opis --	LDV
Opis --	M7Q				

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

W0L0SDL68D4264835

Opel Corsa

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.