



## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-23 11:42:56 UTC +0200

Wersja językowa: PL

65d89a6d-7ca2a46b-3e47b2ad-f08edb8b-a9f29a06



Hyundai i30 N  
TMAHCH1AALJ003188

### Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

3

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2019

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

3

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2019-05-23

4 2 2 8 3 km

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

#### Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

#### Akcje serwisowe



Nie odnotowano

#### Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 16

#### Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 7

#### Historia cenowa



Liczba wpisów 2

#### Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 4

## Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4

## Wyposażenie

 Liczba wpisów 326

## Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

## Poprawność VIN

 Niedostępne

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

**Producent**  
HYUNDAI MOTOR GROUP**Pojemność silnika [cm3]**  
2000**Kod koloru lakieru**  
Z3G**Silnik**  
2.0L DOHC TCI/GDI**Napęd**  
2WD**Średnie spalanie [l/100km]**  
7.78**Model**  
I30 N**Kraj producenta**  
KOREA POŁUDNIOWA**Kod koloru wnętrza**  
RMW**Typ skrzyni biegów**  
MANUALNA**Kod modelu**  
HEURPS018**Typ paliwa**  
BENZYNA**Rok modelowy**  
2019**Data produkcji**  
2019**Skrzynia biegów**  
6-BIEGOWA**Rynek przeznaczenia**  
EUROPE, GERMANY(WAS  
C25)

## AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

## BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja


 Nie odnotowano Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

 Nie odnotowano

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Litwa</b><br>Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja<br> Nie odnotowano                                                         |  <b>Słowenia</b><br>Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja<br> Nie odnotowano                          |
|  <b>Holandia</b><br>Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria<br>Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli<br> Nie odnotowano |  <b>Kanada</b><br>Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja<br> Nie odnotowano                            |
|  <b>Słowacja</b><br>Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja<br> Nie odnotowano                                                      |  <b>Szwecja</b><br>Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie<br>Ubezpieczycieli<br> Nie odnotowano |
|  <b>Norwegia</b><br>Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt<br> Nie odnotowano                                                    |  <b>Kaynine</b><br>Ewidencja przedmiotów skradzionych -<br>Kaynine(Niemcy)<br> Nie odnotowano             |
|  <b>Baza int.</b><br>Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne<br>źródła internetowe<br> Nie odnotowano                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## HISTORIA POJAZDU



08.07.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
42 000 km

08.07.2022

Odnotowano cenę / wartość

99 900 PLN brutto

11.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-05-10

Kraj **Polska**

17.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-02-16

Kraj **Polska**

17.02.2022

Pojazd zarejestrowany

Kraj poprzedniej rejestracji **Niemcy**

**Homologowany fabrycznie**

**Używany, sprowadzony**

Kraj **Polska**

15.02.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
39 639 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2024-02-15

Kraj **Polska**

2021

22.12.2021

Odnotowano pojazd z niewielkimi zarysowaniami / wgnieceniami

22.12.2021

Zgłoszono uszkodzenie

Rodzaj uszkodzenia



USZKODZENIE NADWOZIA

Kwota **29453.00 EUR**Kraj i miejsce **Niemcy , Hannover**Strefa uszkodzenia  
- Przód

12.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**39 506 km**

12.2021

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **20000 - 30000 EUR**Kraj **Niemcy**

12.2021

Zgłoszono szkodę całkowitą pojazdu

Kraj **Niemcy**

2019

23.05.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

23.05.2019

Rozpoczęcie okresu gwarancyjnego

24.04.2019

Pojazd wyprodukowany

## DZIENNIK SPRAWDZEŃ

| Data i czas         | Rodzaj usługi  | IP              | Lokalizacja            |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 05.09.2022 09:09:56 | Raport autoDNA | 185.192.XXX.XXX | London, United Kingdom |
| 15.07.2022 12:07:58 | Raport autoDNA | 79.110.XXX.XXX  | Wroclaw, Poland        |
| 05.05.2022 12:05:39 | Raport autoDNA | 176.221.XXX.XXX | Gdynia, Poland         |
| 05.05.2022 09:05:46 | Raport autoDNA | 188.146.XXX.XXX | Warsaw, Poland         |

| Data i czas         | Rodzaj usługi  | IP              | Lokalizacja     |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 01.03.2022 12:03:27 | Raport autoDNA | 176.221.XXX.XXX | Gdynia, Poland  |
| 27.12.2021 08:12:27 | Raport autoDNA | 176.221.XXX.XXX | Kwidzyn, Poland |

WYPOSAŻENIE

|                                          |        |                                          |        |                                          |        |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| CLUSTER TYPE - SUPER VISION 4.2" TFT LCD | 9401D5 | CENTER TRIM - TPO (THERMO PLASTIC OLEFIN | 8233P1 | FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G | 8152A5 |
| RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE | 8885A2 | STEER"G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC  | 5631A4 | TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)  | 817AB3 |
| DR BELT LINE MLD'G - BLACK-SUS+PVC TYPE  | 8223A2 | UPR TRIM FINISH'G - TPO (THERMO PLASTIC  | 8232A8 | MUFFLER MAIN DUAL BLACK PAINT+CR COATG   | 2861B3 |
| TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE   | 9574A1 | P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY   | 824CA6 | BATTER CAPACITY AGM TYPE - 56AH (5HR)    | 3711C2 |
| P/WINDOW DR"S - AUTO UP/DOWN & SAFETY    | 824AA6 | P/WINDOW PA'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY    | 824BA6 | SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)    | 5693A3 |
| W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(1 DIN)     | 846BA6 | POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM     | 826DA1 | FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR     | 9852A1 |
| W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR)     | 8611B3 | TAIL GATE O/SIDE HANDLE - BODY COLOR     | 8176A2 | P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT"G     | 5973A3 |
| BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED     | 8196A2 | TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)      | 5297D1 | FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING      | 5411A1 |
| AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE      | 9511A1 | MT KNOB - LEATHER WRAPPED+CR COAT'G      | 4371A7 | ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO       | 9621K1 |
| AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL       | 9641A1 | VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)       | 589GA1 | ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)       | 5894A1 |
| MAP POCKET FINISH"G - W/O T/C PILE       | 8235A1 | DRIVER"S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)       | 8763C7 | SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL       | 963ZA1 |
| FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)        | 9811A2 | WARN'G DEVICE BAND - GERMANY TYPE        | 857XA1 | TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)        | 94K3A1 |
| B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE)        | 858BA7 | CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA         | 8131A3 | DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT         | 8226A2 |
| ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE         | 8649A5 | RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL         | 5511B1 | SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL         | 963CA1 |
| FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON         | 9761A6 | AIR BAG LABEL(PAS'S) - PICTOGRAM         | 569BE1 | BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)         | 9541A1 |
| COVER"G SHELF TRIM - WALL PAPER          | 8591B1 | ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)          | 8531A3 | PASS"S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV          | 8762C4 |
| PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE          | 888AA2 | P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)          | 824FC1 | TUN'G MODE - SPORTY SUSPENSION           | 5531A3 |

|                                |        |                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD | 9630A1 | INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR | 8135A3 | TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE | 529TA7 |
| VOLUME KNOB TYPE - EUROPE TYPE | 9616A1 | HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) | 589HA1 | PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE  | 5971A1 |
| AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)  | 965BA1 | FUEL TANK-CAPACITY - 50 LITER  | 3111B1 | BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY  | 8712C1 |
| IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG  | 813BA1 | P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC   | 5972A1 | TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE   | 529AB1 |
| SEAT BACK - SEAT BACK POCKET   | 886BA1 | ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL   | 923DA1 | SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE   | 94X5A1 |
| 6:4 SPLIT BACK FOLD"G - BACK   | 8912D1 | ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE   | 8511C1 | DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE   | 82ZAA1 |
| UNDER COVER - W/O NOISE PAD    | 2911A2 | RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE    | 8721B1 | E.D.R (EVENT DATA RECORDER)    | 569LA1 |
| RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT    | 9741A1 | MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD    | 9340A1 | SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)    | 819KA1 |
| ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)    | 5896A1 | VANITY MIRROR - GLASS TYPE     | 8522A1 | S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE     | 888KA2 |
| VANITY MIRROR - GLASS TYPE     | 852GA1 | HEAD REST - UP/DOWN & TILT     | 8821A3 | S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE     | 888RA2 |
| RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY     | 8791C1 | REFRIGERATOR - ALTERNATIVE     | 9768A2 | AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)     | 965CA1 |
| CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK     | 8177A1 | PASSENGER SIDE - DEPOWERED     | 5692A3 | O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY     | 965QA1 |
| HEAD REST - UP/DOWN & TILT     | 8854A3 | SPEED SENS"G AUTO DR LOCK      | 813AA1 | KEY TYPE - INSIDE CUTTING      | 8191A2 |
| CHILD SAFETY RR DR LOCK"G      | 8136A1 | SINGLE BOOSTER - 10 INCH       | 5911A3 | DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)       | 965AA1 |
| MLD"G-WINDSHIELD - BLACK       | 8612A1 | STEER"G LOCK TYPE - ESCL       | 8198A3 | WASHER FLUID WARN"G LAMP       | 94G0A1 |
| CUP HOLDER - FR(W/O ILL)       | 8462A1 | ADJUSTER - PUMP"G DEVICE       | 8825A4 | DRIVER SIDE - DEPOWERED        | 5691A3 |
| ELECTRIC FOLD"G CONTROL        | 876MA1 | MLD"G-BACK LITE - BLACK        | 8711A1 | INSTANT FUEL CONSUMPTIO        | 965EA1 |
| FR BRAKE - DISC-18 INCH        | 5811A7 | RR BRAKE - DISC-17 INCH        | 5812B1 | SPEEDOMETER TYPE - KMPH        | 94M0A1 |
| ABS (ANTI LOCK BRK SYS)        | 5891A2 | DUAL HORN - SHELL TYPE         | 9661B2 | L.D.C CONVERTER - 200W         | 3734A1 |
| PEDAL TYPE - METAL PAD         | 3281A3 | PASSENGER"S SIDE - ELR         | 8884D1 | TIE DOWN HOOK(LASHING)         | 8642A1 |
| LEVER FINISH"G - PAINT         | 8262A6 | A/T POSITION INDICATOR         | 94C1A1 | LUGGAGE SIDE - W/PAPER         | 8571C1 |

|                        |        |                        |        |                       |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|
| TRUNK LID(T/GATE) OPEN | 94D7A1 | LUMBAR SUPPORT - 4 WAY | 8828A3 | DR FRAME MLDG - BLACK | 8221A1 |
| ELEC TYPE - FATC TYPE  | 9721F1 | TYPE - SEPARATED TYPE  | 9651A1 | DRIVER'S KNEE AIR BAG | 5697A1 |
| FUNCTION - AIR FILTER  | 9714A1 | FINISH"G - BODY COLOR  | 8261A2 | TIRE SOURCE - PIRELLI | 5294B6 |
| KEYLESS ENTRY-B/ALARM  | 819AA1 | RR DR GLASS - PRIVACY  | 8245A5 | PARK'G ASSIST SYSTEM  | 9571A2 |
| MLD"G-S/SILL - BLACK   | 8772A1 | BLOWER - 4 SPEED FAN   | 9711A2 | FR DR GLASS - TINTED  | 8241A2 |
| KEYLESS ENTRY-T/OPEN   | 819CA1 | MAKER MARK - HYUNDAI   | 863BA1 | TEMPERATURE UNIT - C  | 94NOA1 |
| ENGINE COVER - FULL    | 2921A4 | N/PUNCH - FLAT TYPE    | 8421D1 | M/T SHIFT INDICATOR   | 94X6A1 |
| DRIVER"S SIDE - ELR    | 8881B1 | FOOT REST - AL TYPE    | 842BA4 | VANITY MIRROR COVER   | 852HA1 |
| COLOR - HIGH GLOSSY    | 8765B5 | TOOL CASE(OVM TOOL)    | 85APA1 | SEAT WARMER(HEATER)   | 8838A1 |
| VANITY MIRROR COVER    | 852BA1 | CHIME BELL & BUZZER    | 968CA1 | DIRECTION INDICATOR   | 94C6A1 |
| HOLDER - UPR ANCHOR    | 892DA1 | SEAT BELT REMINDER     | 888DA1 | SEAT BELT REMINDER    | 8889A1 |
| RR HEATED W/ TIMER     | 871BA1 | FLOOR - WALL PAPER     | 8573A2 | COLOR - BODY COLOR    | 8652B1 |
| MLD"G-ROOF - BLACK     | 8777A1 | SIDE REPEATER LAMP     | 876NA1 | MLD"G - BODY COLOR    | 8731B1 |
| BLADE TYPE - AERO      | 9819A2 | SUS TYPE - A TYPE      | 858RB1 | DR AJAR - DR AJAR     | 94DOA1 |
| AUTO DEFOG SYSTEM      | 972MA1 | PAB ON/OFF SWITCH      | 569EA1 | SECURITY INDICATE     | 813MA1 |
| IGN KEY REMINDER       | 813DA1 | LUGGAGE NET HOOK       | 8578A1 | MAP POCKET-FR DR      | 82A5A1 |
| MAP POCKET-RR DR       | 82A7A1 | POWER OUTLET(FR)       | 8446A1 | FR IMPACT SENSOR      | 569CA1 |
| ELAPSE TIME(E/T)       | 965DA1 | FR WIPER-2 SPEED       | 981AA1 | MATERIAL - VINYL      | 8521A1 |
| MATERIAL - VINYL       | 8523A1 | SEAT BACK POCKET       | 8836A1 | DOUBLE RECLIN"G       | 885EA2 |
| LUGGAGE SIDE RH        | 857GA1 | S/BELT REMINDER        | 898JA1 | AUTO STOP (ISG)       | 94X4A1 |
| PAB ON/OFF LAMP        | 569JA1 | ROLLOVER SENSOR        | 569HA1 | VIN LABEL - VIN       | 864EA1 |

|                 |        |                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| DOUBLE RECLIN"G | 8824A2 | RR - WALL PAPER | 8572A3 | SMART KEY-FR DR | 819HA1 |
| A" TYPE - BLACK | 8631A1 | TYPE - 2.5 MILE | 8651B1 | BATTERY CHARGE  | 94D1A1 |
| CRUISE CONTROL  | 94F3A1 | W/ PUDDLE LAMP  | 87A1A1 | TYPE - DIGITAL  | 9451A1 |
| MIRROR FOLDING  | 819LA1 | HOOD INSULATOR  | 811AA1 | C PILLAR - STD  | 858CA1 |
| ENG OIL LEVEL   | 94H8A1 | SUEDE LEATHER   | 8811J1 | TICKET HOLDER   | 852AA1 |
| CURTAIN A/BAG   | 5695A1 | W/ CUP HOLDER   | 89F1A1 | BATTERY SAVER   | 371CA1 |
| LUGGAGE BOARD   | 8570A1 | MIST FUNCTION   | 9817A1 | RR DEFLECTOR    | 877BA1 |
| PARK"G BRAKE    | 94C9A1 | OIL PRESSURE    | 94C7A1 | CHECK ENGINE    | 94D9A1 |
| POWER OUTLET    | 846EA1 | TOWING HOOK     | 8641A1 | CLUTCH LOCK     | 4501A1 |
| ILLUMINATED     | 852DA1 | GRADE - GLS     | 863CA2 | SEAT WARMER     | 8873A1 |
| SKI-THROUGH     | 8923A1 | IMMOBILIZER     | 94H6A1 | ILLUMINATED     | 852KA1 |
| AUDIO REMO.     | 967AA1 | IMMOBILIZER     | 9542A1 | RR FOG LAMP     | 94D5A1 |
| WATER TEMP.     | 940DA1 | SPEEDOMETER     | 9402A1 | TACHOMETER      | 940BA1 |
| SIDE - ELR      | 8981A4 | HIGH GRADE      | 6501A1 | LWR ANCHOR      | 892GA1 |
| RR - 2 EA       | 853JA2 | FATC TYPE       | 972AA1 | DLX - PVC       | 8461B1 |
| W/ HEATED       | 561AA1 | HIGH BEAM       | 94D2A1 | BRAKE OIL       | 94C8A1 |
| SEAT BELT       | 9681A1 | RR - 2 EA       | 853AA2 | SEAT BELT       | 94E3A1 |
| ACC REMO.       | 967BA1 | W/ DAMPER       | 8452A2 | CTR - ELR       | 8982A4 |
| FR - 1 EA       | 8532A1 | W/ ILLUM        | 845BA1 | LOW FUEL        | 94D4A1 |
| RHEOSTAT        | 9491A1 | W/O LOCK        | 8451A1 | LOW BEAM        | 94D3A1 |
| USB+AUX         | 9618A1 | A.B.S           | 94E5A1 | E.S.P           | 94H9A1 |

|         |        |         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| I.M.S   | 876BA2 | A/BAG   | 94E6A1 | FUEL    | 940CA1 |
| LWR     | 84D6A1 | Opis -- | 8194S1 | Opis -- | 9911B4 |
| Opis -- | 929BB1 | Opis -- | 9556A1 | Opis -- | 9295B1 |
| Opis -- | 957LA3 | Opis -- | 9285B1 | Opis -- | 009HA1 |
| Opis -- | 589CA1 | Opis -- | 589BA1 | Opis -- | 5293JH |
| Opis -- | 0101B9 | Opis -- | 898AA1 | Opis -- | 8862A2 |
| Opis -- | 8827A3 | Opis -- | 885YA1 | Opis -- | 979EA4 |
| Opis -- | 885XA3 | Opis -- | 8847A1 | Opis -- | 2867A1 |
| Opis -- | 517AA2 | Opis -- | 5291YA | Opis -- | WT 3   |
| Opis -- | 967HA1 | Opis -- | 8112A1 | Opis -- | 915BA1 |
| Opis -- | 915AA1 | Opis -- | 2841B9 | Opis -- | 8919B1 |
| Opis -- | 8918B1 | Opis -- | 8917B1 | Opis -- | 8857A4 |
| Opis -- | 8654A1 | Opis -- | 858AA8 | Opis -- | 8401A1 |
| Opis -- | 819DA1 | Opis -- | 813RA1 | Opis -- | 7932A1 |
| Opis -- | 915NA1 | Opis -- | 7931A2 | Opis -- | 5912A1 |
| Opis -- | 5711B2 | Opis -- | 569PA1 | Opis -- | 569MA1 |
| Opis -- | 5611F4 | Opis -- | 5555A5 | Opis -- | 450RA1 |
| Opis -- | 3731B3 | Opis -- | 2961A2 | Opis -- | 2862A2 |
| Opis -- | 2843B4 | Opis -- | 915EA1 | Opis -- | 9211P2 |
| Opis -- | 965TB1 | Opis -- | 9238A1 | Opis -- | 9615A8 |
| Opis -- | 9552E1 | Opis -- | 9549A1 | Opis -- | 928CC2 |

|         |        |         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Opis -- | 9287C1 | Opis -- | 9281C1 | Opis -- | 9272B1 |
| Opis -- | 9252C1 | Opis -- | 924AA1 | Opis -- | 9248A2 |
| Opis -- | 9242B2 | Opis -- | 9241B2 | Opis -- | 9236B1 |
| Opis -- | 9212C1 | Opis -- | 9231C2 | Opis -- | 9226B1 |
| Opis -- | 921WA1 | Opis -- | 921VA1 | Opis -- | 921UA1 |
| Opis -- | 921QB1 | Opis -- | 921PA2 | Opis -- | 921NA2 |
| Opis -- | 921BB1 | Opis -- | 921AC2 | Opis -- | 9217A1 |
| Opis -- | 9213B4 | Opis -- | 957PA2 |         |        |

## ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


**autoDNA****Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

TMAHCH1AALJ003188

Hyundai i30 N

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.