



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-09-26 17:39:58 UTC +0200

Wersja językowa: PL

364e99d9-f049a8ad-25eb1127-689d26b8-614d8d97



Dacia Duster
VF1HJD20162736381

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

3

LAT(A)

8

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2019

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

3

LAT(A)

4

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2019-05-14

4 2 2 8 3 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 30

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 6

Historia cenowa



Liczba wpisów 2

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 6

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 212

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 0

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent RENAULT	Model DUSTER	Rodzaj nadwozia SUV
Typ paliwa BENZYNA	Pojemność silnika [cm3] 1598	Kraj producenta FRANCJA
Kod koloru lakieru TERPR	Kod koloru wnętrza HARM02	Data produkcji 2019
Kod silnika H4M740	Typ silnika INDIRECT INJECTION	Norma emisji spalin EURO 6
Moc silnika 75÷84KW (102÷115HP)	Układ kierowniczy LEWOSTRONNY	Kod skrzyni biegów JR5068
Typ skrzyni biegów MANUALNA	Skrzynia biegów 5-SPEED MECHANICAL	Napęd FWD
Kod modelu HMM1	Kod wyposażenia opcjonalnego SAN913,ENPH01	Typ licznika KMH
Generacja II	Segment AUTA KOMPAKTOWE / KLASA NIŻSZA-ŚREDNIA	Numer seryjny skrzyni biegów A019149
Liczba cylindrów 4	Liczba zaworów 16	Liczba biegów 5
Wykończenie wnętrza VELOUR	Numer seryjny pojazdu 62736381	Kod poziomu wyposażenia EA2

AKCJE SERWISOWE

 Nie odnotowano

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022**11.08.2022****Ubezpieczenie pojazdu**Polisa ważna do **2023-08-10**Kraj **Polska**

02.08.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
58 202 km

02.08.2022

Odnutowano cenę / wartość

69 900 PLN brutto

30.07.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
56 000 km

30.07.2022

Odnutowano cenę / wartość

61 000 PLN brutto

01.07.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
55 000 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2024-05-14**

Kraj **Polska**

06.2022

Odnutowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód
- Lewy przód
- Lewa strona

14.05.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-05-13**

Kraj **Polska**

2021

23.06.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
34 640 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-06-23**

14.05.2021

Kraj **Polska**

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2022-05-13**

Kraj **Polska**

2020

02.07.2020

Wykonano badanie techniczne

Stan drogomierza
17 635 km

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-07-01**

Kraj **Polska**

01.07.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
17 630 km

Wynik **Negatywny**

Termin badania technicznego **2020-07-15**

Kraj **Polska**

14.05.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-05-13**

Kraj **Polska**

2019

14.05.2019

Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego **2022-05-13**

Kraj **Polska**

14.05.2019

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
--	--	--	--

WYPOSAŻENIE

ELECTRONIC TOLL COLLECTION SPECIAL FEATURE: SSPTLP-WITHOUT ELECTRONIC TOLL COLLECTION SPECIAL FEATURE

LUGGAGE COMPARTMENT OPENING FROM THE INTERIOR TYPE: SOUVCF-WITHOUT LUGGAGE COMPARTMENT OPENING

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM: ESPHSA - ELECTRIC STABILITY PROGRAM WITH HILL START ASSISTANCE

FRONT ELECTRIC WINDOW TYPE: LVCPE-DRIVER - ONE-TOUCH ELECTRIC / PASSENGER - SINGLE ELECTRIC

STEERING WHEEL HEIGHT ADJUSTMENT: VOLRHP-HEIGHT AND DEPTH ADJUSTABLE STEERING WHEEL

EMERGENCY CALL AND ASSISTANCE FUNCTION: SSCALL - WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION

WIPER START-UP TYPE: ALAEVM-AUTOMATIC LIGHTS AND MANUALLY CONTROLLED WIPERS

LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER: SANCML - WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER

OVERSPEED AUDIBLE WARNING: SASURV-WITHOUT AUDIBLE WARNING OF OVERSPEED

REINFORCED SUSPENSION SHOCK ABSORBER: TRSEV1 - SEVERITY 1 ROAD TYPE

UNDERBODY PROTECTIONS: KITGRV-WITH ANTI-GRAVEL PROTECTION KIT

SEAT BELT REMINDER WARNING: WITH SEAT BELT REMINDER WARNING

ROAD MARKING DETECTOR: SDLIGM-WITHOUT ROAD MARKING DETECTOR

DRIVER'S AIRBAG: AIRBA2 - WITH PASSENGER - DRIVER'S AIRBAG

ENGINE THERMOPLUNGER: STHPLG-WITHOUT ENGINE THERMOPLUNGER

FRONT CHILD SEAT PREDISPOSITION: ISOFIX-SEAT WITH ISOFIX

TYPE OF TRANSMISSION/NUMBER OF GEARS: 5-SPEED MECHANICAL

WITHOUT LIMITED EDITION EQUIPMENT DEFINITION SUPPLEMENT

STARTING ASSISTANCE: SANAD-WITHOUT STARTING ASSISTANCE

RAIN FORD AND RIVER KIT: WITH RAIN FORD AND RIVER KIT

BLIND SPOT SENSOR: SDANGM - WITHOUT BLIND SPOT SENSOR

HIGH-LEVEL BRAKE LIGHT: WITH HIGH-LEVEL BRAKE LIGHT

TYPE OF REFRIGERANT GAS: 1234YF-TYPE OF GAS 1234YF

HEATED WINDSCREEN: PBNCH-WITHOUT HEATED WINDSCREEN

BUMPER PROTECTION: PROCBO - WITH BUMPER PROTECTION

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT: STHABT

REAR ELECTRIC WINDOW TYPE: LVAREL-SINGLE ELECTRIC

BODY-COLOURED EXTERNAL REAR DOOR MIRRORS: REPNTC

REAR CENTRE SEAT BELT: 3-POINT CENTRAL SEAT BELT

AIRBAG DISCONNECTION: AIRBAG CAN BE DISCONNECTED

STEERING WHEEL MATERIAL: LEATHER STEERING WHEEL

SECURITY DEVICE: SDPSEC-WITHOUT SECURITY DEVICE

ROOF RACK / ROOF BARS: BARLO1- LONGITUDINAL BARS

AEBS - ADVANCED EMERGENCY BRAKE SYSTEM: SFSSAC

WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT HEAT REQUIREMENT

INTELLIGENT PARKING SYSTEM: ITPK1- REAR SENSORS

FUEL PRE-FILTER: WITHOUT EXTERNAL PUMP FILTER

ADDITIONAL HEADLIGHTS: PROJAB-FRONT FOG LIGHT

AIR CONDITIONING TYPE.: AIR CONDITIONING NO 2

REVERSING LIGHTS: 1RVLG-ONE REVERSING LIGHT

TYPE OF DOOR MIRRORS: RETO3-DOOR MIRRORS 03

STEERING WHEEL WITH HEIGHT REACH ADJUSTMENT

SEAT HEATING: SGSCHA - SEAT WITHOUT HEATING

SEAT BELTS: FIXED SEAT BELT INERTIA REELS

WHEEL RIM TYPE: 16" ALUMINIUM WHEEL RIMS

ASSISTED BRAKING: EMERGENCY BRAKE ASSIST

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE: SOPC1C

REAR HEADREST: ATAR03 - REAR HEADREST 03

FIRE EXTINGUISHER: WITHOUT EXTINGUISHER

WITHOUT EMERGENCY BRAKE WITHOUT ACT C

SUBSIDIARY BRAND CONSTRUCTION: SERIE

EMISSION REDUCTION FUNCTION: SSPREM

DRIVER'S + PASSENGER'S FRONT AIRBAG

WITH PASSENGER AIRBAG DISCONNECTION

WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER	WITHOUT SERVICE REDUCTION FUNCTION	TYPE OF CLIMATE: TEMPERATE CLIMATE
DOOR OPENING KEY SYSTEM 433 SOPC1C	ECO DRIVE: ECOMOD - WITH ECO MODE	CRUISE CONTROL: RV-CRUISE CONTROL
ELECTROMAGNETIC DOOR LOCKING: YES	NO MOTORWAY PASS SPECIAL FEATURES	NOT ELEC ONE-TOUCH WINDOW CONTROL
LED DAYTIME RUNNING LIGHT: FDIU1	SIDE AIRBAG TYPE: CURTAIN AIRBAG	WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION
WITHOUT OVERSPEED SOUND WARNING	TYRE PRESSURE DETECTION: TPRM3	SPECIAL WHEEL FEATURES: RDIF03
WITHOUT ADDITIONAL ENGINE TYPE	MOTIVE ENERGY EQUIPMENT: EQGPL	TECHNICAL DEVELOPMENT C: TCHCO
TYPE OF FUEL OR ENERGY: PETROL	SEAT BELT PRE-TENSIONERS: YES	STEERING WHEEL LOCATION: LEFT
TRACTION BATTERY LEVEL: SSNBT	EMERGENCY SPARE WHEEL: KTGREP	TRACTION BATTERY TYPE: SANBAT
ADDITIONAL DESIGNATION: DACIA	ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM: YES	INDIRECT TYRE PRESSURE DETECT
TECHNICAL DEVELOPMENT: TCHAO	GEAR CHANGE INDICATOR: AVGSI	TYRE BRAND: STANDARD FITTING
FRONT/REAR BUMPER PROTECTION	MAPS: MAPSTD - STANDARD MAPS	ELECTRIC REAR WINDOW CONTROL
PRODUCT ENVELOPE H01 EUROPE	GEOGRAPHICAL COUNTRY POLAND	GEOGRAPHICAL COUNTRY: POL01
DIRECTION INDICATOR: AVREPL	WITH HIGH LEVEL BRAKE LIGHT	DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1
TYPE OF FRONT SEATS: SGAV04	WHEEL DISC PROTECTION: YES	WITH GEAR CHANGE INDICATOR
SEAT BELT FIXED FRONT REEL	AIR DUCT IN REAR SEATS: NO	VERSION CONVERSION: SAN613
SPECIAL VEHICLE ORDER SANS	HYBRIDISATION LEVEL: HYB01	EURO 6D TEMP OBD IUPR RDE
WITH IMPACT PROTECTION 03	WITHOUT BLIND SPOT SENSOR	BODY REINFORCEMENT: CHC03
3-POINT CENT/RR SEAT BELT	WITHOUT ADP/VERSION SUPPL	AUTO LIGHTS+MANUAL WIPERS
WITHOUT CONTROLLED FLAPS	CONTROLLED FLAPS: SSVOLP	COUNTER UNIT: KILOMETRES
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM	ANTI-GRIT PROTECTION KIT	SMOKING ACCESSORIES: YES
LONGITUDINAL BARS OPTIQU	NO ROAD MARKING DETECTOR	EMISSIONS STANDARD: E06T
DOCUMENTARY PHASE: PHAS1	WITHOUT SMOKER'S ACCESS	RAIN FORD AND RIVER KIT
TECHNICAL DEVELOPMENT A	NIVEAU D'EQUIPEMENT EA2	WITHOUT EXT FUEL FILTER
TECHNICAL DEVELOPMENT C	NTC PAINTED DOOR MIRROR	PERSONALISATION: PERN01
WITHOUT PARTICLE FILTER	WITHOUT DECANter FILTRE	WITHOUT THERMOPL ENGINE
WITHOUT HEATING STATIO	APPROVAL REGULATION 04	REAR SEAT TYPE: SGAR02
LEATHER STEERING WHEEL	SMARTPHONE REPLICATION	WINDOW TINT: VT-TINTED
DOCUMENTATION PHASE 1	BODYWORK PAINT: TERPR	APPROVAL TYPE: HRGM01
SALES EVENT 3: EV1GA1	EMERGENCY BRAKE ASSIS	NON-HEATED WINDSCREEN
VERSION: M2 2 M1G 6TS	ESP HILL START ASSIST	WITHOUT START ASSIST

INFLATION REPAIR KIT	SEAT WITHOUT HEATING	5-SPEED MANU GEARBOX
CENTRAL DOOR LOCKING	SEVERITY 1 ROAD TYPE	WHEEL DISC PROTECTOR
TECHNICAL REG: RP00	REAR SEATS AIR DUCT	INTERIOR STYLING 02
WITH FR PRE-TENSION	MODEL ROUTING SHEET	EVOLUTION 1 RANGE 1
PERSONALISATION N01	WITH SIDE REPEATERS	PARTICLE FILTER: NO
DIFFERENT WHEEL 03	DRIVING ASSISTANCE	TRIP COMPUTER: YES
HEATED REAR SCREEN	RADIO TYPES: RA43D	FRONT SEAT TYPE 04
COMMERCIAL VERSION	TYPE OF GAS 1234YF	HEATED SCREEN: YES
DRIVEABILITY: 4X2	1 REVERSING LIGHT	WITHOUT STRIPPING
4X2 TRANSMISSION	MICRO-HYBRID SSG	SEAT WITH ISOFIX
NO SAFETY DEVICE	STANDARD FITTING	ENGINE LEVEL: M1
DACIA BRAND NAME	TCU UNIT: AIVCT	LEFT-HAND DRIVE
16 ALLOY WHEELS	DOOR MIRRORS 03	SANS EXTINCTEUR
TYPE: STANDARD	CURTAIN AIRBAG	TINTED WINDOWS
CRUISE CONTROL	5-DOOR SUV HJD	STANDARD MAPS
DUST KIT: YES	CAMERA: RRCAM	LPG EQUIPMENT
STRIP: SSDECA	WITH MODE ECO	AIR CONDT 02
REAR SEAT 02	VELOUR CLOTH	REAR SENSORS
WITHOUT AIVC	REAR CAMERA	COSMOS BLUE
XJD FAMILY	H4M ENGINE	M1 ENG LEV
KILOMETRES	FOG LIGHT	TEMPERATE
STANDARD	DUST KIT	DRAP 02
ULC4 0	PETROL	

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

Liczba zdjęć --

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

autoDNA


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


VF1HJD20162736381

Dacia Duster



Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.