



## TOYOTA, ZE1EE(EU,M), COROLLA

---

samochód osobowy, kareta (sedan)

1798 cm<sup>3</sup>, benzyna, energia elektryczna

Rok produkcji **2021**  
VIN **NMTBZ3BE60R107011**  
Polisa OC **aktualna**  
Badanie techniczne **aktualne**  
Status rejestracji **Zarejestrowany**  
Ostatni stan drogomierza **156 540 km**

### 1. Dane techniczne

---

Moc silnika (kW) **72**  
Paliwo **benzyna, energia elektryczna**  
Norma euro **EURO 6 AP**  
Liczba miejsc ogółem **5**  
Liczba miejsc siedzących **5**  
Masa własna pojazdu **1373 kg**  
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem **750 kg**  
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca **450 kg**  
Dopuszczalna masa całkowita **1835 kg**  
Liczba osi **2**  
Rozstaw osi **2700 mm**  
Rozstaw kół (średni) **1537 mm**  
Maksymalny nacisk na oś **10 kN**

### 2. Dokumenty

---

Data wydania aktualnego dokumentu **19.11.2021**  
Typ dokumentu **Dowód rejestracyjny**  
Stan dokumentu **Zatrzymany elektronicznie**  
**Świadectwo homologacji**



---

Numer **e6\*2007/46\*0316\*04**  
Kategoria **M1**  
Wersja **ZWE211L-DEXNBW(2E)**  
Wariant **ZWE211(E)**  
Typ **ZE1EE(EU,M)**

### 3. Oś czasu

---



- 2021 — Rok produkcji
- 12.11.2021 —  Pierwszy właściciel w Polsce  
Właściciel: firma lub organizacja  
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: dolnośląskie
- 17.11.2021 —  Pierwsza rejestracja w Polsce  
Termin następnego badania technicznego: 17.11.2024
- 11.12.2021 — ● Dodatkowe badanie techniczne  
Rodzaj badania dodatkowego: Taksówka  
Wynik badania: pozytywny  
Numer SKP: DW/040/P  
Odczytany stan drogomierza: 2 752 km  
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 29.06.2022 — ● Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej  
Policja  
Odczytany stan drogomierza: 54 817 km  
(Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
- 29.06.2022 — ● Powstanie szkody istotnej  
Kategorie: Uszkodzenie elementów układu nośnego  
Nazwa ubezpieczyciela: PZU  
(Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.)
- 01.09.2022 — ● Dodatkowe badanie techniczne  
Rodzaj badania dodatkowego: Po uczestniczeniu w wypadku  
Wynik badania: pozytywny  
Numer SKP: DWR/031  
Odczytany stan drogomierza: 54 874 km  
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 25.11.2022 — ● Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.11.2023)  
Wynik badania: pozytywny  
Numer SKP: DSR/008  
Odczytany stan drogomierza: 68 111 km  
(Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
- 20.01.2023 — ● Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej  
Policja  
Odczytany stan drogomierza: 78 949 km  
(Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
- 03.10.2023 — ● Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej  
Policja  
Odczytany stan drogomierza: 136 333 km  
(Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)

25.11.2023	●	Okresowe badanie techniczne (ważne do 25.11.2024) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: DSR/008 Odczytany stan drogomierza: 145 821 km (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014)
16.12.2023	●	Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej Policja Odczytany stan drogomierza: 149 841 km (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
29.12.2023	●	Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej Policja Odczytany stan drogomierza: 152 273 km (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
26.01.2024	●	Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej Policja Odczytany stan drogomierza: 156 540 km (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020)
11.08.2024	●	Powstanie szkody istotnej Kategorie: Uszkodzenie elementów układu nośnego Nazwa ubezpieczyciela: PZU (Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.)
04.10.2024 12:41:52	—	Wygenerowanie raportu

#### 4. Podsumowanie zdarzeń

---

Właściciele (od rejestracji do  
wygenerowania raportu) **1**

#### 5. Stan aktualny

---

Województwo, w którym pojazd  
zarejestrowano **dolnośląskie**  
Polisa OC **aktualna**  
Data ważności polisy OC **16.11.2024**  
Badanie techniczne **aktualne**  
Ostatni stan drogomierza **156 540 km**  
Liczba właścicieli **1**  
Liczba współwłaścicieli **0**

## 6. Informacje dodatkowe

---

Uzyskane dane lub informacje (dalej zwane łącznie „danymi”) można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Raport został wygenerowany zgodnie z aktualnym stanem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:

- Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach różne zobowiązane do tego instytucje, w tym organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów i Policja,
- Minister Cyfryzacji nie jest co do zasady uprawniony do samodzielnego: sprawdzania, wprowadzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych,
- na dane w CEP mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych).

**Podstawa prawna:** Art. 80a ust. 2 i art. 80cb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).