

# autoDNA

## Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2022-11-03 14:51:57 UTC +0100

Wersja językowa: PL

0340d699-b3aec59-77f2f1c4-b9b99fb4-b936274a



### Ford Kuga

### WFOAXXWPMAGR75713

## Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

6

LAT(A)

10

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2016

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

6

LAT(A)

6

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2016-04-19

1 0 9 4 2 1 km

**Uwaga:** Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

## CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 11/11

Akcje serwisowe



Nie odnotowano

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 20

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 9

Historia cenowa




Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza




Liczba wpisów 9


## Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 4


## Wyposażenie

 Liczba wpisów 213

## Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 22

## Poprawność VIN

 Niedostępne

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

**Producent**  
FORD**Typ paliwa**  
BENZYNA**Rok modelowy**  
2016**Data produkcji**  
2016**Moc silnika**  
132KW (180HP)**Skrzynia biegów**  
6-BIEG. PRZEKŁ. AUTOM. 6F MID**Wykończenie wnętrza**  
PRADA/LUX / CZARNY CHARCOAL**Model**  
KUGA**Pojemność silnika [cm3]**  
1500**Kolor lakieru**  
MAGNETIC**Silnik**  
1.5L ECOBOOST 16V**Układ kierowniczy**  
LEWOSTRONNY**Napęd**  
4WD (PTD)**Rynek przeznaczenia**  
POLSKA**Rodzaj nadwozia**  
SUV**Kraj producenta**  
STANY ZJEDNOCZONE**Wersja**  
SERIA 45**Norma emisji spalin**  
EMISJA WG NORMY EURO 6**Typ skrzyni biegów**  
AUTOMATYCZNA**Średnie spalanie [l/100km]**  
9.25

## AKCJE SERWISOWE



Nie odnotowano

# BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 11

Odnotowano 0

 Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

✓ Nie odnotowano

 Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

✓ Nie odnotowano

 Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

✓ Nie odnotowano

 Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine(Niemcy)

✓ Nie odnotowano

 Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

✓ Nie odnotowano

## HISTORIA POJAZDU

2022

06.09.2022

Odnotowano cenę / wartość  
60 000 PLN brutto

06.09.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
210 400 km

25.04.2022

Odnotowano cenę / wartość  
54 900 PLN brutto

25.04.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
208 888 km

06.04.2022

Ubezpieczenie pojazdu  
Polisa ważna do 2023-04-05  
Kraj **Polska**

22.02.2022

Ubezpieczenie pojazdu  
Polisa ważna do 2023-02-21  
Kraj **Polska**

16.01.2022

Ubezpieczenie pojazdu  
Polisa ważna do 2022-02-14  
Kraj **Polska**

## 2021

17.12.2021

Ubezpieczenie pojazdu  
Polisa ważna do 2022-01-15  
Kraj **Polska**

28.11.2021

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu  
Kraj **Polska**

Stan drogomierza  
205 820 km

17.11.2021

Ubezpieczenie pojazdu  
Polisa ważna do 2021-12-16  
Kraj **Polska**

03.11.2021

Odnotowano cenę / wartość  
42 900 PLN brutto

03.11.2021

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
205 000 km

19.04.2021

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
193 327 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2022-04-19**

Kraj **Polska**

## 2020

09.11.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2021-11-08**

Kraj **Polska**

19.02.2020

Przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdu

Stan drogomierza  
169 159 km

Kraj **Polska**

## 2019

09.11.2019

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2020-11-08**

Kraj **Polska**

24.04.2019

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza  
128 000 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2021-04-19**

Kraj **Polska**

## 2018

05.2018

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **3500 - 4000 PLN**


Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona  
- Prawy tył

05.2018

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**84 465 km**

## 2017

12.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej  
- Elementy konstrukcyjne nadwozia  
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Przód  
- Prawy przód  
- Prawa strona

12.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza  
**64 400 km**

01.2017

Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **7000 - 10000 PLN**

Rezultat

 **USZKODZENIE PODWOZIA**

 **USZKODZENIE NADWOZIA**

Grupa części

- Układ zawieszenia  
- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawy przód  
- Prawa strona  
- Prawy tył

2016

08.2016

## Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **1500 - 2000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona
- Prawy tył

Kraj **Polska**

19.04.2016

## Pojazd zarejestrowany

Homologowany fabrycznie

Katalizator

Termin badania technicznego **2019-04-18**Kraj **Polska**

19.04.2016

## Pierwsza rejestracja pojazdu

## DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas	Rodzaj usługi	IP	Lokalizacja
18.02.2022 07:02:12	Raport autoDNA	89.64.XXX.XXX	Gdansk, Poland

## WYPOSAŻENIE

Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej

With Knee Protection-EU/OS Geometry

Ze zinteg.wycier./sprysk.szyby tyl

Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn

Kr.wlotu-gór.siatka kol.włas/chr.ob

Minikonsol.dach.ze schow.na okulary

Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci

Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera

Z pętlą ciągną przedziału ładunkow.

Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy

Krata wł.pow.-dol.pop.ciem.kol.mat.

Listwa plata progów - nielakierowana

Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.

Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 3

Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown

Monitor ciśnienia w oponach wer. II	Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.	B. podpory ledzw siedzenia pasażera
Przyp.o zap.pas-kier/pas/2rz/Eu T&S	Bez sworznia holowniczego przyczepy	Z bezwladn. przednim pasem bezpiecz
Bez tyl.boczn. poduszki powietrznej	Klamka zewnetrz. w kolorze nadwozia	Z profilowa galka dzwigni zm biegów
Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC	Z Poj.Siedzeniem Z Wysokim Oparciem	Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia
Bez wielofun.pak.do celów marketin.	Pas k&prz.pas.1&2 rz/p.och.kol.kier	Bez ochrony antykorozyjnej podwozia
Bez grupy lampek oświetlen. wnętrza	Bez urządz.z czujn.w przed.zderzaku	Prz. zderzak część. lak. w kol.nad.
Less Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovrđ)	Bez układu automatyczn. Parkowania	Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.
Z alumin. wewnetrz. klamkami drzwi	Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu	Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred.
Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.	Bez Tylnego Podłokietnika Srodkow.	Z oświetleniem schowka podrecznego
Czujn.ciśn.pow. w oponach 433 MHZ	Bez lakieru zamawianego specjalnie	Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw	Z przednimi dywanikami podlogowymi	Bez systemu kontroli martwego pola
Odchyl.opar.siedz.kierow.-dzwignia	Bez napin. pasa bezp. tyln. siedz.	Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw
Bez zestawu do wykończenia wnętrza	Tempomat i regulow.ogranicz.predk.	Klasa obciąz. przedniej sprężyny-L
Blokada moc. fotelika dziec. typ 1	Bez funk. oceny czujności kierowcy	Bez ost.termicznej szyby przedniej
Dwuliniowy wyświetlacz wielofunkc.	Kolor wyk. wnetrza-czarny Charcoal	Kolor wykon.wnetrza-Charcoal Black
Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.	Z ópozyc. regulat.fotela kierowcy	2 rzad 60/40 (3 os.)-Ulatw.wsiad.
Ze standard. bieźn. opony - przód	Odchyl.opar.siedz.pasaz.-dzwignia	Stalowa osłona zabez. zamka drzwi
Bez rozpoznania znaków ogr.prędk.	Bez wyp. do przejeźdź. przez wodę	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Bez ukł.adu zapobiegania kolizjom	Bez Ogrzewanej Dyszy Spryskiwacza	Bez Siatki Zabezpieczenia ładunku
ICE-audio sred.wers.(1C) z laczn.	Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezsp.	Bez osłony progu przednich drzwi
Bez modułów uruchamianych głosem	Z automatycznym zamykaniem okien	Z recznie otwier.drzw.tyłu nadw.
Pakiet wyposażenia systemu ICE 1	Bez regulacji ustaw. reflektorów	Z poziomow. reflektorów z przodu
Z Lampką W Przedziale ładunkowym	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia	Bez tyln.czujnika odl.przy park.
Z kieszeńią na oparciu kierowcy	Z lampką do czytania w zagłówku	With Standard Tyre Tread - Rear
Programow.podgrzewacz benzynowy	Bez wyświetlacza ostrzegawczego	Bez tacki/stolika-siedz.przedn.
Standardowa konstrukcja pedału	4-ramienna kierownica skórzana	Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Bez reflektorów automatycznych	Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.	Klasa obciąz.tylnej sprężyny-M
Ze Światłami Do Jazdy Diennej	Z poduszka powietrzna kierowcy	Z Błyszcząca Listwą Ramy Drzwi
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej	Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.	Z tylnymi hakami holowniczymi
Uchw.tabl.rej.dużyprostokątny	Podwójna błyszcz.rura pozioma	Lakier nadwozia - jednobarwny



Ze standardową szybą z przodu	Z przednim hakiem holowniczym	Dwutonowy dzwonek elektryczny
Rozrusznik - układ stop/start	Oslony mocow.prowad.siedzenia	Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.
Z oporn.nast. w zest.wskażn.	Bez dodatkowej jednostki USB	Z zaluzjami chłodnicy Kysor
Ze Spryskiwaczem Reflektora	Bez funk.pomocy w syt.awar.	Wygląd zewnętrzny poziom 1
Bez alarmu biegu wstecznego	Z reflektorami halogenowymi	Less Feature Content Groups
Ze złączem power point tył	Z Podoświetlanym Lusterkiem	Bez tylnych mat podlogowych
Bez popielniczki w konsoli	Z Dodatkowym Światłem Stop	Podstawowa platforma komp.
Bumper Moulding - Rear Mic	Bez przed. pom. przy park.	Alarm kategorii Thatcham 1
Z środk. zagłówkiem z tyłu	Bez przyp.o zap.pasa bezp.	Bez Systemu Nawigacyjnego
Bez wewnętrznej przegrody	Znaczek na klapę Ecoboost	Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Wersja na ryn. Europejski	Nieblokujące nakrętki kół	Hamulce-TS/HLA/ESP/TC/ABS
Światła tylne - wersja 1	Bez ogólnych grup krajów	Kurtyna powietrzna prawa
Less Engine Block Heater	With Under Floor Stowage	Wyprodukowany w Walencji
Less Door Auto Relocking	Bez znaczk.a aplikacji VP	Bez zagłówka przedniego
Zimny rozruch - 29 st.C	Bez zestawu do holowani	Z wykładziną przedziału
Z konsola z pojemnikiem	Częstotliwość - 433 MHz	Dla strefy umiarkowanej
Z osłona miejsc tylnych	Kurtyna powietrzna lewa	Bez pakietu wyp. specj.
Bez przednich chlapaczy	Bez wył. pod. pow. pas.	Z tylnymi ham. tarczow.
Ze światłami progowymi	Bez uszcz. doln. nadw.	Emisja wg normy Euro 6
Bez aplik./naklej. SVO	Znaczek Ford Corporate	Ham.post.uruch.ręcznie
Akumulator standardowy	Bez sprzęgu przyczepy	Bez relingu dachowego
Bez modułu/anteny GPS	Kolo stalowe 7,5 X 17	Bez mod.bramki mediów
Bez gniazda zasilania	Z czest.pracy przeryw	Bez tylnych chlapaczy
Poziom marketingowy 1	Na Paliwo Bezołowiowe	Bez pamięci ustawień
Z Autoalarmem (Pats)	Bez przebudowy dachu	Z Ogrzewanym Fotelem
System bezkluczykowy	Bez danych nawigacji	Less Compass Display
Less Occupant Sensor	Z Ogrzewanym Fotelem	Z prędkościom. km/h
Bez koła zapasowego	235/55R17 7.5JX52.5	Bez koła zapasowego
Z mocowaniem Isofix	Bez tyln.kanał.spr.	Bez wyposażenia RSO
Z f.rozr.bez klucz.	Bez filtra na ramie	Automatic Gearshift

Pakiet kluczyków 1

Z komput. pokład.

Podsufitka Deluxe

Export Fuel Fill

Bez gniazdka A/V

Wyjście elektr.

Z kołpakami 17"

Z Filtr Pyłkowy

Z Blokadą Drzwi

Z 6 głośnikami

Bez podnośnika

Szyba ciemna

Bez Spojlera

Bez znaczką

Bez kamery

Piktogram

(-) SVP

Bez SIP

## ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

25.04.2022

Liczba zdjęć 14






03.11.2021

Liczba zdjęć 8





### Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. AUTODNA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zawartych w Raportach. Treść taka może być niepełna lub niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i łamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.

AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

**autoDNA**


Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj mnie!


WFOAXXWPMAGR75713

Ford Kuga



#### Jak skanować QR kod

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.



#### Jak nakleić na szybę

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.



#### Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.