

autoDNA

Raport Historii Pojazdu autoDNA

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2023-03-12 23:02:13 UTC +0100

Wersja językowa: PL

1309387b-0c8de40f-8874e9b9-4bcca69e-8d2011f5



Renault Clio IV

VF17R040H53139797

Wiek pojazdu

Wg daty produkcji / roku modelowego

8

LAT(A)

2

MIES.

Data produkcji / Rok modelowy 2015

Wg pierwszej rejestracji pojazdu

7

LAT(A)

7

MIES.

Data pierwszej rejestracji 2015-07-21

1 2 5 5 9 0 km

Uwaga: Nie jest to aktualny przebieg sprawdzanego pojazdu. System autoDNA oblicza średni przebieg pojazdu na podstawie danych pojazdów o podobnej charakterystyce: marce, modelu, typie paliwa, wieku itp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ

Bazy Skradzionych Pojazdów



Przeszukane bazy 12/12

Akcje serwisowe



Liczba wpisów 1

Informacje o pojeździe



Liczba wpisów 22

Dziennik użytkowania



Liczba wpisów 5

Historia cenowa



Liczba wpisów 3

Odczyty drogomierza



Liczba wpisów 5

Historia uszkodzeń

 Liczba wpisów 1

Wyposażenie

 Liczba wpisów 126

Archiwalne zdjęcia

 Liczba wpisów 63

Poprawność VIN

 Niedostępne

INFORMACJE O POJEŹDZIE

Producent
RENAULT**Typ paliwa**
DIESEL**Kod koloru lakieru**
TED69**Kod silnika**
K9K612**Kod skrzyni biegów**
JR5335**Kod wykończenia wnętrza**
HARM01**Numer seryjny pojazdu**
R139465**Średnie spalanie [l/100km]**
7.17**Model**
CLIO IV**Pojemność silnika [cm3]**
1500**Wersja**
AU1 15L E5**Moc silnika**
55KW (75HP)**Typ skrzyni biegów**
MANUALNA**Numer seryjny skrzyni biegów**
R224822**Kod tapicerki**
VELOUR**Rodzaj nadwozia**
KOMBI**Kraj producenta**
FRANCJA**Data produkcji**
2015**Układ kierowniczy**
LEWOSTRONNY**Kod modelu**
KHM4**Kod wyposażenia opcjonalnego**
SAN913**Kod poziomu wyposażenia**
EA1

AKCJE SERWISOWE

2018-03-13

Stelaż oparcia tylnej kanapy

Problem

Oś zawiasu centralnego stelaża oparcia 1/3 dzielonej tylnej kanapy, w wyniku silnego zderzenia, podczas którego w bagażniku będzie znajdował się ciężki bagaż, może ulec pęknięciu.

Efekty usterki

Bagaż może przemieścić się do kabiny pasażerskiej, co może zwiększyć obrażenia pasażerów.

Naprawa

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni listami poleconymi o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu zamontowania wspornika wzmacniającego oś zawiasu centralnego stelaża oparcia 1/3 dzielonej tylnej kanapy.

Data produkcji 2012-2017

Źródło UOKIK

BAZA SKRADZIONYCH POJAZDÓW

Przeszukane bazy 12

Odnotowano 0

**Włochy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Czechy**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Rumunia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Litwa**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowenia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Holandia**Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Kanada**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Słowacja**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja



Nie odnotowano

**Szwecja**Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

Nie odnotowano

**Norwegia**

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt



Nie odnotowano

**Kaynine**Ewidencja przedmiotów skradzionych -
Kaynine(Niemcy)

Nie odnotowano

**Baza int.**Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne
źródła internetowe

Nie odnotowano

HISTORIA POJAZDU

2022

30.12.2022

Odnotowano cenę / wartość

26 000 PLN brutto

30.12.2022

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
185 000 km

14.03.2022

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
162 881 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2023-03-14

Kraj **Polska**

05.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-03-04

Kraj **Polska**

2021

05.03.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-03-04

Kraj **Polska**

2020

21.07.2020

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
137 119 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2021-07-21

Kraj **Polska**

05.03.2020

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2021-03-04

Kraj **Polska**

2018

20.07.2018

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
88 773 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego 2020-07-20

Kraj **Polska**

16.02.2018

Odnotowano cenę / wartość
28 900 PLN brutto

2017

01.12.2017

Odnotowano cenę / wartość
28 900 PLN brutto

01.12.2017

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
70 000 km

2016

06.2016

Odnotowano szkodę na pojeździe
Kwota <= 250 PLN
Kraj Polska

2015

21.07.2015

Pojazd zarejestrowany
Homologowany fabrycznie
Kraj Polska

21.07.2015

Pierwsza rejestracja pojazdu

DZIENNIK SPRAWDZEŃ

Data i czas

Rodzaj usługi

IP

Lokalizacja

--

--

--

--

WYPOSAŻENIE

BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER:
WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER
OPTION

FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL
AND HEIGHT ADJUSTMENT **OPTION**

NON-BODY COLOURED EXTERIOR REAR
VIEW MIRRORS **OPTION**

DIRECTION INDICATORS WITH SIDE
REPEATERS **OPTION**

Air conditioning type. (Normal air
conditioning)

WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE
ORDER **OPTION**

WITHOUT RAIN FORD AND RIVER KIT
OPTION

SEAT RE-UPHOLSTERY FABRIC NO 01
OPTION

WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE
OPTION

WITHOUT ADDITIONAL HEADLIGHT
OPTION

CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING
OPTION

WITHOUT GRIT PROTECTION KIT
OPTION

DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE1
OPTION

COUNTER UNITS IN KILOMETRES
OPTION

WITHOUT PERSONALISATION Q
OPTION

WITHOUT FRONT ELBOW REST
OPTION

Type of climate (Temperate climate)

WITHOUT PROXIMITY RADAR **OPTION**

NO EXTERIOR FUEL FILTER **OPTION**

WITHOUT CUSTOMISATION B **OPTION**

WITHOUT STOP AND START **OPTION**

SOP01C - VSC1 433 MHZ **OPTION**

WITH PEDEST IMPACT 03 **OPTION**

BRAKE CALIPER TYPE 1 **OPTION**

ARCHITECTURE ELEC T4 **OPTION**

WITHOUT SUPPLEMENT FOR DEFINITION
/ WITHOUT LIMITED SERIES **OPTION**

Rain ford and river kit (Without rain ford and
river kit)

WITHOUT SPECIAL SERIES DEFINITION
SUPPLEMENT **OPTION**

WITHOUT LUGGAGE RETAINING NET
FIXED HOOK **OPTION**

TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY
POLAND **OPTION**

STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE
OPTION

WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION
OPTION

WITHOUT FRONT CIGARETTE LIGHTER
OPTION

MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE
OPTION

WITHOUT EXTERIOR ACCESSORIES
OPTION

CANNE THERMIQUE HABITACLE 01
OPTION

WITH HIGH LEVEL BRAKE LIGHT
OPTION

FIXED QUARTER PANELS WINDOW
OPTION

AVEC ALERTE OUBLI CEINTURE
OPTION

WITHOUT PERSONALISATION R
OPTION

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM **OPTION**

COMMERCIAL EVENT TYPE A **OPTION**

WITHOUT PERSONALISATION **OPTION**

WITHOUT CONN TELEMATICS
OPTION

APPROVAL REGULATION 04 **OPTION**

EMERGENCY BRAKE ASSIST **OPTION**

ELECTRIC FRONT WINDOW **OPTION**

DOCUMENTATION PHASE 1 **OPTION**

WITHOUT SPORT DEVICE **OPTION**

INFLATION REPAIR KIT **OPTION**

Reinforced suspension shock absorber
(TRSEV1 - Severity 1 road type)

WITHOUT HOT COUNTRIES AIR
CONDITIONING CONTROL **OPTION**

WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION
ADAPTATION **OPTION**

3 REAR HEADREST FULL HEIGHT
ADJUSTMENT **OPTION**

WITHOUT EMISSION REDUCTION
FUNCTION **OPTION**

WITHOUT LIGHTS + AUTOMATIC WIPER
OPTION

WITHOUT ENERGY SMART
MANAGEMENT **OPTION**

3-SEAT REAR MIDDLE SEAT BELTS
OPTION

GLACIER WHITE BODYWORK PAINT
OPTION

WITHOUT SOUND EFFECTS DEVICE
OPTION

INSTRUMENT PANEL TYPE SAND58
OPTION

WITHOUT EXTERIOR NAME BADGE
OPTION

WITHOUT DUST PROTECTION KIT
OPTION

WITHOUT PERSONALISATION P
OPTION

WITHOUT EXCESS SPEED HORN
OPTION

NO LUGGAGE RETAINING NET
OPTION

WITHOUT CUSTOMISATION A **OPTION**

WITHOUT FUEL CONVERSION
OPTION

REAR SEAT FUNCTIONALITY **OPTION**

5-SPEED MANUAL GEARBOX **OPTION**

Wheel rim type (15" wheel rims)

ELECTRIC DOOR LOCKING **OPTION**

WITH PARTICLE FILTER **OPTION**

TYRE PRESSURE SENSOR **OPTION**

SEAT WITHOUT HEATING **OPTION**

SEVERITY 1 ROAD TYPE **OPTION**	PAVILLON TON CAISSE **OPTION**	DIFFERENT WHEELS 11 **OPTION**
EA1 EQUIPMENT LEVEL **OPTION**	CRITERE DE CONTEXTE **OPTION**	CRITERE DE CONTEXTE **OPTION**
INTERIOR STYLING 01 **OPTION**	FOAM STEERING WHEEL **OPTION**	COMMERCIAL VERSION **OPTION**
DOOR HANDLE TYPE 1 **OPTION**	FRONT SEAT TYPE 02 **OPTION**	MANUAL REAR WINDOW **OPTION**
HEATED REAR SCREEN **OPTION**	CONTEXT CRITERION **OPTION**	STARTING SYSTEM 1 **OPTION**
CONTEXT CRITERION **OPTION**	CONTEXT CRITERION **OPTION**	DIESEL SEP FILTER **OPTION**
CONTEXT CRITERION **OPTION**	WITHOUT PARTITION **OPTION**	SEAT WITH ISOFIX **OPTION**
AIR CONDITIONING **OPTION**	4X2 TRANSMISSION **OPTION**	15 METAL WHEELS **OPTION**
DOC PERIOD 2012 **OPTION**	M4 ENGINE LEVEL **OPTION**	RESIST ROULEM 2 **OPTION**
DOOR MIRRORS 02 **OPTION**	BECQUET ARRIERE **OPTION**	WITHOUT ASHTRAY **OPTION**
LEFT-HAND DRIVE **OPTION**	Type of roof (Normal roof)	TWIN HEADLIGHT **OPTION**
TINTED WINDOWS **OPTION**	FRONT HEADREST **OPTION**	BASIC CHASSIS **OPTION**
RENAULT BRAND **OPTION**	SS NEW RANGE **OPTION**	WITHOUT MAPS **OPTION**
MOBILE FLOOR **OPTION**	MILD CLIMATE **OPTION**	NORMAL ROOF **OPTION**
AIR BAG 02 **OPTION**	X98 FAMILY **OPTION**	K9K ENGINE **OPTION**
X98 ESTATE **OPTION**	RADIO 33A **OPTION**	DIESEL **OPTION**
EURO5 **OPTION**	ESP **OPTION**	Dust kit (No)

ARCHIWALNE ZDJĘCIA POJAZDU

02.02.2018

Liczba zdjęć 21





02.01.2018

Liczba zdjęć 21





01.12.2017

Liczba zdjęć 21





Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie autoDNA mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia przez AUTODNA Sp. z o.o. o tym fakcie. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów publikowanych w serwisie autoDNA wyłącznie do użytku własnego.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach, dokonywanie tłumaczenia na inny język lub inne, sprzeczne z Regulaminem serwisu autoDNA, wykorzystywanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.

AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pomocą serwisu autoDNA w jakiegokolwiek formie.


AUTODNA Sp. z o.o. udostępniając treści za pośrednictwem serwisu autoDNA nie udziela licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, zawarte w udostępnionych treściach.

Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach, udostępnianych przez AUTODNA Sp. z o.o. w jakiegokolwiek formie za pośrednictwem serwisu autoDNA, mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.


autoDNA**Raport Historii Pojazdu autoDNA****Zeskanuj mnie!**

VF17R040H53139797

Renault Clio IV

**Jak skanować QR kod**

Uruchom aparat w swoim telefonie i skieruj obiektyw telefonu na kod QR. Telefon automatycznie zeskanuje QR kod. Alternatywnie, uruchom aplikację do skanowania QR i postępuj analogicznie.

**Jak nakleić na szybę**

Naklej na boczną szybę samochodu, po prawej lub lewej stronie. Nie rekomendujemy naklejania na przednią szybę, która ustawiona jest pod kątem przez co trudniej będzie zeskanować QR kod.

**Jak umieścić zdjęcie w ogłoszeniu**

Dodaj QR kod jako kolejne zdjęcie do swojego ogłoszenia. Popularne serwisy umożliwiają dodawanie zdjęcia w rozmiarze do 5 MB o rozdzielczości 1080 x 720 px. Plik, który otrzymałeś od nas wraz z zamówionym raportem spełnia te wymagania. Po prostu dodaj zdjęcie do galerii sprzedawanego pojazdu.